

令和3年2月13日震度6強及び2月15日大雨・洪水・暴風警報による被害状況即報（第24報）

2021年3月2日（火） 14時00分現在  
 福島県危機管理部災害対策課  
 TEL 024-521-7194(内線2642)

1 警報等発表状況

|       |       |              |  |
|-------|-------|--------------|--|
| 2月13日 | 23:08 | 震度6強<br>震度6弱 | 国見町、相馬市、新地町<br>福島市、郡山市、須賀川市、伊達市、本宮市、桑折町、川俣町、天栄村、南相馬市、広野町、檜葉町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町   |
|       |       | 震度5強         | 白河市、二本松市、田村市、大玉村、鏡石町、泉崎村、中島村、矢吹町、玉川村、浅川町、小野町、いわき市、富岡町、葛尾村、飯館村、猪苗代町   |
|       |       | 震度5弱         | 西郷村、棚倉町、矢祭町、石川町、平田村、古殿町、三春町、湯川村、会津美里町  |
|       |       | 震度4          | 塙町、鮫川村、会津若松市、喜多方市、下郷町、南会津町、西会津町、磐梯町、会津坂下町、柳津町  |
| 2月14日 | 16:31 | 震度4          | 相馬市、南相馬市、大熊町、双葉町、浪江町   |
| 2月15日 | 10:28 | 暴風警報         | 福島市、郡山市、いわき市、白河市、須賀川市、相馬市、二本松市、田村市、南相馬市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町、大玉村、鏡石町、天栄村、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町、広野町、檜葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、新地町、飯館村 |
| 2月15日 | 15:32 | 大雨警報         | いわき市   |
| 2月15日 | 15:32 | 洪水警報         | いわき市   |
| 2月15日 | 15:55 | 土砂災害警戒情報     | いわき市   |
| 2月15日 | 16:26 | 大雨警報         | 広野町  |
| 2月15日 | 16:26 | 洪水警報         | 福島市、広野町  |
| 2月15日 | 16:30 | 土砂災害警戒情報     | 広野町  |
| 2月15日 | 18:16 | 土砂災害警戒情報解除   | いわき市、広野町   |
| 2月15日 | 19:29 | 洪水警報解除       | 福島市、いわき市、広野町   |
| 2月15日 | 21:47 | 大雨警報解除       | いわき市、広野町   |
| 2月16日 | 04:41 | 暴風警報解除       | 福島市、郡山市、いわき市、白河市、須賀川市、相馬市、二本松市、田村市、南相馬市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町、大玉村、鏡石町、天栄村、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町、広野町、檜葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、新地町、飯館村 |

2 県・市町村の体制(災害対策本部等設置状況) ……詳細別紙

(1) 県

|       |       |             |
|-------|-------|-------------|
| 2月13日 | 23:08 | 県災害対策本部設置   |
| 2月13日 | 23:08 | 水防本部設置      |
| 2月15日 | 22:15 | 解散          |
| 2月13日 | 23:08 | 県警災害警備対策室設置 |

(2) 市町村

警戒配備体制：別紙のとおり

3 避難勧告等の発令状況

計 0 世帯 0 人

4 避難所開設情報 ……詳細別紙

|            |       |
|------------|-------|
| ・避難所開設市町村数 | 2 市町村 |
| ・避難所開設数    | 2 箇所  |
| ・受入避難者数    | 9 人   |
| ・受入避難世帯数   | 5 世帯  |
| ・收容可能人数    | - 人   |

5 被害の状況

(1) 人的被害 ……詳細別紙

|        |      |      |
|--------|------|------|
| ・死者    | 1 人  | ※調査中 |
| ・行方不明者 | 0 人  | ※調査中 |
| ・重傷者   | 5 人  | ※調査中 |
| ・軽傷者   | 99 人 | ※調査中 |

|              |         |                |                 |                |      |
|--------------|---------|----------------|-----------------|----------------|------|
| (2)住家被害      | ・・・詳細別紙 |                |                 |                |      |
| ・全壊          |         | <u>30</u> 棟    | <u>45</u> 世帯    | <u>37</u> 人    | ※調査中 |
| ・半壊          |         | <u>87</u> 棟    | <u>40</u> 世帯    | <u>34</u> 人    | ※調査中 |
| ・一部破損        |         | <u>4,105</u> 棟 | <u>2,480</u> 世帯 | <u>3,423</u> 人 | ※調査中 |
| ・床上浸水        |         | 0棟             | 0世帯             | 0人             | ※調査中 |
| ・床下浸水        |         | 0棟             | 0世帯             | 0人             | ※調査中 |
| (3)非住家       | ・・・詳細別紙 |                |                 |                |      |
| ・公共建物        |         | <u>381</u> 棟   | ※調査中            |                |      |
| ・その他         |         | <u>411</u> 棟   | ※調査中            |                |      |
| (4)道路被害      | ・・・詳細別紙 |                |                 |                |      |
| ・国道          |         | 0件             |                 |                |      |
| ・県管理道路       |         | 4件             |                 |                |      |
| ・市町村道        |         | 67件            | ※調査中            |                |      |
| (5)その他被害     | ・・・詳細別紙 |                |                 |                |      |
| ・その他被害       |         | <u>219</u> 件   | ※調査中            |                |      |
| 6 消防職員の出動延人数 |         |                |                 |                |      |
| ・消防職員        |         | 319人           | ・消防団員           | 2,404人         |      |

## 7 その他

### (1)鉄道

・東北新幹線 東京～新青森間の上下線で運転本数を減らし臨時ダイヤで運転中

### (2)一般道路

・福島交通 二本松営業所管内 JICA-NTC線、JICA経由奥岳線 岳温泉にて折り返し運転

### (3)高速道路

### (4)その他

## 2. 県・市町村の体制

別紙1

| 報数 | 県   | 警戒配備体制 |       | 水防本部(河川港湾総室) |             |
|----|-----|--------|-------|--------------|-------------|
|    |     | 設置等日時  | 解散等日時 | 設置等日時        | 解散等日時       |
| 1  | 福島県 |        |       | 2月13日 23:08  | 2月15日 22:15 |

| 報数 | 市町村名  | 警戒配備体制 |       | 水防本部  |       |   |  |   |
|----|-------|--------|-------|-------|-------|---|--|---|
|    |       | 設置等日時  | 解散等日時 | 設置等日時 | 解散等日時 |   |  |   |
| 1  | 福島市   | 2月13日  | 23:08 |       |       |   |  |   |
| 1  | 会津若松市 | 2月13日  | 23:08 | 2月14日 | 18:00 |   |  |   |
| 1  | 郡山市   | 2月13日  | 23:08 |       |       |   |  |   |
| 1  | いわき市  | 2月13日  | 23:08 |       |       |   |  |   |
| 1  | 白河市   | 2月13日  | 23:08 | 2月16日 | 4:41  |   |  |   |
| 1  | 須賀川市  | 2月13日  | 23:08 |       |       |   |  |   |
| 1  | 喜多方市  | 2月13日  | 23:08 |       |       |   |  |   |
| 1  | 相馬市   | 2月13日  | 23:08 |       |       |   |  |   |
| 1  | 二本松市  | 2月13日  | 23:08 |       |       |   |  |   |
| 1  | 田村市   | 2月13日  | 23:08 |       |       |   |  |   |
| 1  | 南相馬市  | 2月13日  | 23:08 |       |       |   |  |   |
| 2  | 伊達市   | 2月13日  | 23:08 |       |       |   |  |   |
| 1  | 本宮市   | 2月13日  | 23:08 |       |       |   |  |   |
| 1  | 桑折町   | 2月13日  | 23:08 |       |       |   |  |   |
| 1  | 国見町   | 2月13日  | 23:08 |       |       |   |  |   |
| 1  | 川俣町   | 2月13日  | 23:08 |       |       |   |  |   |
| 1  | 大玉村   | 2月13日  | 23:08 |       |       |   |  |   |
| 1  | 鏡石町   | 2月13日  | 23:17 |       |       |   |  |   |
| 1  | 天栄村   | 2月13日  | 23:08 |       |       |   |  |   |
| 1  | 下郷町   | 2月13日  | 23:08 |       |       |   |  |   |
| 1  | 南会津町  | 2月13日  | 23:08 | 2月14日 | 18:00 |   |  |   |
| 1  | 西会津町  | 2月13日  | 23:08 | 2月14日 | 18:00 |   |  |   |
| 1  | 磐梯町   | 2月13日  | 23:08 | 2月14日 | 11:10 |   |  |   |
| 1  | 猪苗代町  | 2月13日  | 23:08 | 2月14日 | 18:30 |   |  |   |
| 1  | 会津坂下町 | 2月13日  | 23:08 |       |       |   |  |   |
| 1  | 湯川村   | 2月13日  | 23:08 | 2月14日 | 18:30 |   |  |   |
| 3  | 柳津町   | 2月13日  | 23:08 | 2月15日 | 11:00 |   |  |   |
| 1  | 会津美里町 | 2月13日  | 23:08 | 2月14日 | 18:00 |   |  |   |
| 1  | 西郷村   | 2月13日  | 23:08 |       |       |   |  |   |
| 1  | 泉崎村   | 2月13日  | 23:08 |       |       |   |  |   |
| 1  | 中島村   | 2月13日  | 23:08 |       |       |   |  |   |
| 1  | 棚倉町   | 2月13日  | 23:08 |       |       |   |  |   |
| 1  | 矢祭町   | 2月13日  | 23:08 | 2月16日 | 4:41  |   |  |   |
| 1  | 塙町    | 2月13日  | 23:08 | 2月16日 | 4:41  |   |  |   |
| 1  | 鮫川村   | 2月13日  | 23:08 | 2月14日 | 18:05 |   |  |   |
| 1  | 石川町   | 2月13日  | 23:08 | 2月22日 | 16:30 |   |  |   |
| 1  | 玉川村   | 2月13日  | 23:08 | 2月16日 | 4:41  |   |  |   |
| 1  | 平田村   | 2月13日  | 23:08 | 2月16日 | 4:41  |   |  |   |
| 1  | 浅川町   | 2月13日  | 23:08 |       |       |   |  |   |
| 1  | 古殿町   | 2月13日  | 23:08 | 2月14日 | 10:40 |   |  |   |
| 1  | 三春町   | 2月13日  | 23:08 |       |       |   |  |   |
| 1  | 小野町   | 2月13日  | 23:08 |       |       |   |  |   |
| 1  | 広野町   | 2月13日  | 23:08 | 2月20日 | 17:00 |   |  |   |
| 4  | 檜葉町   | 2月13日  | 23:08 | 2月15日 | 8:30  |   |  |   |
| 11 | 富岡町   | 2月14日  | 0:00  | 2月16日 | 9:30  |   |  |   |
| 2  | 川内村   | 2月13日  | 23:08 | 2月16日 | 4:41  |   |  |   |
| 1  | 大熊町   | 2月13日  | 23:08 | 2月16日 | 7:00  |   |  |   |
| 5  | 双葉町   | 2月13日  | 23:08 |       |       |   |  |   |
| 11 | 浪江町   | 2月13日  | 23:08 | 2月16日 | 4:41  |   |  |   |
| 2  | 葛尾村   | 2月13日  | 23:08 |       |       |   |  |   |
| 1  | 新地町   | 2月13日  | 23:08 |       |       |   |  |   |
| 1  | 飯館村   | 2月13日  | 23:08 |       |       |   |  |   |
|    | 市町村数  | 52     |       | 22    |       | 0 |  | 0 |

## 2-1.県・市町村の体制

別紙2

| 報数 | 県   | 災害対策本部 |       | 特別警戒配備体制 |       |
|----|-----|--------|-------|----------|-------|
|    |     | 設置等日時  | 解散等日時 | 設置等日時    | 解散等日時 |
| 1  | 福島県 | 2月13日  | 23:08 |          |       |

| 報数 | 市町村名 | 災害対策本部 |       |       |       |
|----|------|--------|-------|-------|-------|
|    |      | 設置等日時  | 解散等日時 |       |       |
| 2  | 福島市  | 2月14日  | 0:10  |       |       |
| 1  | 郡山市  | 2月13日  | 23:20 |       |       |
| 1  | いわき市 | 2月13日  | 23:08 |       |       |
| 1  | 須賀川市 | 2月13日  | 23:08 |       |       |
| 1  | 相馬市  | 2月13日  | 23:30 | 2月20日 | 16:15 |
| 1  | 二本松市 | 2月14日  | 0:25  |       |       |
| 1  | 南相馬市 | 2月13日  | 23:08 |       |       |
| 1  | 伊達市  | 2月14日  | 0:00  |       |       |
| 1  | 本宮市  | 2月13日  | 23:45 |       |       |
| 2  | 桑折町  | 2月13日  | 23:47 |       |       |
| 1  | 国見町  | 2月13日  | 23:08 |       |       |
| 4  | 川俣町  | 2月14日  | 0:00  | 2月15日 | 16:35 |
| 1  | 大玉村  | 2月13日  | 23:08 | 2月16日 | 4:41  |
| 1  | 鏡石町  | 2月13日  | 23:17 |       |       |
| 1  | 天栄村  | 2月13日  | 23:08 |       |       |
| 2  | 磐梯町  | 2月13日  | 23:08 | 2月14日 | 1:20  |
| 1  | 猪苗代町 | 2月13日  | 23:30 | 2月24日 | 16:00 |
| 2  | 泉崎村  | 2月13日  | 23:40 |       |       |
| 1  | 中島村  | 2月13日  | 23:08 | 2月14日 | 18:00 |
| 2  | 矢吹町  | 2月13日  | 23:08 |       |       |
| 2  | 石川町  | 2月13日  | 23:55 | 2月22日 | 16:30 |
| 4  | 玉川村  | 2月13日  | 23:30 | 2月16日 | 9:00  |
| 1  | 平田村  | 2月13日  | 23:08 | 2月14日 | 7:25  |
| 1  | 浅川町  | 2月13日  | 23:50 | 3月1日  | 17:00 |
| 1  | 古殿町  | 2月13日  | 23:08 | 2月14日 | 10:40 |
| 1  | 三春町  | 2月13日  | 23:30 | 2月14日 | 10:20 |
| 1  | 広野町  | 2月13日  | 23:30 | 2月20日 | 17:00 |
| 1  | 檜葉町  | 2月13日  | 23:08 | 2月15日 | 8:30  |
| 1  | 富岡町  | 2月14日  | 0:00  | 2月16日 | 9:30  |
| 1  | 川内村  | 2月13日  | 23:55 | 2月15日 | 15:00 |
| 4  | 大熊町  | 2月14日  | 0:15  | 2月15日 | 14:00 |
| 1  | 双葉町  | 2月13日  | 23:08 | 2月15日 | 9:15  |
| 1  | 浪江町  | 2月13日  | 23:08 | 2月14日 | 9:05  |
| 1  | 葛尾村  | 2月14日  | 0:00  | 2月14日 | 12:00 |
| 1  | 新地町  | 2月13日  | 23:08 |       |       |
| 2  | 飯館村  | 2月14日  | 0:25  | 2月14日 | 11:50 |
|    | 市町村数 | 36     |       | 21    |       |

4. 避難所開設情報

| No. | 市町村名 | 避難所名                     | 避難所種別 | 住所                   | 電話番号         | 開設日時             | 閉鎖日時             | 受入避難者数 | 受入避難世帯数 | 収容可能人数 |
|-----|------|--------------------------|-------|----------------------|--------------|------------------|------------------|--------|---------|--------|
| 1   | 福島市  | もちぎり学習センター               | 避難所   | 福島県福島市岡部字高畑46        | 024-534-2470 | 2021/02/14 02:00 | 2021/02/14 12:30 |        |         | 100    |
| 2   | 福島市  | 中之湯                      | 避難所   | 福島県福島市土湯温泉町字下ノ町5     |              | 2021/02/15 16:00 | 2021/02/16 10:30 | 0      | 0       | 14     |
| 3   | 福島市  | 信夫学習センター                 | 避難所   | 福島県福島市大森字馬場1         | 024-546-5207 | 2021/02/14 02:00 | 2021/02/14 12:30 |        |         | 71     |
| 4   | 福島市  | 信陵学習センター                 | 避難所   | 福島県福島市笹谷字才ノ神1        | 024-558-1234 | 2021/02/14 19:00 | 2021/02/16 10:30 | 0      | 0       | 67     |
| 5   | 福島市  | 働く婦人の家                   | 避難所   | 福島県福島市入江町1-1         | 024-531-6221 | 2021/02/20 12:30 |                  | 4      | 1       | 461    |
| 6   | 福島市  | 北信学習センター                 | 避難所   | 福島県福島市鎌田字中江1         | 024-554-1115 | 2021/02/14 19:00 | 2021/02/16 10:30 | 0      | 0       | 187    |
| 7   | 福島市  | 吉井田学習センター                | 避難所   | 福島県福島市仁井田字西下川原1-1    | 024-546-3445 | 2021/02/14 02:00 | 2021/02/14 12:30 | 0      |         | 65     |
| 8   | 福島市  | 吾妻学習センター                 | 避難所   | 福島県福島市笹木野字折杉41-1     | 024-526-3353 | 2021/02/14 19:00 | 2021/02/16 10:30 | 0      | 0       | 160    |
| 9   | 福島市  | 土湯温泉町支所                  | 避難所   | 福島県福島市土湯温泉町字上ノ町9     |              | 2021/02/14 02:00 | 2021/02/14 12:30 |        |         | 15     |
| 10  | 福島市  | 杉妻支所                     | 避難所   | 福島県福島市伏拝字台田1-1       |              | 2021/02/14 02:00 | 2021/02/14 12:30 |        |         | 30     |
| 11  | 福島市  | 松川学習センター                 | 避難所   | 福島県福島市松川町字杉内33       | 024-567-2323 | 2021/02/14 19:00 | 2021/02/16 10:30 | 0      | 0       |        |
| 12  | 福島市  | 清水学習センター                 | 避難所   | 福島県福島市御山字松川原5-1      | 024-557-7400 | 2021/02/14 02:00 | 2021/02/14 15:00 | 0      |         | 150    |
| 13  | 福島市  | 渡利学習センター                 | 避難所   | 福島県福島市渡利字岩崎町190      | 024-523-1551 | 2021/02/14 02:00 | 2021/02/14 12:30 |        |         | 180    |
| 14  | 福島市  | 立子山支所                    | 避難所   | 福島県福島市立子山字竹ノ下24-1    |              | 2021/02/14 02:00 | 2021/02/14 12:30 |        |         | 20     |
| 15  | 福島市  | 立子山自然の家                  | 避難所   | 福島県福島市立子山字金井作1       | 024-597-2951 | 2021/02/15 16:00 | 2021/02/16 10:30 | 0      | 0       | 131    |
| 16  | 福島市  | 蓬萊学習センター                 | 避難所   | 福島県福島市蓬萊町四丁目1-2      | 024-549-1821 | 2021/02/14 02:00 | 2021/02/14 15:00 | 0      |         | 117    |
| 17  | 福島市  | 西学習センター                  | 避難所   | 福島県福島市上名倉字妻下4-2      | 024-593-1013 | 2021/02/14 02:00 | 2021/02/14 12:30 |        |         | 70     |
| 18  | 福島市  | 飯坂学習センター                 | 避難所   | 福島県福島市飯坂町字銀杏6-11     | 024-542-2122 | 2021/02/15 16:00 | 2021/02/16 10:30 | 0      | 0       | 158    |
| 19  | 福島市  | 飯野学習センター                 | 避難所   | 福島県福島市飯野町字境川19-2     | 024-562-3335 | 2021/02/15 16:00 | 2021/02/16 10:30 | 0      | 0       | 85     |
| 20  | 福島市  | NCVふくしまアリーナ(福島市体育館・武道場)  | 避難所   | 福島県福島市霞町4-45         | 024-535-4106 | 2021/02/14 02:00 | 2021/02/20 12:30 | 0      | 0       | 770    |
|     |      | 小計                       | 1     |                      |              |                  |                  | 4      | 1       | 461    |
| 1   | 郡山市  | 三穂田ふれあいセンター(三穂田公民館鹿ノ崎分室) | 避難所   | 福島県郡山市三穂田町富岡字鹿ノ崎11-1 | 024-954-2111 | 2021/02/14 03:00 | 2021/02/14 15:00 |        |         | 70     |
| 2   | 郡山市  | 中央公民館                    | 避難所   | 福島県郡山市麓山一丁目8-4       | 024-934-1212 | 2021/02/15 15:00 | 2021/02/16 09:00 |        |         | 453    |
| 3   | 郡山市  | 中田ふれあいセンター(中田公民館)        | 避難所   | 福島県郡山市中田町下枝字大平358    | 024-973-2951 | 2021/02/15 15:00 | 2021/02/16 09:00 |        |         | 30     |
| 4   | 郡山市  | 喜久田ふれあいセンター(喜久田公民館)      | 避難所   | 福島県郡山市喜久田町堀之内字下河原1   | 024-959-2205 | 2021/02/14 03:00 | 2021/02/14 15:00 |        |         | 110    |
| 5   | 郡山市  | 大槻ふれあいセンター(大槻公民館)        | 避難所   | 福島県郡山市大槻町字中前田56-1    | 024-951-1512 | 2021/02/14 03:00 | 2021/02/14 15:00 |        |         | 90     |
| 6   | 郡山市  | 安積総合学習センター(安積公民館)        | 避難所   | 福島県郡山市安積町荒井字南赤坂265   | 024-945-6466 | 2021/02/15 15:00 | 2021/02/16 09:00 |        |         | 150    |
| 7   | 郡山市  | 富久山総合学習センター(富久山公民館)      | 避難所   | 福島県郡山市富久山町福原字泉崎181-1 | 024-925-1500 | 2021/02/13 01:00 | 2021/02/28 10:00 | 0      | 0       | 60     |
| 8   | 郡山市  | 富田東地域公民館                 | 避難所   | 福島県郡山市富田町字天神林40-1    | 024-925-3355 | 2021/02/14 03:00 | 2021/02/14 15:00 |        |         | 20     |
| 9   | 郡山市  | 日和田地域交流センター              | 避難所   | 福島県郡山市日和田町広野入5-1     | 024-958-6550 | 2021/02/15 15:00 | 2021/02/19 15:00 | 0      | 0       | 30     |
| 10  | 郡山市  | 湖南公民館                    | 避難所   | 福島県郡山市湖南町福良字家老9390-4 | 024-983-2543 | 2021/02/14 03:00 | 2021/02/14 15:00 |        |         | 30     |
| 11  | 郡山市  | 熱海多目的交流施設                | 避難所   | 郡山市熱海町熱海二丁目15-1      | 024-984-3101 | 2021/02/15 15:00 | 2021/02/16 09:00 |        |         | 69     |
| 12  | 郡山市  | 片平ふれあいセンター(片平公民館)        | 避難所   | 福島県郡山市片平町字町南7-2      | 024-951-5730 | 2021/02/14 03:00 | 2021/02/14 15:00 |        |         | 140    |
| 13  | 郡山市  | 田村公民館                    | 避難所   | 福島県郡山市田村町岩作字穂多礼40-3  | 024-955-3842 | 2021/02/15 15:00 | 2021/02/16 09:00 |        |         | 60     |
| 14  | 郡山市  | 総合体育館                    | 避難所   | 福島県郡山市豊田町3-10        | 024-934-1500 | 2021/02/15 15:00 | 2021/02/16 09:00 | 0      | 0       | 220    |
| 15  | 郡山市  | 西田ふれあいセンター(西田公民館)        | 避難所   | 福島県郡山市西田町三丁目字桜内259   | 024-972-2807 | 2021/02/15 15:00 | 2021/02/16 09:00 |        |         | 100    |
| 16  | 郡山市  | 逢瀬コミュニティセンター(逢瀬公民館)      | 避難所   | 福島県郡山市逢瀬町多田野字南原3     | 024-957-2417 | 2021/02/14 03:00 | 2021/02/14 15:00 |        |         | 110    |
| 17  | 郡山市  | 郡山市総合福祉センター              | 避難所   | 福島県郡山市朝日一丁目29-9      | 024-924-2950 | 2021/02/13 01:00 |                  | 5      | 4       | 60     |
|     |      | 小計                       | 1     |                      |              |                  |                  | 5      | 4       | 60     |
| 1   | いわき市 | 三和ふれあい館屋内ゲートボール場         | 避難所   | いわき市三和町下市萱字竹ノ内114-1  |              | 2021/02/15 13:00 | 2021/02/15 18:30 | 0      | 0       | 106    |
| 2   | いわき市 | 上遠野小学校                   | 避難所   | いわき市遠野町上遠野字本町68      |              | 2021/02/15 13:00 | 2021/02/15 18:30 | 0      | 0       | 88     |
| 3   | いわき市 | 下小川集会所                   | 避難所   | いわき市小川町下小川字中柴128     |              | 2021/02/15 13:00 | 2021/02/15 18:30 | 0      | 0       | 14     |
| 4   | いわき市 | 中央台公民館                   | 避難所   | いわき市中央台飯野四丁目5-1      |              | 2021/02/15 13:00 | 2021/02/15 18:30 | 0      | 0       | 237    |
| 5   | いわき市 | 久之浜中学校                   | 避難所   | いわき市久之浜町久之浜字大場69     |              | 2021/02/15 13:00 | 2021/02/15 18:30 | 0      | 0       | 97     |
| 6   | いわき市 | 入遠野公民館                   | 避難所   | いわき市遠野町入遠野字前田38-1    |              | 2021/02/15 13:00 | 2021/02/15 18:30 | 0      | 0       | 47     |
| 7   | いわき市 | 内郷コミュニティセンター             | 避難所   | いわき市内郷綴町大木下28-1      |              | 2021/02/15 13:00 | 2021/02/15 18:30 | 0      | 0       | 540    |
| 8   | いわき市 | 南部アリーナ                   | 避難所   | いわき市錦町細谷102-58       |              | 2021/02/15 13:00 | 2021/02/15 18:30 | 0      | 0       | 461    |
| 9   | いわき市 | 好間中学校                    | 避難所   | いわき市好間町小谷作字竹ノ内1      |              | 2021/02/15 13:00 | 2021/02/15 18:30 | 0      | 0       | 211    |
| 10  | いわき市 | 小名浜公民館                   | 避難所   | いわき市小名浜愛宕上7-2        |              | 2021/02/15 13:00 | 2021/02/15 18:30 | 0      | 0       | 441    |
| 11  | いわき市 | 川前公民館                    | 避難所   | いわき市川前町川前字桐立79       |              | 2021/02/15 13:00 | 2021/02/15 18:30 | 0      | 0       | 81     |
| 12  | いわき市 | 湯本第一小学校                  | 避難所   | いわき市常磐湯本町柴田11        |              | 2021/02/15 13:00 | 2021/02/15 18:30 | 0      | 0       | 109    |
| 13  | いわき市 | 田人ふれあい館屋内運動場             | 避難所   | いわき市田人町旅人字下平石191     |              | 2021/02/15 13:00 | 2021/02/15 18:30 | 0      | 0       | 106    |
| 14  | いわき市 | 県立四倉高等学校                 | 避難所   | いわき市四倉町字五丁目4         |              | 2021/02/15 13:00 | 2021/02/15 18:30 | 0      | 0       | 178    |

4. 避難所開設情報

| No. | 市町村名 | 避難所名                 | 避難所種別 | 住所                     | 電話番号         | 開設日時             | 閉鎖日時             | 受入避難者数 | 受入避難世帯数 | 収容可能人数 |
|-----|------|----------------------|-------|------------------------|--------------|------------------|------------------|--------|---------|--------|
|     |      | 小計                   | 0     |                        |              |                  |                  | 0      | 0       | 0      |
| 1   | 白河市  | 大信庁舎                 | 避難所   | 白河市大信町屋字沢田15-1         |              | 2021/02/15 13:30 | 2021/02/15 20:00 |        |         |        |
| 2   | 白河市  | 東農業技術センター            | 避難所   | 白河市東釜子字殿田表50           |              | 2021/02/15 13:30 | 2021/02/15 20:00 |        |         |        |
| 3   | 白河市  | 白河市立図書館              | 避難所   | 白河市道場小路96-5            |              | 2021/02/15 13:30 | 2021/02/15 20:00 |        |         |        |
| 4   | 白河市  | 表郷保健センター             | 避難所   | 白河市表郷金山字長者久保2-5        |              | 2021/02/15 13:30 | 2021/02/15 20:00 |        |         |        |
|     |      | 小計                   | 0     |                        |              |                  |                  | 0      | 0       | 0      |
| 1   | 須賀川市 | 稲田公民館                | 避難所   | 福島県須賀川市岩淵岡谷地32-1       | 0248-92-2003 | 2021/02/14 02:15 | 2021/02/14 17:00 |        |         |        |
|     |      | 小計                   | 0     |                        |              |                  |                  | 0      | 0       | 0      |
| 1   | 相馬市  | スポーツアリーナそうま          | 避難所   | 福島県相馬市中村字北町55-1        | 0244-37-2278 | 2021/02/14 00:00 | 2021/02/20 11:00 | 0      | 0       | 270    |
|     |      | 小計                   | 0     |                        |              |                  |                  | 0      | 0       | 0      |
| 1   | 二本松市 | 塩沢住民センター体育室(自主避難所)   | 臨時避難所 | 福島県二本松市塩沢町1-238-1      | 0243-55-5102 | 2021/02/15 12:00 | 2021/02/16 12:00 | 0      | 0       |        |
|     |      | 小計                   | 0     |                        |              |                  |                  | 0      | 0       | 0      |
| 1   | 南相馬市 | ひがし生涯学習センター          | 避難所   | 福島県南相馬市原町区高見2丁目30-1    | 0244-24-5249 | 2021/02/14 02:00 | 2021/02/14 09:30 |        |         |        |
| 2   | 南相馬市 | 原町第二中学校              | 避難所   | 福島県南相馬市原町区桜井町1丁目152    | 0244-24-5282 | 2021/02/15 11:00 | 2021/02/16 07:00 | 0      | 0       |        |
| 3   | 南相馬市 | 大甕小学校                | 避難所   | 福島県南相馬市原町区大甕字鶴崎8       | 0244-24-5282 | 2021/02/15 11:00 | 2021/02/16 07:00 |        |         |        |
| 4   | 南相馬市 | 小高中学校                | 避難所   | 福島県南相馬市小高区吉名字中坪1       | 0244-24-5282 | 2021/02/15 11:00 | 2021/02/16 07:00 |        |         |        |
| 5   | 南相馬市 | 鹿島体育館                | 臨時避難所 | 福島県鹿島区横手字川原186-1       |              | 2021/02/15 11:00 | 2021/02/16 07:00 |        |         |        |
|     |      | 小計                   | 0     |                        |              |                  |                  | 0      | 0       | 0      |
| 1   | 伊達市  | 伊達ふるさと会館             | 避難所   | 福島県伊達市前川原63            | 024-583-3244 | 2021/02/14 00:45 | 2021/02/14 13:00 | 0      | 0       | 179    |
| 2   | 伊達市  | 伊達中央交流館              | 避難所   | 福島県伊達市北後22-1           | 024-551-1285 | 2021/02/14 13:00 | 2021/02/15 12:00 | 0      | 0       | 35     |
| 3   | 伊達市  | 保原中央交流館              | 避難所   | 福島県伊達市保原町字宮下111-4      | 024-575-4166 | 2021/02/14 00:45 | 2021/02/14 12:00 | 0      | 0       | 124    |
| 4   | 伊達市  | 月館総合支所               | 避難所   | 福島県伊達市月館町月館字久保田5       | 024-572-2111 | 2021/02/14 00:45 | 2021/02/14 09:00 | 0      | 0       | 144    |
| 5   | 伊達市  | 梁川総合支所               | 避難所   | 福島県伊達市梁川町青葉町1          | 024-577-1111 | 2021/02/14 00:45 | 2021/02/14 09:00 | 0      | 0       | 54     |
| 6   | 伊達市  | 霊山中央交流館              | 避難所   | 福島県伊達市霊山町掛田字西裏17       | 024-586-1314 | 2021/02/14 00:45 | 2021/02/14 09:00 | 0      | 0       | 147    |
|     |      | 小計                   | 0     |                        |              |                  |                  | 0      | 0       | 0      |
| 1   | 本宮市  | 元気いきいき応援プラザ(えぼか)     | 避難所   | 福島県本宮市本宮字千代田60-1       |              | 2021/02/15 16:05 | 2021/02/16 09:00 |        |         |        |
| 2   | 本宮市  | 白沢公民館                | 避難所   | 福島県本宮市白岩字堤崎500         |              | 2021/02/15 16:05 | 2021/02/16 09:00 |        |         |        |
|     |      | 小計                   | 0     |                        |              |                  |                  | 0      | 0       | 0      |
| 1   | 桑折町  | 伊達崎小学校体育館            | 避難所   | 福島県伊達郡桑折町大字下郡字下郡前5-2   | 024-582-5870 | 2021/02/14 01:50 | 2021/02/14 07:30 | 0      | 0       | 170    |
| 2   | 桑折町  | 半田公民館                | 避難所   | 福島県伊達郡桑折町大字南半田字八反田10-1 | 024-582-3121 | 2021/02/14 01:50 | 2021/02/14 07:30 | 0      | 0       | 70     |
| 3   | 桑折町  | 屋内温水プール・多目的スタジオ      | 避難所   | 福島県伊達郡桑折町大字上郡字弁慶20-1   | 024-582-3129 | 2021/02/14 00:30 | 2021/02/14 17:00 | 0      | 0       | 320    |
| 4   | 桑折町  | 桑折町役場町民ホール(兼福祉避難所)   | 臨時避難所 | 福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22-7   |              | 2021/02/14 01:50 | 2021/02/16 05:00 | 0      | 0       |        |
| 5   | 桑折町  | 睦合小学校体育館             | 避難所   | 福島県伊達郡桑折町大字成田字堰上51     | 024-582-2469 | 2021/02/14 01:50 | 2021/02/14 07:30 | 0      | 0       | 180    |
| 6   | 桑折町  | 醸芳小学校体育館             | 避難所   | 福島県伊達郡桑折町字桑島三2-8       | 024-582-2014 | 2021/02/14 01:50 | 2021/02/14 07:30 | 0      | 0       | 250    |
|     |      | 小計                   | 0     |                        |              |                  |                  | 0      | 0       | 0      |
| 1   | 国見町  | 国見東部高齢者等活性化センター(体育館) | 避難所   | 福島県伊達郡国見町大字西大枝字王壇前16-1 | 024-585-2980 | 2021/02/14 00:52 | 2021/02/14 12:00 | 0      | 0       | 130    |
| 2   | 国見町  | 大木戸ふれあいセンター          | 避難所   | 福島県伊達郡国見町大字大木戸字新田原3    | 024-585-5577 | 2021/02/14 00:52 | 2021/02/14 12:00 | 0      | 0       | 150    |
| 3   | 国見町  | 小坂農村総合管理センター         | 避難所   | 福島県伊達郡国見町小坂南1-1        | 024-585-5214 | 2021/02/14 00:52 | 2021/02/14 12:00 | 0      | 0       | 150    |
| 4   | 国見町  | 森江野町民センター            | 避難所   | 福島県伊達郡国見町大字徳江字下谷地田15   | 024-585-5799 | 2021/02/14 00:52 | 2021/02/14 12:00 | 0      | 0       | 150    |
| 5   | 国見町  | 観月台文化センター            | 避難所   | 福島県伊達郡国見町大字藤田字観月台15    | 024-585-2676 | 2021/02/14 00:52 | 2021/02/16 18:00 | 0      | 0       | 1000   |
|     |      | 小計                   | 0     |                        |              |                  |                  | 0      | 0       | 0      |
| 1   | 鏡石町  | 鏡石町立第一小学校            | 避難所   | 鏡石町中央1                 | 0248-62-2111 | 2021/02/14 01:00 | 2021/02/15 09:00 | 0      | 0       | 100    |
|     |      | 小計                   | 0     |                        |              |                  |                  | 0      | 0       | 0      |
| 1   | 天栄村  | 天栄村体育館               | 避難所   | 福島県岩瀬郡天栄村大字下松本字四十壇26   | 0248-82-2114 | 2021/02/14 05:00 | 2021/02/14 13:00 | 0      | 0       | 248    |

4. 避難所開設情報

| No. | 市町村名 | 避難所名          | 避難所種別 | 住所                     | 電話番号         | 開設日時             | 閉鎖日時             | 受入<br>避難者数 | 受入避難<br>世帯数 | 収容可能<br>人数 |
|-----|------|---------------|-------|------------------------|--------------|------------------|------------------|------------|-------------|------------|
| 2   | 天栄村  | 天栄村健康保健センター   | 避難所   | 福島県岩瀬郡天栄村大字下松本字東田23    | 0248-82-3800 | 2021/02/14 05:00 | 2021/02/14 13:00 | 0          | 0           | 10         |
|     |      | 小計            | 0     |                        |              |                  |                  | 0          | 0           | 0          |
| 1   | 矢吹町  | 保健福祉センター      | 避難所   | 福島県西白河郡矢吹町一本木100-1     |              | 2021/02/14 00:00 | 2021/02/15 13:00 | 0          | 0           |            |
|     |      | 小計            | 0     |                        |              |                  |                  | 0          | 0           | 0          |
| 1   | 広野町  | 広野町公民館        | 避難所   | 広野町中央台1-1              | 0240-27-3224 | 2021/02/13 23:45 | 2021/02/14 17:00 | 0          | 0           | 50         |
|     |      | 小計            | 0     |                        |              |                  |                  | 0          | 0           | 0          |
| 1   | 檜葉町  | 檜葉町保健福祉会館     | 避難所   | 福島県双葉郡檜葉町大字北田字鐘突堂5-5   | 0240-25-4157 | 2021/02/14 00:08 | 2021/02/14 17:00 | 0          | 0           | 200        |
| 2   | 檜葉町  | 檜葉町立檜葉南小学校    | 避難所   | 福島県双葉郡檜葉町大字下小埜字麦入31    | 0240-23-6190 | 2021/02/14 00:08 | 2021/02/14 17:00 | 0          | 0           | 200        |
|     |      | 小計            | 0     |                        |              |                  |                  | 0          | 0           | 0          |
| 1   | 大熊町  | 大熊町役場庁舎       | 避難所   | 大熊町大字大川原字南平1717        | 0240-23-7829 | 2021/02/14 01:30 | 2021/02/14 14:00 | 0          | 0           | 50         |
|     |      | 小計            | 0     |                        |              |                  |                  | 0          | 0           | 0          |
| 1   | 浪江町  | 浪江町地域スポーツセンター | 避難所   | 浪江町大字権現堂字下馬洗田5-2       | 0240-34-3941 | 2021/02/14 00:20 | 2021/02/14 09:05 | 0          | 0           | 1005       |
| 2   | 浪江町  | 福島県いこいの村なみえ   | 避難所   | 浪江町大字高瀬字丈六10           | 0240-34-6161 | 2021/02/14 00:20 | 2021/02/14 09:05 | 0          | 0           | 182        |
|     |      | 小計            | 0     |                        |              |                  |                  | 0          | 0           | 0          |
| 1   | 新地町  | 文化交流センター      | 避難所   | 福島県相馬郡新地町駅前一丁目3番地      | 0244-32-1301 | 2021/02/15 16:30 | 2021/02/16 17:00 | 0          | 0           | 80         |
| 2   | 新地町  | 総合体育館         | 避難所   | 福島県相馬郡新地町小川字川向9-1      | 0244-62-2085 | 2021/02/13 23:50 | 2021/02/14 07:50 | 0          | 0           | 30         |
| 3   | 新地町  | 防災センター        | 避難所   | 福島県相馬郡新地町谷地小屋字中島一丁目1番地 | 0244-62-2111 | 2021/02/13 23:50 | 2021/02/16 17:00 | 0          | 0           | 30         |
|     |      | 小計            | 0     |                        |              |                  |                  | 0          | 0           | 0          |
|     |      | 合計            | 2     |                        |              |                  |                  | 9          | 5           | 521        |

5. 被害の状況

(1)人的被害

| 区分    | 報数 | 市町村名 | 被害数<br>(人) | 地区名 | 被害者 |    | 発生時刻 | 原因 | 被害の状況<br>(負傷箇所等) |
|-------|----|------|------------|-----|-----|----|------|----|------------------|
|       |    |      |            |     | 年齢  | 性別 |      |    |                  |
| 死者    | 21 | 福島市  | 1          |     |     | 男  |      |    | 圧迫による窒息死         |
|       | 計  |      | 1          |     |     |    |      |    |                  |
| 行方不明者 |    |      |            |     |     |    |      |    |                  |
|       |    |      |            |     |     |    |      |    |                  |
|       |    |      |            |     |     |    |      |    |                  |
|       | 計  |      | 0          |     |     |    |      |    |                  |

|     |    |      |   |                |    |   |                   |                      |                      |
|-----|----|------|---|----------------|----|---|-------------------|----------------------|----------------------|
| 重傷者 | 2  | 郡山市  | 1 | 旧市内            | 67 | 女 |                   |                      | 右足関節脱臼骨折             |
|     | 6  | 桑折町  | 1 | 桑折地区           | 74 | 男 | 2021年02月14日 14:58 | 地震の後片付け中に物置の下敷きになった。 |                      |
|     | 8  | 福島市  | 1 | 大森             | 52 | 女 | 2021年02月13日 23:37 |                      | 左大腿骨頸部骨折             |
|     | 8  |      | 1 | 町庭坂            | 96 | 男 | 2021年02月14日 02:55 |                      | 左大腿骨転子部骨折            |
|     | 11 | いわき市 | 1 | いわき市平中神谷字後原 地内 | 61 | 男 | 2021年02月15日 19:10 | 強風による転倒              | 転倒負傷（棘突起骨折、右踵骨骨折）、重傷 |
| 計   |    | 5    |   |                |    |   |                   |                      |                      |

|     |      |      |       |         |    |                   |                        |                        |                |
|-----|------|------|-------|---------|----|-------------------|------------------------|------------------------|----------------|
| 軽傷者 | 2    | 郡山市  | 1     | 大槻町     | 28 | 女                 |                        |                        | 左肩切創           |
|     | 2    |      | 1     | 喜久田町    | 72 | 女                 |                        |                        | 前頭部挫創          |
|     | 2    | 相馬市  | 1     |         |    |                   |                        | ガラスにより負傷               |                |
|     | 2    |      | 1     | 相馬市松川地内 |    |                   |                        | 落石による交通事故              |                |
|     | 3    | いわき市 | 1     |         |    |                   |                        |                        | 転倒負傷、軽傷        |
|     | 3    |      | 1     |         |    |                   |                        |                        | 転倒負傷、軽傷        |
|     | 3    |      | 1     |         |    |                   |                        |                        | 転倒負傷、軽傷        |
|     | 3    | 相馬市  | 1     |         |    |                   |                        | 家具の転倒による負傷             | 頭部             |
|     | 3    | 鏡石町  | 1     |         |    |                   |                        |                        |                |
|     | 3    |      | 1     |         |    |                   |                        |                        |                |
|     | 3    |      | 1     |         |    |                   |                        |                        |                |
|     | 3    | 石川町  | 1     | 赤羽      | 93 | 男                 | 2021年02月13日 23:08      | 住居内から屋外へ緊急避難時に負傷       | 左足首打撲の疑い（救急搬送） |
|     | 4    | 郡山市  | 1     | 富久山町    | 37 | 女                 |                        |                        | 頭部切創右上肢打撲      |
|     | 4    |      | 1     | 日和田町    | 79 | 女                 |                        |                        | 頭頂部裂創          |
|     | 4    |      | 1     | 旧市内     | 79 | 女                 |                        |                        | 後頭部皮下血溜        |
|     | 4    |      | 1     | 熱海町     | 74 | 男                 |                        |                        | 頭部挫創           |
|     | 4    |      | 1     | 中田町     | 44 | 女                 |                        |                        | 右足関節内側切創       |
|     | 4    |      | 1     | 田村町     | 92 | 女                 |                        |                        | 腰部痛            |
|     | 4    |      | 1     | 富久山町    | 79 | 女                 |                        |                        | 前頭部出血          |
|     | 4    |      | 1     | 旧市内     | 74 | 女                 |                        |                        | 股関節痛           |
|     | 4    |      | 1     | 大槻町     | 70 | 女                 |                        |                        | 気道熱傷           |
|     | 4    | 相馬市  | 1     |         |    |                   | 2021年02月14日 01:08      |                        | 頭部             |
|     | 4    |      | 1     |         |    |                   | 2021年02月14日 02:17      |                        | 足の小指           |
|     | 4    | 二本松市 | 1     | 木幡地区    | 73 | 男                 | 2021年02月14日 03:27      | 壊れた階段を降りる際に散乱していたガラスを踏 | 足を切る軽傷         |
|     | 4    | 本宮市  | 1     |         |    |                   |                        | 倒れてきたタンス               | 頭部受傷           |
|     | 4    | 矢吹町  | 1     | 小松      | 55 | 男                 | 2021年02月13日 23:20      | ガラスを踏んだ                | 軽傷（右足受傷）       |
|     | 4    |      | 1     | 一本木     | 70 | 男                 | 2021年02月13日 23:27      | 縁側に転倒                  | 軽傷（胸痛）         |
|     | 4    |      | 1     | 小松      | 63 | 女                 | 2021年02月13日 23:32      | 不明                     | 軽傷（右足甲負傷）      |
|     | 4    |      | 1     | 中町      | 68 | 女                 | 2021年02月14日 01:41      | 仏壇が落下し右側頭部に            | 軽傷（右側頭部受傷）     |
|     | 4    |      | 1     |         | 71 | 女                 | 2021年02月14日 01:57      | 不明                     | 軽傷（手首骨折）       |
|     | 4    |      | 1     |         | 79 |                   | 2021年02月14日 01:57      | タンス（詳細不明）              | 軽傷（ひたい受傷）      |
|     | 4    |      | 1     |         | 77 |                   | 2021年02月14日 01:57      | サイドボード（詳細不明）           | 軽傷（頭打撲）        |
|     | 4    | 新地町  | 1     | 駒ヶ嶺地区   | 63 | 女                 | 2021年02月13日 23:08      | 地震の極度のストレス             | 精神パニック         |
|     | 6    | 桑折町  | 1     | 桑折地区    |    | 女                 |                        |                        |                |
|     | 6    |      | 1     | 睦合地区    |    | 男                 |                        |                        |                |
|     | 6    |      | 1     | 伊達崎地区   |    | 女                 |                        |                        |                |
|     | 8    | 福島市  | 1     | 伏拝      | 32 | 男                 | 2021年02月13日 23:09      |                        | 腰部打撲、左下肢打撲     |
|     | 8    |      | 1     | 岡島      | 33 | 男                 | 2021年02月13日 23:10      |                        | 前額部挫創          |
|     | 8    |      | 1     | 笹谷      | 62 | 女                 | 2021年02月13日 23:11      |                        | 頭頂部挫創          |
|     | 8    |      | 1     | 鎌田      | 56 | 男                 | 2021年02月13日 22:12      |                        | 腰椎圧迫骨折の疑い      |
|     | 8    |      | 1     | 森合      | 76 | 女                 | 2021年02月13日 23:14      |                        | 前額打撲挫創         |
|     | 8    |      | 1     | 森合      | 73 | 女                 | 2021年02月13日 23:17      |                        | 左前額部打撲挫創       |
|     | 8    |      | 1     | 瀬上町     | 84 | 男                 | 2021年02月14日 00:35      |                        | 左大腿骨頸部骨折       |
|     | 8    |      | 1     | 森合      | 82 | 女                 | 2021年02月14日 00:41      |                        | 右前額部、右肩打撲      |
|     | 8    |      | 1     | 大森      | 86 | 女                 | 2021年02月14日 01:24      |                        | 左肩脱臼の疑い        |
|     | 8    |      | 1     | 鳥谷野     | 79 | 女                 | 2021年02月14日 02:14      |                        | 左下肢打撲挫創、動悸     |
|     | 8    | 須賀川市 | 1     | 須賀川地区   | 52 | 男                 | 2021年02月13日 23:10      | タンスに頭をぶつける             | 軽傷             |
| 8   |      | 1    | 長沼地区  | 38      | 男  | 2021年02月13日 23:10 | 階段から落下                 | 中等症（右足骨折）              |                |
| 8   |      | 1    | 須賀川地区 | 70      | 男  | 2021年02月13日 23:26 | 不明                     | 軽傷                     |                |
| 8   |      | 1    | 西袋地区  | 67      | 男  | 2021年02月14日 04:34 | 左足をひねる                 | 軽傷                     |                |
| 8   |      | 1    | 須賀川地区 | 70      | 男  | 2021年02月14日 15:12 | 転倒                     | 軽傷                     |                |
| 8   | 新地町  | 1    | 福田地区  | 77      | 男  | 2021年02月15日 10:00 | 隣家の屋根の応急処置を手伝い中にはしごから落 | 右肩、臀部等の打撲              |                |
| 10  | 南相馬市 | 1    | 鹿島区   | 70      | 女  | 2021年02月13日 23:08 | 地震による落下物               |                        |                |
| 10  |      | 1    | 原町区   | 30      | 女  | 2021年02月13日 23:08 | 地震による転倒                |                        |                |



|    |      |    |          |    |   |                   |                        |                               |
|----|------|----|----------|----|---|-------------------|------------------------|-------------------------------|
| 10 |      | 1  | 小高区      | 64 | 女 | 2021年02月14日 01:15 | 熱湯によるやけど               | 中等症                           |
| 10 | 伊達市  | 1  | 保原地区     | 55 | 男 | 2021年02月13日 23:10 |                        |                               |
| 10 |      | 1  | 梁川地区     | 59 | 女 | 2021年02月13日 23:17 |                        |                               |
| 10 |      | 1  | 保原地区     | 80 | 女 | 2021年02月13日 23:18 |                        |                               |
| 10 |      | 1  | 保原地区     | 66 | 男 | 2021年02月13日 23:40 |                        |                               |
| 10 |      | 1  | 伊達地区     | 25 | 男 | 2021年02月14日 00:45 |                        |                               |
| 10 |      | 1  | 梁川地区     | 80 | 男 | 2021年02月14日 02:10 |                        |                               |
| 10 |      | 1  | 伊達地区     | 70 | 男 | 2021年02月14日 03:54 |                        |                               |
| 10 |      | 1  | 梁川地区     | 94 | 女 | 2021年02月14日 15:56 |                        |                               |
| 10 |      | 1  | 梁川地区     |    |   |                   |                        |                               |
| 10 | 川俣町  | 1  | 秋山地区     | 19 | 男 | 2021年02月13日 23:10 | 避難時に破損したガラス戸に下肢が当たり裂傷  | 下肢裂傷(18針縫合)                   |
| 13 | 福島市  | 1  | 永井川      | 67 | 女 | 2021年02月13日 23:15 |                        | 右前額部打撲挫創                      |
| 13 | 白河市  | 1  | 古高山      | 59 | 女 |                   | 電球落下                   | 頭部負傷                          |
| 13 |      | 1  | 葉ノ木平     | 79 | 女 |                   | たんずが倒れた                | 足負傷                           |
| 13 | 川俣町  | 1  | 鶴沢地区     | 50 | 男 | 2021年02月13日 23:10 | 左の額を切り消毒               | 軽傷                            |
| 13 | 玉川村  | 1  | 岩法寺      | 55 | 女 |                   | 地震時の家財転倒               | 中等症(足指骨折)                     |
| 13 | 小野町  | 1  | 浮金地区     | 69 | 女 | 2021年02月13日 23:10 | 逃げる際に転倒(地震)            | 内出血等                          |
| 14 | 桑折町  | 1  | 桑折地区     |    | 男 |                   |                        |                               |
| 14 |      | 1  | 桑折地区     |    | 女 |                   |                        |                               |
| 14 |      | 1  | 桑折地区     |    | 男 |                   |                        |                               |
| 14 |      | 1  | 桑折地区     |    | 男 |                   |                        |                               |
| 14 |      | 1  | 伊達崎地区    |    | 男 |                   |                        |                               |
| 14 |      | 1  |          |    |   |                   |                        |                               |
| 14 |      | 1  |          |    |   |                   |                        |                               |
| 14 | 国見町  | 1  |          | 79 | 男 | 2021年02月14日 09:39 |                        | 季肋部打撲                         |
| 14 |      | 1  |          | 45 | 女 | 2021年02月14日 14:05 |                        | 左足趾打撲                         |
| 14 | 天栄村  | 1  | 児渡       | 65 | 女 | 2021年02月13日 23:08 | 転倒し右手を負傷               | 軽傷(右手首ひび)                     |
| 15 | 郡山市  | 1  | 虎丸地区     | 87 | 女 |                   |                        | 額打撲                           |
| 15 | 新地町  | 1  | 真弓地区     | 67 | 女 | 2021年02月13日 23:08 | 地震によりガラスケースの落下         | 頭部の負傷                         |
| 16 | 郡山市  | 1  | 旧市内      | 82 | 女 |                   |                        | 左大腿骨骨折                        |
| 16 | 南相馬市 | 1  | 原町区      | 84 | 女 | 2021年02月14日 16:31 | 地震による転倒                |                               |
| 20 | 国見町  | 1  |          | 83 | 男 | 2021年02月13日 23:52 |                        | 頭頂部挫創                         |
| 20 |      | 1  |          | 25 | 女 | 2021年02月14日 00:05 |                        | 右下腿挫創                         |
| 20 |      | 1  |          | 55 | 男 | 2021年02月14日 00:07 |                        | 両下肢擦過傷                        |
| 20 |      | 1  |          | 68 | 女 | 2021年02月14日 00:10 |                        | 右頭頂部挫創                        |
| 20 |      | 1  |          | 66 | 女 | 2021年02月14日 01:15 |                        | 動悸                            |
| 20 |      | 1  |          | 72 | 男 | 2021年02月14日 08:13 |                        | 鼻骨骨折                          |
| 20 |      | 1  |          | 91 | 男 | 2021年02月14日 08:25 |                        | 頭部打撲                          |
| 20 |      | 1  |          | 83 | 女 | 2021年02月14日 08:42 |                        | 左側胸部痛                         |
| 20 |      | 1  |          | 71 | 女 | 2021年02月14日 09:14 |                        | 転落打撲                          |
| 20 |      | 1  |          | 80 | 男 | 2021年02月14日 09:25 |                        | 頭部打撲                          |
| 22 | 大玉村  | 1  | 大玉村玉井字南町 | 65 | 男 | 2021年02月13日 23:07 | タンスが倒れしばらくの間、肺が圧迫され続けた | 肺に痛みがあり、通院し検査を行った。2月26日時点通院中。 |
| 23 | 福島市  | 1  | 鎌田       | 81 | 女 | 2021年02月15日 09:47 |                        | 腰部打撲                          |
| 23 |      | 1  | 永井川      | 82 | 女 | 2021年02月15日 12:08 |                        | 肋骨骨折                          |
| 計  |      | 99 |          |    |   |                   |                        |                               |

5. 被害の状況

(2)住家被害

|    | 報数  | 市町村名  | 棟数    | 世帯数   | 人数       | 地区名          | 原因・状況等                                | 備考      |
|----|-----|-------|-------|-------|----------|--------------|---------------------------------------|---------|
| 全壊 | 13  | 鏡石町   | 20    | 20    |          |              | 目視による被害調査および自己申告による件数                 |         |
|    | 17  | 福島市   | 1     | 16    | 25       | 森合町          | 鉄筋コンクリート造6階建て市営住宅、1階鉄筋コンクリート柱破損       |         |
|    | 19  | 二本松市  | 1     | 1     | 6        | 二本松地域（塩沢地区）  | 基礎から土台ごとずれた。内部も被害大。祖父母の家で生活中          |         |
|    | 19  |       | 1     | 1     | 2        | 安達地域（下川崎地区）  | 家屋下地盤に大きめの亀裂、家屋下を縦断、基礎ひび割れ大、生活はしている模様 |         |
|    | 23  | 福島市   | 4     | 4     | 4        |              |                                       |         |
|    | 24  | 桑折町   | 3     | 3     |          |              |                                       |         |
|    | 合計  |       | 30    | 45    | 37       |              |                                       |         |
| 半壊 | 13  | 鏡石町   | 20    | 20    |          |              | 罹災証明等の問い合わせ件数による概算                    |         |
|    | 19  | 二本松市  | 3     | 3     | 11       | 二本松地域（塩沢地区）  | 基礎・外壁・屋根に損傷                           |         |
|    | 19  | 矢吹町   | 8     |       |          | 矢吹地区         |                                       | 地震災     |
|    | 19  |       | 2     |       |          | 中畑地区         |                                       | 地震災     |
|    | 20  | 二本松市  | 4     | 4     | 9        | 二本松地域（岳下地区）  | 基礎・外壁・屋根に損傷                           |         |
|    | 20  |       | 1     | 1     | 2        | 二本松地域（杉田地区）  | 基礎・外壁・屋根に損傷                           |         |
|    | 20  |       | 1     | 1     | 2        | 二本松地域（石井地区）  | 基礎・外壁・屋根に損傷                           |         |
|    | 23  | 福島市   | 39    |       |          |              |                                       |         |
|    | 24  | いわき市  | 1     | 1     | 2        | 小名浜地区        |                                       |         |
|    | 24  | 桑折町   | 6     | 6     |          |              |                                       |         |
|    | 24  | 檜葉町   | 1     | 2     | 5        | 下小埜地区        | 屋内外壁破損、棟瓦ほぼ全損、平瓦の落下多数                 |         |
|    | 24  |       | 1     | 2     | 3        | 前原地区         | 屋内外壁破損、玄関扉開閉不能                        |         |
|    |     | 合計    |       | 87    | 40       | 34           |                                       |         |
|    | 4   | 湯川村   | 1     | 1     | 6        | 森台           | 地震の揺れにより、家の内壁が一部剥がれた。                 |         |
|    | 4   | 埜町    | 1     | 1     | 1        | 台宿字南原        | 屋根の瓦破損（落下）電力引きこみ支柱変形                  |         |
|    | 4   | 富岡町   | 1     | 1     | 2        | 上郡山字太田       | 瓦が大量に落下                               |         |
|    | 4   |       | 1     | 1     | 1        | 小浜字中央        | 瓦落下し、路上に飛散                            |         |
|    | 5   | 会津若松市 | 1     | 7     | 11       | 中央一丁目        | 集合住宅の給水管の破損                           |         |
|    | 5   | 三春町   | 35    | 35    |          | 御木沢地区        | 屋根の損傷（瓦落下）                            |         |
|    | 5   |       | 3     | 3     |          | 中郷地区         | 屋根の損傷（瓦落下）                            |         |
|    | 13  | 鏡石町   | 200   | 200   |          |              | 罹災証明等の問い合わせ件数による概算                    |         |
|    | 14  | 喜多方市  | 1     | 1     | 1        | 新町地区         | 外壁の一部破損。                              | 2月16日強風 |
|    | 14  | 平田村   | 2     | 2     | 5        | 下蓬田打違内地区     | 瓦の落下、破損                               | 地震      |
|    | 14  | 三春町   | 1     | 1     |          | 中郷地区         | 天井一部落下                                |         |
|    | 14  |       | 3     | 3     |          | 中郷地区         | 屋根損傷（瓦落下）                             |         |
|    | 14  | 新地町   | 1,300 | 1,300 | 2,600    |              |                                       |         |
|    | 15  | 二本松市  | 43    | 43    |          | 二本松地域        | 一部損壊以上（調査中）                           |         |
|    | 15  |       | 10    | 10    |          | 安達地域         | 一部損壊以上（調査中）                           |         |
|    | 15  |       | 35    | 35    |          | 岩代地域         | 一部損壊以上（調査中）                           |         |
|    | 15  |       | 18    | 18    |          | 東和地域         | 一部損壊以上（調査中）                           |         |
|    | 15  | 平田村   | 1     | 1     | 6        | 蓬田新田地区       | 瓦の破損                                  | 地震      |
|    | 15  | 富岡町   | 1     | 1     | 2        | 上郡山字太田       | 瓦が落下                                  |         |
|    | 15  |       | 1     | 1     | 2        | 本岡字王塚        | 外壁の破損                                 |         |
|    | 15  | 葛尾村   | 1     | 1     | 2        | 野川地区         | 屋根被害                                  |         |
|    | 15  |       | 1     | 1     | 7        | 上葛尾地区        | 屋根被害                                  |         |
|    | 15  |       | 1     | 1     | 6        | 落合地区         | 屋根及び壁被害                               | 地震による被害 |
|    | 15  |       | 1     | 1     | 1        | 落合地区         | 浄化槽降起し修繕不可                            | 地震による被害 |
|    | 16  | 伊達市   | 40    |       |          | 伊達地域         |                                       |         |
|    | 16  |       | 16    |       |          | 霊山地域         |                                       |         |
|    | 16  | 埜町    | 3     | 5     | 14       | 上石井字上石井      | 内外壁ひび                                 |         |
|    | 16  | 葛尾村   | 2     | 2     | 6        | 上野川地区        | 屋根被害                                  |         |
|    | 16  |       | 2     | 2     | 5        | 下葛尾地区        | 屋根被害                                  |         |
|    | 17  | 広野町   | 15    | 15    | 50       | 下北迫地区        |                                       |         |
|    | 19  | 伊達市   | 34    |       |          | 月館地域         |                                       |         |
|    | 19  |       | 103   |       |          | 梁川地域         |                                       |         |
|    | 19  |       | 6     |       |          | 保原地域         |                                       |         |
|    | 19  | 川俣町   | 3     |       |          | 東福沢地区        | 屋根瓦落下、外壁・内壁亀裂等                        |         |
|    | 19  |       | 1     |       |          | 西福沢地区        | 屋根瓦落下、外壁・内壁亀裂等                        |         |
|    | 19  |       | 1     |       |          | 小綱木地区        | 屋根瓦落下、外壁・内壁亀裂等                        |         |
|    | 19  | 三春町   | 1     | 1     | 2        | 三春地区         | 住宅の壁落下                                |         |
|    | 19  |       | 1     | 1     | 5        | 三春地区         | 壁落下                                   |         |
|    | 19  |       | 1     | 1     | 2        | 三春地区         | 瓦落下                                   |         |
|    | 19  | 飯館村   | 3     | 3     | 3        | 深谷行政区        | 地震による屋根瓦崩落2件 他                        |         |
| 19 |     | 1     | 1     | 2     | 関沢行政区    | 地震による屋根瓦崩落1件 |                                       |         |
| 19 |     | 1     | 1     | 1     | 佐須行政区    | 地震による屋根瓦崩落1件 |                                       |         |
| 19 |     | 1     | 1     | 4     | 大久保外内行政区 | 地震による屋根瓦崩落1件 |                                       |         |
| 19 |     | 1     | 1     | 2     | 比曾行政区    | 地震による屋根瓦崩落1件 |                                       |         |
| 19 |     | 1     | 1     | 1     | 二枚橋須萱行政区 | 地震による屋根瓦崩落1件 |                                       |         |
| 19 |     | 1     | 1     | 3     | 草野行政区    | 地震による屋根瓦崩落1件 |                                       |         |
| 20 | 鮫川村 | 1     | 1     | 8     | 赤坂西野     | 内壁にひび        | 地震による被害                               |         |
| 20 |     | 1     | 1     | 6     | 渡瀬       | 内壁にひび        | 地震による被害                               |         |
| 20 |     | 1     | 1     | 1     | 西山       | 内壁にひび        | 地震による被害                               |         |

|    |     |    |    |    |             |                   |       |
|----|-----|----|----|----|-------------|-------------------|-------|
| 20 | 石川町 | 10 | 10 | 33 |             | 内外壁の亀裂、破損、ガラス戸の破損 |       |
| 20 | 平田村 | 1  | 1  |    | 下蓬田地区       | 天井にひび             | 地震    |
| 20 | 浪江町 | 1  | 1  | 1  | 幾世橋字辻       | 瓦ずれ               |       |
| 20 |     | 1  | 1  | 1  | 北幾世橋字北原     | 天井・柱ずれ            |       |
| 21 | 大玉村 | 1  | 1  | 7  | 大玉村玉井字中道    |                   | 受付2   |
| 21 |     | 1  | 1  | 2  | 大玉村玉井字薄黒内   |                   | 受付3   |
| 21 |     | 1  | 1  | 2  | 大玉村大山字仲ノ沢   |                   | 受付5   |
| 21 |     | 1  | 1  | 3  | 大玉村玉井字細田    |                   | 受付7   |
| 21 |     | 1  | 1  | 4  | 大玉村大山字明路内   |                   | 受付8   |
| 21 |     | 1  | 1  | 2  | 大玉村玉井字岡谷地   |                   | 受付9   |
| 21 |     | 1  | 1  | 4  | 大玉村玉井字五ノ神   |                   | 受付12  |
| 21 |     | 1  | 1  | 3  | 大玉村玉井字北東町   |                   | 受付14  |
| 21 |     | 1  | 1  | 4  | 大玉村大山字岩高    |                   | 受付15  |
| 21 |     | 1  | 1  | 3  | 大玉村当地内      |                   | 受付16  |
| 21 |     | 1  | 1  | 2  | 大玉村大山字当地内   | 準半壊               | 受付17  |
| 21 |     | 1  | 1  | 2  | 大玉村玉井字黒沢    |                   | 受付18  |
| 21 |     | 1  | 1  | 5  | 大玉村大山字鞍掛    |                   | 受付19  |
| 21 |     | 1  | 1  | 4  | 大玉村玉井字山口瀬戸  |                   | 受付22  |
| 21 |     | 1  | 1  | 6  | 大玉村玉井字百々目木  |                   | 受付23  |
| 21 |     | 1  | 1  | 3  | 大玉村玉井字中道    |                   | 受付24  |
| 21 |     | 1  | 1  | 2  | 大玉村大山字草津川   |                   | 受付25  |
| 21 |     | 1  | 1  | 2  | 大玉村大山字草津川   |                   | 受付26  |
| 21 |     | 1  | 1  | 2  | 大玉村大山字大橋    |                   | 受付28  |
| 21 |     | 1  | 1  | 4  | 大玉村玉井字出新田   |                   | 受付29  |
| 21 |     | 1  | 1  | 1  | 大玉村大山字東     |                   | 受付30  |
| 21 |     | 1  | 1  | 2  | 大玉村大山字島向    |                   | 受付32  |
| 21 |     | 1  | 1  | 3  | 大玉村玉井字小高倉   |                   | 受付33  |
| 21 |     | 1  | 1  | 2  | 大玉村玉井字石山    |                   | 受付35  |
| 21 |     | 1  | 1  | 4  | 大玉村大山字六社山   |                   | 受付38  |
| 21 |     | 1  | 1  | 8  | 大玉村大山字住吉    |                   | 受付39  |
| 21 |     | 1  | 1  | 2  | 大玉村玉井字的場    |                   | 受付40  |
| 21 |     | 1  | 1  | 6  | 大玉村玉井字午房内   |                   | 受付41  |
| 21 |     | 1  | 1  | 2  | 大玉村大山字仲ノ在家  |                   | 受付42  |
| 21 |     | 1  | 1  | 4  | 大玉村玉井字小高倉   |                   | 受付44  |
| 21 |     | 1  | 1  | 2  | 大玉村玉井字天王下   |                   | 受付45  |
| 21 |     | 1  | 1  | 6  | 大玉村大山字玉貫    |                   | 受付46  |
| 21 |     | 1  | 1  | 2  | 大玉村玉井字西庵    |                   | 受付47  |
| 21 |     | 1  | 1  | 5  | 大玉村玉井字細田    |                   | 受付48  |
| 21 |     | 1  | 1  | 1  | 大玉村大山字南小屋   |                   | 受付49  |
| 21 |     | 1  | 1  | 3  | 大玉村大山字神原田   |                   | 受付50  |
| 21 |     | 1  | 1  | 5  | 大玉村大山字仲北    |                   | 受付51  |
| 21 |     | 1  | 1  | 3  | 大玉村玉井字宮前    |                   | 受付52  |
| 21 |     | 1  | 1  | 4  | 大玉村玉井字午房内   |                   | 受付54  |
| 21 |     | 1  | 1  | 3  | 大玉村玉井字南町    |                   | 受付55  |
| 21 |     | 1  | 1  | 2  | 大玉村玉井字的場    |                   | 受付56  |
| 21 |     | 1  | 1  | 5  | 大玉村玉井字的場    |                   | 受付57  |
| 21 |     | 1  | 1  | 2  | 大玉村大山字岩高    |                   | 受付58  |
| 21 |     | 1  | 1  | 2  | 大玉村大山字草津川   |                   | 受付62  |
| 21 |     | 1  | 1  | 2  | 大玉村大山字島向    |                   | 受付63  |
| 21 |     | 1  | 1  | 3  | 大玉村大山字揚藁    |                   | 受付64  |
| 21 |     | 1  | 1  | 8  | 大玉村大山字上高野   |                   | 受付65  |
| 21 |     | 1  | 1  | 4  | 大玉村大山字島向    |                   | 受付67  |
| 21 |     | 1  | 1  | 1  | 大玉村大山字当地内   |                   | 受付68  |
| 21 |     | 1  | 1  | 4  | 大玉村玉井字大橋    |                   | 受付70  |
| 21 |     | 1  | 1  | 1  | 大玉村玉井字五所宮   |                   | 受付72  |
| 21 |     | 1  | 1  | 6  | 大玉村大山字ヶ々作   |                   | 受付73  |
| 21 |     | 1  | 1  | 3  | 大玉村大山字仲谷地   |                   | 受付74  |
| 21 |     | 1  | 1  | 4  | 大玉村大山字破橋    |                   | 受付76  |
| 21 |     | 1  | 1  | 2  | 大玉村大山字宮ノ下   |                   | 受付77  |
| 21 |     | 1  | 1  | 3  | 大玉村大山字岩高    |                   | 受付78  |
| 21 |     | 1  | 1  | 6  | 大玉村大山字後川    |                   | 受付80  |
| 21 |     | 1  | 1  | 4  | 大玉村大山字島向    |                   | 受付81  |
| 21 |     | 1  | 1  | 5  | 大玉村玉井字中道    |                   | 受付82  |
| 21 |     | 1  | 1  | 6  | 大玉村玉井字西庵    |                   | 受付84  |
| 21 |     | 1  | 1  | 1  | 大玉村大山字岩高    |                   | 受付86  |
| 21 |     | 1  | 1  | 2  | 大玉村玉井字相ノ沢   |                   | 受付87  |
| 21 |     | 1  | 1  | 3  | 大玉村玉井字西池下   |                   | 受付89  |
| 21 |     | 1  | 1  | 3  | 大玉村玉井字的場    |                   | 受付90  |
| 21 |     | 1  | 1  | 2  | 大玉村大山字高屋敷   |                   | 受付92  |
| 21 |     | 1  | 1  | 3  | 大玉村大山字馬尽    |                   | 受付93  |
| 21 |     | 1  | 1  | 2  | 大玉村大山字宮ノ下   |                   | 受付95  |
| 21 |     | 1  | 1  | 4  | 大玉村大山字荒池    |                   | 受付96  |
| 21 |     | 1  | 1  | 2  | 大玉村大山字明路内   |                   | 受付97  |
| 21 |     | 1  | 1  | 5  | 大玉村大山字北谷地   |                   | 受付99  |
| 21 |     | 1  | 1  | 5  | 大玉村大山字櫛山地蔵堂 |                   | 受付101 |
| 21 |     | 1  | 1  | 4  | 大玉村玉井字南町    |                   | 受付102 |
| 21 |     | 1  | 1  | 2  | 大玉村玉井字横堀平   |                   | 受付103 |
| 21 | 天栄村 | 2  |    |    | 上松本         |                   | 調査中   |
| 21 |     | 1  |    |    | 大里中部        |                   |       |
| 21 |     | 2  |    |    | 大里南部        |                   |       |
| 21 |     | 2  |    |    | 大里東部        |                   | 調査中   |
| 21 |     | 1  |    |    | 中屋敷         |                   | 調査中   |
| 21 |     | 2  |    |    | 太多郎         |                   | 調査中   |
| 21 |     | 2  |    |    | 小川          |                   |       |

一部破損

|    |      |     |     |    |           |                                      |                      |
|----|------|-----|-----|----|-----------|--------------------------------------|----------------------|
| 21 |      | 3   |     |    | 小川        |                                      | 調査中                  |
| 21 |      | 2   |     |    | 高林        |                                      |                      |
| 21 |      | 1   |     |    | 高林        |                                      | 調査中                  |
| 21 |      | 2   |     |    | 沖内        |                                      |                      |
| 21 |      | 2   |     |    | 沖内        |                                      | 調査中                  |
| 21 | 矢吹町  | 125 |     |    | 矢吹地区      |                                      | 地震災                  |
| 21 | 棚倉町  | 1   |     |    | 社川地区      | 地震による内壁の亀裂                           |                      |
| 21 |      | 1   |     |    | 社川地区      | 地震による内壁の亀裂                           |                      |
| 21 |      | 1   |     |    | 近津地区      | 地震による内壁の亀裂                           |                      |
| 21 |      | 1   |     |    | 社川地区      | 地震による内壁の亀裂                           |                      |
| 21 |      | 1   |     |    | 花園地区      | 地震による内壁の亀裂                           |                      |
| 21 |      | 1   |     |    | 社川地区      | 地震による内壁の亀裂                           |                      |
| 21 |      | 1   |     |    | 社川地区      | 地震による内壁の亀裂                           |                      |
| 21 |      | 1   |     |    | 仁公儀地区     | 地震による内壁の亀裂                           |                      |
| 21 |      | 1   |     |    | 社川地区      | 地震による内壁の亀裂                           |                      |
| 21 |      | 1   |     |    | 棚倉地区      | 地震による内壁の亀裂                           |                      |
| 21 | 浅川町  | 1   |     |    | 浅川町大字東大畑  | 屋根瓦の落下                               |                      |
| 21 |      | 1   |     |    | 浅川町大字簗輪   | 屋根瓦の落下                               |                      |
| 21 | 川内村  | 26  | 26  | 60 | 上川内       | 瓦など破損                                |                      |
| 21 |      | 3   | 3   | 4  | 下川内       | 瓦など破損                                |                      |
| 22 | 田村市  | 47  | 47  |    | 田村市内      | 罹災証明届け出の内容による。<br>(被害規模は未確定のため、一部破損) |                      |
| 22 | 大玉村  | 1   | 1   | 4  | 大玉村大山字大坪  |                                      | 受付104                |
| 22 |      | 1   | 1   | 3  | 大玉村大山字岩高  |                                      | 受付106                |
| 22 |      | 1   | 1   | 4  | 大玉村大山字島向  |                                      | 受付107                |
| 22 |      | 1   | 1   | 5  | 大玉村玉井字東町  |                                      | 受付109                |
| 22 |      | 1   | 1   | 1  | 大玉村大山字当地内 |                                      | 受付110                |
| 22 |      | 1   | 1   | 5  | 大玉村玉井字坂下  |                                      | 受付112                |
| 22 |      | 1   | 1   | 2  | 大玉村大山字上ノ台 |                                      | 受付114                |
| 22 |      | 1   | 1   | 6  | 大玉村大山字小泉  |                                      | 受付116                |
| 22 |      | 1   | 1   | 4  | 大玉村大山字岩高  |                                      | 受付119                |
| 22 |      | 1   | 1   | 4  | 大玉村大山字天王  |                                      | 受付120                |
| 22 |      | 1   | 1   | 2  | 大玉村玉井字山口  |                                      | 受付122                |
| 22 |      | 1   | 1   | 3  | 大玉村大山字東   |                                      | 受付123                |
| 22 |      | 1   | 1   | 6  | 大玉村玉井字薄黒内 |                                      | 受付125                |
| 22 |      | 1   | 1   | 3  | 大玉村大山字岩高  |                                      | 受付127                |
| 22 | 天栄村  | 24  |     |    | 西郷        |                                      | 調査中                  |
| 22 |      | 8   |     |    | 中郷        |                                      | 調査中                  |
| 22 |      | 14  |     |    | 児渡        |                                      | 調査中                  |
| 22 |      | 2   |     |    | 上松本       |                                      |                      |
| 22 |      | 9   |     |    | 大山        |                                      | 調査中                  |
| 22 |      | 1   |     |    | 大里中部      |                                      | 調査中                  |
| 22 | 下郷町  | 2   | 2   | 7  | 大内地区      | 地震により壁の一部破損等                         |                      |
| 22 | 矢吹町  | 60  |     |    | 中畑地区      |                                      | 地震災                  |
| 22 | 飯館村  | 1   | 1   | 3  | 臼石行政区     | 地震による浄化槽損傷1件                         |                      |
| 23 | 福島市  | 163 |     |    |           |                                      |                      |
| 23 | 天栄村  | 1   |     |    | 下松本       |                                      |                      |
| 23 |      | 3   |     |    | 下松本       |                                      | 調査中                  |
| 23 |      | 3   |     |    | 今坂        |                                      |                      |
| 23 |      | 5   |     |    | 今坂        |                                      | 調査中                  |
| 23 |      | 6   |     |    | 飯豊        |                                      |                      |
| 23 |      | 3   |     |    | 飯豊        |                                      | 調査中                  |
| 23 | 玉川村  | 14  | 14  |    |           |                                      |                      |
| 23 | 浪江町  | 1   | 1   | 1  | 高瀬字西原     |                                      |                      |
| 23 |      | 1   | 1   | 1  | 北幾世橋字西原   |                                      |                      |
| 23 |      | 1   | 1   | 1  | 北幾世橋字洪井   |                                      |                      |
| 23 |      | 2   | 2   | 2  | 幾世橋字来福寺   |                                      |                      |
| 23 |      | 1   | 1   | 1  | 権現堂字上蔵役目  |                                      |                      |
| 23 |      | 1   | 1   | 1  | 川添字蔵前     |                                      |                      |
| 24 | いわき市 | 35  | 35  | 91 | 平地区       |                                      |                      |
| 24 |      | 8   | 8   | 29 | 小名浜地区     |                                      |                      |
| 24 |      | 3   | 3   | 9  | 勿来地区      |                                      |                      |
| 24 |      | 8   | 8   | 23 | 内郷地区      |                                      |                      |
| 24 |      | 8   | 8   | 20 | 四倉地区      |                                      |                      |
| 24 |      | 5   | 5   | 13 | 小川地区      |                                      |                      |
| 24 |      | 10  | 10  | 22 | 好間地区      |                                      |                      |
| 24 |      | 2   | 2   | 4  | 田人地区      |                                      |                      |
| 24 |      | 1   | 1   | 3  | 久之浜・大久地区  |                                      |                      |
| 24 | 白河市  | 186 |     |    |           |                                      |                      |
| 24 | 須賀川市 | 295 | 295 |    | 市内        |                                      |                      |
| 24 | 南相馬市 | 120 | 120 |    | 原町区       | 詳細調査中                                |                      |
| 24 |      | 18  | 18  |    | 小高区       | 詳細調査中                                |                      |
| 24 |      | 30  | 30  |    | 鹿島区       | 詳細調査中                                |                      |
| 24 | 本宮市  | 85  |     |    |           |                                      |                      |
| 24 | 桑折町  | 509 |     |    |           |                                      | 罹災判定前のものについては一部損壊に計上 |
| 24 | 川俣町  | 52  |     |    | 川俣地区      | 屋根瓦落下、外壁・内壁亀裂等                       |                      |
| 24 |      | 44  |     |    | 秋山地区      | ガラス戸の破損、屋根瓦落下、外壁・内壁亀裂等               | (うち1件人的被害あり)         |
| 24 |      | 18  |     |    | 羽田地区      | 屋根瓦落下、外壁・内壁亀裂等                       |                      |
| 24 |      | 11  |     |    | 鶴沢地区      | 屋根瓦落下、外壁・内壁亀裂等                       |                      |
| 24 |      | 8   |     |    | 小神地区      | 屋根瓦落下、外壁・内壁亀裂等                       |                      |
| 24 |      | 3   |     |    | 小島地区      | 屋根瓦落下、外壁・内壁亀裂等                       |                      |
| 24 |      | 9   |     |    | 飯坂地区      | 屋根瓦落下、外壁・内壁亀裂等                       |                      |
| 24 |      | 6   |     |    | 山木屋地区     | 屋根瓦落下、外壁・内壁亀裂等                       |                      |
| 24 | 天栄村  | 16  |     |    | 西郷        |                                      |                      |
| 24 |      | 7   |     |    | 中郷        |                                      |                      |
| 24 |      | 7   |     |    | 児渡        |                                      |                      |

|      |     |       |       |       |          |               |    |
|------|-----|-------|-------|-------|----------|---------------|----|
| 24   |     | 2     |       |       | 大里東部     |               |    |
| 24   |     | 4     |       |       | 大山       |               |    |
| 24   |     | 1     |       |       | 太多郎      |               |    |
| 24   | 中島村 | 7     | 7     | 28    |          |               |    |
| 24   | 小野町 | 1     | 1     |       | 小野新町字東馬番 | 窓ガラス、壁等の破損    | 地震 |
| 24   |     | 1     | 1     |       | 小野新町字東馬番 | 屋根瓦落下         | 地震 |
| 24   |     | 1     | 1     |       | 小野新町字寺下  | 屋根瓦落下         | 地震 |
| 24   |     | 1     | 1     |       | 谷津作字鬼石   | 屋根瓦落下・カーポート破損 | 地震 |
| 24   |     | 1     | 1     |       | 小野新町字中通  | 屋根瓦落下         | 地震 |
| 24   |     | 1     | 1     |       | 小野新町字寺下  | 屋根瓦落下         | 地震 |
| 24   |     | 1     | 1     |       | 小野新町字中通  | 屋根瓦落下         | 地震 |
| 24   |     | 1     | 1     |       | 谷津作字南作   | 壁にひび          | 地震 |
| 24   |     | 1     | 1     |       | 小野新町字中通  | 壁にひび          | 地震 |
| 24   |     | 1     | 1     |       | 小野新町字東馬番 | 壁にひび          | 地震 |
| 24   |     | 1     | 1     |       | 小野新町字前久保 | 壁にひび          | 地震 |
| 24   |     | 1     | 1     |       | 小野新町字荒町  | 壁にひび          | 地震 |
| 24   |     | 1     | 1     |       | 小野新町字宿ノ後 | 壁にひび          | 地震 |
| 24   |     | 1     | 1     |       | 谷津作字平館   | 壁の崩落          | 地震 |
| 24   |     | 1     | 1     |       | 小野新町字中通  | 屋根瓦落下         | 地震 |
| 24   |     | 1     | 1     |       | 小野新町字前久保 | 壁にひび          | 地震 |
| 24   |     | 1     | 1     |       | 谷津作字安橋   | 壁にひび          | 地震 |
| 24   |     | 1     | 1     |       | 小野新町字七生根 | 壁にひび          | 地震 |
| 24   |     | 1     | 1     |       | 小野新町字東馬番 | 壁にひび          | 地震 |
| 24   |     | 1     | 1     |       | 小野新町字東馬番 | 壁にひび          | 地震 |
| 24   |     | 1     | 1     |       | 小野新町字中通  | 壁のひび割れ        | 地震 |
| 24   |     | 1     | 1     |       | 飯豊字中田    | 基礎のひび割れ       | 地震 |
|      | 合計  | 4,105 | 2,480 | 3,423 |          |               |    |
| 床上浸水 |     |       |       |       |          |               |    |
|      |     |       |       |       |          |               |    |
|      |     |       |       |       |          |               |    |
|      | 合計  | 0     | 0     | 0     |          |               |    |
| 床下浸水 |     |       |       |       |          |               |    |
|      |     |       |       |       |          |               |    |
|      |     |       |       |       |          |               |    |
|      | 合計  | 0     | 0     | 0     |          |               |    |

5. 被害の状況

(3)非住家被害

| 報数 | 市町村名 | 棟数 | 地区名       | 原因・状況等                | 備考                |
|----|------|----|-----------|-----------------------|-------------------|
| 2  | 相馬市  | 1  | 大野公民館     | 地震による一部破損             |                   |
| 2  |      | 1  | 日立木公民館    | 地震による一部破損             |                   |
| 2  |      | 1  | 玉野公民館     | 地震による一部破損             |                   |
| 2  |      | 1  | 大野小学校     | 地震による一部破損             |                   |
| 2  |      | 1  | 桜丘小学校     | 地震による漏水               |                   |
| 2  |      | 1  | 中村第二中学校   | 地震による断水               |                   |
| 2  |      | 1  | 磯部小学校     | 地震による漏水               |                   |
| 2  |      | 1  | 磯部中学校     | 地震による一部破損             |                   |
| 2  |      | 1  | 保健センター    | 地震による一部破損             |                   |
| 2  |      | 1  | スポーツアリーナ  | 地震による一部破損             |                   |
| 2  | 大玉村  | 1  | 大玉村大山字神原  | 大玉村村民体育館のガラスが破損       |                   |
| 5  | 相馬市  | 1  | 9分団2班消防屯所 | 地震による一部破損             |                   |
| 5  | 国見町  | 1  | 国見町役場     | 配管破損による漏水             |                   |
| 5  |      | 1  | 国見町立国見小学  | 受水槽損壊                 |                   |
| 5  |      | 1  | 観月台文化セン   | 配管破損による漏水             |                   |
| 6  | 富岡町  | 1  | 本岡字王塚     | 富岡町立第二小学校体育館が未通水      |                   |
| 6  |      | 1  | 小浜        | 富岡町総合体育館で一部天井崩落あり。安全性 | 指定避難所             |
| 6  |      | 1  | 小浜字大膳町    | 認定こども園の遊戯室の一部で軽微なクラック | 運営面の安全性を確保し、通常運営。 |
| 6  |      | 1  | 本岡字王塚     | 富岡町役場のシステム天井一部での化粧板等が | 通常業務可能            |
| 6  |      | 1  | 夜ノ森南      | JR夜ノ森駅改札の天井の一部で損壊確認   |                   |
| 6  | 浪江町  | 1  | 浪江町地域スポー  | 自動ドア等の損傷              |                   |
| 6  |      | 1  | サンシャイン浪江  | 地震による一部破損             |                   |
| 8  | 須賀川市 | 4  | 西袋地区      | 地震による一部損壊等            |                   |
| 8  |      | 3  | 小塩江地区     | 地震による一部損壊等            |                   |
| 8  |      | 3  | 大東地区      | 地震による一部損壊等            |                   |
| 8  | 石川町  | 1  | 沢田小学校体育館  | 外壁の一部落下、亀裂            |                   |
| 8  |      | 1  | 沢田児童館     | 雨樋の一部破損               |                   |
| 8  |      | 1  | 沢田自治センター  | 玄関タイルの剥離、体育館天井よりボルト落下 |                   |
| 8  | 浪江町  | 1  | 浪江町役場本庁舎  | 地震による一部破損             |                   |
| 8  |      | 1  | 津島活性化セン   | 地震による一部破損             |                   |
| 9  | 三春町  | 1  | 三春地区      | 三春小学校 校舎内壁クラック、外階段クラッ |                   |
| 9  |      | 1  | 沢石地区      | 沢石小学校 内壁・天井一部落下       |                   |
| 9  |      | 1  | 御木沢地区     | 御木沢小学校体育館ガラス破損        |                   |
| 9  |      | 1  | 岩江地区      | 岩江小学校 外壁の一部にクラック      |                   |
| 9  | 飯館村  | 1  | 深谷地区      | 地震による宿泊体験施設内の天井・壁の落下、 | 宿泊体験館さこり          |
| 9  |      | 2  | 草野地区      | 地震による交流センター内の壁、床の破損、基 | 飯館村交流センター         |
| 9  |      | 1  | 伊丹沢地区     | 地震による役場庁舎の瓦破損・落下      | 役場庁舎 雨漏り発生中       |
| 10 | 大玉村  | 1  | 大玉村大山字大江  | 大山公民館1階トイレ天井崩落        |                   |
| 10 |      | 1  | 大玉村玉井字西庵  | 大玉村村民プールの配管破損         |                   |
| 10 | 浪江町  | 1  | 道の駅なみえ    | 地震による一部破損             |                   |
| 10 |      | 1  | いこいの村なみえ  | 地震による一部破損             |                   |
| 10 |      | 1  | 津島小学校体育館  | 窓ガラス破損                |                   |
| 10 |      | 1  | 津島中学校     | 窓ガラス破損                |                   |
| 10 |      | 1  | なみえ創成小学   | 地震による一部損壊             |                   |
| 10 |      | 1  | 荷捌き施設     | 敷地内に段差あり              |                   |
| 12 | 広野町  | 1  | 広野町大字下北迫  | 役場1階漏水                |                   |
| 12 |      | 1  | 広野町大字下浅見  | 教室天井部モルタル剥離           |                   |
| 12 | 檜葉町  | 1  | 大谷地区      | ならはスカイアリーナ2階のスプリンクラーの |                   |
| 13 | 白河市  | 1  | サンフレッシュ白  | 照明器具破損                |                   |
| 13 |      | 1  | ひがし幼稚園    | 天井材亀裂、園庭・犬走亀裂         |                   |
| 13 |      | 1  | ひがし保育園    | 内壁の破損ほか               |                   |
| 13 |      | 1  | 表郷デイサービス  | エアコン配管破損              |                   |
| 13 |      | 1  | 石切場市営住宅5  | 給水管破損、インターロッキング破損     | 復旧済み              |
| 13 |      | 1  | 石切場市営住宅6  | 給水管破損、インターロッキング破損     | 復旧済み              |
| 13 |      | 1  | 松風の里市営住宅  | 給水管破損、漏水              | 復旧済み              |
| 13 |      | 1  | 松風の里市営住宅  | 高架水槽リレースイッチ異常         | 仮復旧済み             |
| 13 |      | 1  | 松風の里市営住宅  | 断水                    | 仮復旧済み             |
| 13 |      | 1  | 白河第一小学校   | 窓ガラス一部破損、壁・床亀裂、天井材一部落 | 応急措置済み            |
| 13 |      | 1  | 白河第三小学校   | 蓄熱暖房機2機倒れ             |                   |
| 13 |      | 1  | 白河南中学校    | 給水ポンプ異常               | 復旧済み              |
| 13 |      | 1  | 中央公民館     | 壁一部剥離、床亀裂             |                   |
| 13 |      | 1  | しらすかの森ス   | ブルスタジアム掲揚ポール破損、敷地内道路  |                   |
| 13 |      | 1  | 東風の台運動公園  | 管理事務所、プールサイドの一部に亀裂    |                   |
| 13 |      | 1  | 武道館       | 外壁軒天板落下、外壁剥離、内壁剥離、弓道場 |                   |
| 13 |      | 1  | 関辺市民体育館   | 基礎部分クラック、浄化槽付近亀裂      |                   |
| 13 |      | 1  | 給食センター    | ポンプ室漏水、調理室天井一部亀裂      |                   |
| 13 | 須賀川市 | 2  | 浜田地区      | 地震による一部損壊等            |                   |
| 14 |      | 5  | 長沼地区      | 地震による一部損壊等            |                   |
| 14 | 喜多方市 | 1  | 旧甲斐家蔵住宅   | 外壁の一部剥離。看板の一部破損。      | 地震及び2月16日強風       |
| 14 | 平田村  | 1  | 蓬田新田地区    | 炭窯天井崩落                | 地震                |
| 14 | 三春町  | 1  | 三春地区      | 役場庁舎 壁にクラック           |                   |
| 15 | 鏡石町  | 11 |           |                       |                   |
| 15 | 川内村  | 1  | 川内中学校 体育  | 体育館の窓ガラス破損            | 暴風                |
| 15 | 葛尾村  | 1  | 落合地区      | 施設内水道管損傷により一部断水       | 葛尾村役場庁舎(村民会館)     |
| 15 | 新地町  | 1  | 真弓地区      | 地震により消防屯所の窓および車庫シャッター | 第3分団第9部真弓班        |
| 15 |      | 1  | 岡地区       | 地震により消防屯所の窓ガラスが割れる    | 第2分団第4部岡班         |
| 15 |      | 1  | 作田地区      | 地震により消防屯所の引き戸が破損      | 第3分団第10部作田班       |
| 15 | 飯館村  | 1  | 前田行政区     | 地震による外壁亀裂、屋内クロス壁亀裂、前庭 | 前田公民館             |
| 16 | 白河市  | 1  | 大信幼稚園     | 内壁一部破損、敷地内亀裂等         |                   |
| 16 |      | 1  | たいしん保育園   | 天井材亀裂等                |                   |
| 16 |      | 1  | 関辺幼稚園     | クロス亀裂、園庭亀裂等           |                   |
| 16 |      | 1  | 表郷幼稚園     | 園庭亀裂、壁亀裂等             |                   |
| 16 |      | 1  | おもてごう保育園  | 外壁亀裂、クロス剥がれ等          |                   |
| 16 |      | 1  | なないろ保育園   | 窓の破損、天井材の破損           |                   |
| 16 |      | 1  | あったか児童クラ  | 天井材の破損                |                   |
| 16 |      | 1  | おもてごう児童ク  | 天井材の破損、外壁のヒビ等         |                   |
| 16 |      | 1  | 東保健センター   | 給水管漏水                 |                   |
| 16 |      | 1  | 表郷保健センター  | 入口部沈下                 |                   |
| 16 | 伊達市  | 8  | 月館地域      |                       |                   |
| 17 | 相馬市  | 1  | 相馬市防災備蓄倉  | 地震による一部破損             |                   |
| 17 |      | 1  | 相馬市歴史資料収  | 地震による一部破損             |                   |
| 17 | 南会津町 | 1  | 伊南保育所     | 壁のひび割れ                |                   |

公共  
建物

|    |       |     |          |                       |                   |
|----|-------|-----|----------|-----------------------|-------------------|
| 19 | 伊達市   | 18  | 梁川地域     |                       |                   |
| 19 |       | 25  | 保原地域     |                       |                   |
| 19 |       | 13  | 霊山地域     |                       |                   |
| 19 | 猪苗代町  | 1   | 樋ノ口      | 町立吾妻中学校の屋上にある高架水槽の送水管 |                   |
| 19 | 矢吹町   | 1   | 本町地区(複合施 | 図書館の本落下による臨時休館        |                   |
| 19 |       | 1   | 一本木地区(文化 | 大ホール客席天井板落下           |                   |
| 19 |       | 1   | 中畑地内(中畑公 | 内壁・外壁等の亀裂等            |                   |
| 19 |       | 1   | 三神地内(三神公 | 内壁の亀裂等                |                   |
| 19 |       | 8   | 各地区集会所(町 | 内壁・外壁等の亀裂、漏水等         |                   |
| 19 | 三春町   | 1   | 三春地区     | 三春分団第3部屯所外壁破損         |                   |
| 19 |       | 1   | 沢石地区     | 防火水槽外壁破損              |                   |
| 20 | 須賀川市  | 17  | 須賀川地区    | 地震による一部損壊等            | 市営団地2か所含む(その他区分)  |
| 20 |       | 3   | 岩瀬地区     | 地震による一部損壊等            |                   |
| 20 |       | 3   | 仁井田地区    | 地震による一部損壊等            |                   |
| 20 |       | 1   | 稲田地区     | 地震による一部損壊等            |                   |
| 21 | 猪苗代町  | 1   | 天鏡台温泉    | 緑の村レストハウスのガラス8枚損壊     |                   |
| 21 |       | 1   | 半坂       | 猪苗代町総合体育館の灯油装置破損      |                   |
| 21 |       | 1   | 川桁       | 川桁体育館の障がい者トイレで漏水      |                   |
| 21 | 葛尾村   | 1   | 落合地区     | 壁一部損壊                 | 復興交流館あぜりあ         |
| 21 |       | 1   | 落合地区     | 各階トイレのヘアークラックの亀裂      | 葛尾小学校             |
| 21 |       | 3   | 落合地区     | 壁の亀裂                  | 消防屯所              |
| 21 | 新地町   | 1   | 福田地区     | 地震により屯所窓ガラスが破損        | 第3分団第8部福田班        |
| 22 | 田村市   | 83  | 市有施設     |                       |                   |
| 22 | 葛尾村   | 1   | 落合地区     | 壁の亀裂                  | 葛尾村貸事務所           |
| 23 | 伊達市   | 11  | 伊達地域     |                       |                   |
| 23 | 小野町   | 1   | 小野町役場庁舎  | 窓ガラス破損                | 地震                |
| 23 |       | 1   | 小野小学校校舎  | 壁ひび割れ                 | 地震                |
| 23 |       | 1   | 小野小学校体育館 | 窓ガラス破損                | 地震                |
| 23 |       | 1   | 小野わかば幼稚園 | 壁ひび割れ                 | 地震                |
| 23 |       | 1   | 中央さくら保育園 | 壁ひび割れ                 | 地震                |
| 23 |       | 1   | 夏井おおすぎ保育 | 壁ひび割れ                 | 地震                |
| 23 |       | 1   | 飯豊ひまわり保育 | 壁のひび割れ                | 地震                |
| 23 |       | 1   | 浮金つつじ児童園 | 壁のひび割れ                | 地震                |
| 23 |       | 1   | 小野町交流・定住 | 断水                    | 地震                |
| 23 |       | 1   | 小野町火葬場「お | パネル板破損                | 地震                |
| 23 |       | 1   | 町民体育館    | 器具室扉の湾曲               | 地震                |
| 23 |       | 1   | 消防団第4分団第 | 壁のひび割れ                | 地震                |
| 24 | 桑折町   | 47  |          |                       |                   |
| 24 | 川内村   | 1   | 天山文庫     | 壁亀裂                   | 地震                |
| 合  | 計     | 381 |          |                       |                   |
| 4  | 葛尾村   | 1   | 野川地区     | 車庫屋根被害                |                   |
| 5  | 国見町   | 1   | 道の駅国見あつか | 天井一部崩落 ほか調査中          |                   |
| 5  | 猪苗代町  | 1   | 千代田      | 町立猪苗代中学校の西側校門壁が両側倒壊   |                   |
| 6  | 南会津町  | 1   | 館岩地域・水引  | 全壊                    | 茅葺き屋根建物(空き家)      |
| 6  | 埴町    | 1   | 道の駅はなわ   | 2階会議室ベランダ手摺り損傷        |                   |
| 8  | 浪江町   | 1   | イオン浪江店   | 地震による一部破損             |                   |
| 9  | 会津坂下町 | 1   | 会津坂下町大字青 | 倉庫の内壁の一部が崩落。          |                   |
| 10 | 浪江町   | 1   | 浪江町社会福祉協 | 地震による一部破損             |                   |
| 13 | 白河市   | 1   | 介護保険施設ひも | 漏水、壁亀裂、エレベーターの停止      | 復旧済み              |
| 13 |       | 1   | 介護保険施設表郷 | エレベーターの停止             |                   |
| 13 |       | 1   | 特別養護老人ホー | エレベーターの停止             |                   |
| 13 |       | 1   | 認知症対応型グ  | 壁亀裂                   |                   |
| 13 |       | 1   | 認知症対応型グ  | 壁亀裂、駐車場一部亀裂           |                   |
| 13 | 会津美里町 | 1   | 字本郷道上    | 強風により物置が倒れた           | 2/16強風による被害       |
| 13 | 双葉町   | 1   | 双葉町大字渋川字 | 民家倉庫の側面崩壊(帰還困難区域)     | 地震                |
| 14 | 喜多方市  | 1   | 根岸地区     | 蔵の屋根破損。               | 2月16日強風           |
| 14 | 湯川村   | 1   | 中ノ目      | 小屋の内壁が一部損壊            | 地震                |
| 14 | 石川町   | 1   | 母畑字滝ノ平地内 | 土蔵の置屋根落下              | 2.16強風による被害       |
| 14 | 飯館村   | 1   | 大倉行政区    | 地震による体育館内ガラス窓の破損      | 大倉体育館 ガラス窓 4枚割れ   |
| 16 | 双葉町   | 1   | 双葉町大字長塚字 | 民家コンテナ倉庫の横転           | 暴風(推測)            |
| 17 | 大玉村   | 1   | 大玉村玉井字中道 | 納屋                    | 受付1               |
| 17 |       | 1   | 大玉村大山字大橋 | 土蔵                    | 受付4               |
| 17 |       | 1   | 大玉村大山字島向 | ブロック塀                 | 受付6               |
| 17 |       | 1   | 大玉村大山字愛宕 | 会社倉庫                  | 受付10              |
| 17 |       | 1   | 大玉村玉井字馬喰 | 土蔵                    | 受付11              |
| 17 |       | 1   | 大玉村玉井字出新 | 納屋                    | 受付13              |
| 17 |       | 1   | 大玉村大山字鞍掛 | 牛舎                    | 受付53              |
| 17 |       | 1   | 大玉村大山字鞍掛 | 書道塾                   | 受付21              |
| 17 |       | 1   | 大玉村大山字広松 | 会社通信機器                | 受付27              |
| 17 |       | 1   | 大玉村大山字東  | 納屋                    | 受付31              |
| 17 |       | 1   | 大玉村大山字日中 | 物置                    | 受付34              |
| 17 |       | 1   | 大玉村大山字高久 | 納屋                    | 受付36              |
| 17 |       | 1   | 大玉村玉井字大石 | 納屋                    | 受付37              |
| 17 |       | 1   | 大玉村大山字仲ノ | 納屋                    | 受付43              |
| 17 |       | 1   | 大玉村玉井字宮前 | 塀                     | 受付53              |
| 17 |       | 1   | 大玉村大山字鞍掛 | 土蔵                    | 受付59              |
| 17 |       | 1   | 大玉村大山字後川 | 土蔵                    | 受付60              |
| 17 |       | 1   | 大玉村大山字馬尽 | 作業場                   | 受付61              |
| 17 |       | 1   | 大玉村大山字上高 | 塀                     | 受付66              |
| 17 |       | 1   | 大玉村大山字当地 | 納屋                    | 受付69              |
| 17 |       | 1   | 大玉村玉井字大橋 | 蔵                     | 受付71              |
| 17 |       | 1   | 大玉村大山字仲谷 | 納屋                    | 受付75              |
| 19 | 飯館村   | 1   | 草野行政区    | 地震によるボイラー破損1件         | 個人住民宅1棟(避難者のため不在) |
| 19 |       | 3   | 深谷行政区    | 地震による屋根瓦崩落3件          | 個人住民宅3棟(避難者のため不在) |
| 19 |       | 1   | 佐須行政区    | 地震による屋根瓦崩落1件          | 個人住民宅1棟(避難者のため不在) |
| 19 |       | 4   | 比曾行政区    | 地震による屋根瓦崩落3件          | 個人住民宅4棟(避難者のため不在) |
| 19 |       | 1   | 長泥行政区    | 地震による屋根瓦崩落1件          | 個人住民宅1棟(避難者のため不在) |
| 19 |       | 1   | 臼石行政区    | 地震による屋根瓦崩落、基礎ヒビ欠け、屋内壁 | 個人住民宅1棟(避難者のため不在) |
| 19 |       | 1   | 前田行政区    | 地震による屋根瓦崩落1件          | 個人住民宅1棟(避難者のため不在) |
| 19 |       | 1   | 二枚橋須萱行政区 | 地震による屋根瓦崩落1件          | 個人住民宅1棟(避難者のため不在) |
| 20 | 大玉村   | 1   | 大玉村玉井字守谷 | 保養所                   | 受付79              |
| 20 |       | 1   | 大玉村大山字六社 | 集会所                   | 受付83              |
| 20 |       | 1   | 大玉村玉井字西庵 | 納屋                    | 受付85              |
| 20 |       | 1   | 大玉村玉井字相ノ | 納屋                    | 受付88              |
| 20 |       | 1   | 大玉村玉井字的場 | 駐車場                   | 受付91              |
| 20 |       | 1   | 大玉村大山字馬尽 | 蔵                     | 受付94              |
| 20 |       | 1   | 大玉村大山字明路 | 塀                     | 受付98              |

その他

|    |      |     |          |                       |            |
|----|------|-----|----------|-----------------------|------------|
| 20 | 浪江町  | 1   | 大堀字後畑地内  | 作業小屋の倒壊               |            |
| 21 | 大玉村  | 1   | 大玉村大山字北谷 | 蔵                     | 受付100      |
| 21 | 天栄村  | 5   | 西郷       |                       |            |
| 21 |      | 2   | 中郷       |                       |            |
| 21 |      | 1   | 児渡       |                       | 調査中        |
| 21 |      | 1   | 上松本      |                       |            |
| 21 |      | 1   | 下松本      |                       |            |
| 21 |      | 1   | 大里北部     |                       |            |
| 21 |      | 1   | 大里東部     |                       |            |
| 21 |      | 1   | 飯豊       |                       |            |
| 21 |      | 2   | 小川       |                       |            |
| 21 |      | 1   | 小川       |                       | 調査中        |
| 21 |      | 1   | 大山       |                       |            |
| 21 |      | 1   | 春日山      |                       |            |
| 21 | 猪苗代町 | 1   | 半坂       | 猪苗代町総合体育館の外構が沈下し、躯体との |            |
| 21 |      | 1   | 半坂       | 猪苗代町体験交流館入口のブロックとコンク  |            |
| 21 | 棚倉町  | 1   | 社川地区     | 地震による内壁の亀裂            |            |
| 21 |      | 1   | 社川地区     | 地震による内壁の亀裂            |            |
| 21 |      | 1   | 社川地区     | 地震による内壁の亀裂            |            |
| 21 | 葛尾村  | 1   | 落合地区     | 壁の一部破損、ボイラー配管一部破損     | せせらぎ荘      |
| 22 | 田村市  | 24  | 民有施設+市民の |                       |            |
| 22 | 下郷町  | 1   | 大内地区     | 地震により、屋根の積雪と共に茅葺屋根の一部 |            |
| 22 | 飯館村  | 2   | 前田八和木行政区 | 地震による蔵の窓の落下 1件        | 村民所有 1件(蔵) |
| 23 | 小野町  | 1   | リカちゃんキャッ | 壁のひび割れ・展示物の落下         | 地震         |
| 23 |      | 1   | 吉野辺字滝    | 土蔵の外壁落下               | 地震         |
| 23 |      | 1   | 特別養護老人ホ一 | 水道管破裂                 | 地震         |
| 23 |      | 1   | 谷津作字小治郎  | 壁のひび割れ                | 地震         |
| 23 |      | 1   | 小野赤沼字漆坊  | 蔵のひび割れ                | 地震         |
| 23 |      | 1   | 田村飯豊郵便局  | 壁のひび割れ                | 地震         |
| 24 | いわき市 | 7   | 平        | 一部損壊(10%未満) 7         |            |
| 24 |      | 0   | 小名浜      |                       |            |
| 24 |      | 0   | 勿来       |                       |            |
| 24 |      | 0   | 常磐       |                       |            |
| 24 |      | 1   | 内郷       | 全壊 1                  |            |
| 24 |      | 0   | 四倉       |                       |            |
| 24 |      | 0   | 遠野       |                       |            |
| 24 |      | 0   | 小川       |                       |            |
| 24 |      | 1   | 好間       | 一部損壊(10%未満) 1         |            |
| 24 |      | 2   | 三和       | 全壊 1、一部損壊(準半壊) 1      |            |
| 24 |      | 0   | 田人       |                       |            |
| 24 |      | 0   | 久之浜・大久   |                       |            |
| 24 | 南相馬市 | 27  | 原町区      | 詳細調査中                 |            |
| 24 |      | 4   | 小高区      | 詳細調査中                 |            |
| 24 |      | 19  | 鹿島区      | 詳細調査中                 |            |
| 24 | 桑折町  | 226 |          |                       |            |
| 24 | 飯館村  | 3   | 上飯樋行政区   | 地震による屋根瓦崩落2件          | 村内事業所1棟    |
| 合  | 計    | 411 |          |                       |            |



5. 被害の状況

(4)道路被害

| No. | 市町村名 | 路線名              | 通行止区間           |                 | 延長(km) | 規制理由           | 規制区分 |       | 規制開始時間           | 片側解除時間 | 全面解除時間           | 備考     |
|-----|------|------------------|-----------------|-----------------|--------|----------------|------|-------|------------------|--------|------------------|--------|
|     |      |                  | 起点              | 終点              |        |                | 前/後  | 全面/片側 |                  |        |                  |        |
| 1   | いわき市 | 市道田町・三崎線         | 平堂根町地内          | 平堂根町地内          | 0.0    | 水道漏水のため        | 後    | 全面    | 2021/02/14 01:30 |        | 2021/02/14 08:00 | L=100m |
| 2   |      | 市道天王崎1号線         | 常磐湯本町天王崎地内      | 常磐湯本町天王崎地内      | 0.0    | 近隣建物からの落下物のため  | 後    | 全面    | 2021/02/14 01:00 |        | 2021/02/14 14:00 | L=10m  |
| 3   |      | 市道前田・鬼越線         | 内郷御台境町鶴巻地内      | 内郷御台境町鶴巻地内      | 0.0    | ガス漏れのため        | 後    | 全面    | 2021/02/14 02:40 |        | 2021/02/14 04:51 | L=100m |
| 4   |      | 1-91 関田・大島       | いわき市勿来町関田御城前 地内 | いわき市勿来町関田御城前 地内 | 0.0    | 道路冠水           | 後    | 全面    | 2021/02/15 15:30 |        | 2021/02/15 16:00 | L=150m |
| 5   |      | 東二丁目4号線          | 四倉町字東二丁目        | 四倉町字東四丁目        | 0.0    | 道路冠水           | 後    | 全面    | 2021/02/15 17:00 |        | 2021/02/15 17:30 | L=620m |
| 6   |      | 東三丁目6号線          | 四倉町字東三丁目        | 四倉町字東三丁目        | 0.0    | 道路冠水           | 後    | 全面    | 2021/02/15 17:00 |        | 2021/02/15 17:30 | L=170m |
| 7   |      | 東三丁目8号線          | 四倉町字東三丁目        | 四倉町字東二丁目        | 0.0    | 道路冠水           | 後    | 全面    | 2021/02/15 17:00 |        | 2021/02/15 17:30 | L=170m |
| 8   |      | 西四丁目・西二丁目線       | 四倉町字東三丁目        | 四倉町字東二丁目        | 0.0    | 道路冠水           | 後    | 全面    | 2021/02/15 17:00 |        | 2021/02/15 17:30 | L=620m |
| 9   |      | 岸・神明前線           | 小名浜上神白字江添地内     | 小名浜上神白字江添地内     | 0.0    | 路面洗掘           | 後    | 全面    | 2021/02/18 10:00 |        | 2021/02/22 16:00 | L=100m |
| 10  |      | 鎌田・上片寄線          | 平鎌田字萩名田地内       | 平鎌田字萩名田地内       | 0.0    | 信号機支柱の折損       | 後    | 片側    | 2021/02/15 19:00 |        | 2021/02/15 21:30 | L=20m  |
| 11  |      | 搔樋小路1号線JR常磐線地下歩道 | 平字搔樋小路地内        | 平字搔樋小路地内        | 0.0    | 排水ポンプ施設故障による冠水 | 後    | 全面    | 2021/02/15 23:00 |        | 2021/02/16 07:00 | L=50m  |

5. 被害の状況

(4)道路被害

| No. | 市町村名 | 路線名      | 通行止区間     |           | 延長(km) | 規制理由    | 規制区分 |       | 規制開始時間           | 片側解除時間 | 全面解除時間           | 備考  |
|-----|------|----------|-----------|-----------|--------|---------|------|-------|------------------|--------|------------------|-----|
|     |      |          | 起点        | 終点        |        |         | 前/後  | 全面/片側 |                  |        |                  |     |
|     | 小計   |          | 11        |           |        |         |      |       |                  |        |                  |     |
| 1   | 三春町  | 町道五本木垢潜線 | 富沢字堂作地内   | 富沢字堂作地内   | 0.0    | 法面崩落    | 後    | 片側    | 2021/02/14 00:55 |        | 2021/02/16 12:00 | 通行可 |
| 2   |      | 三春北線     | 南成田字千代川地内 | 南成田字千代川地内 | 0.0    | 路面にクラック | 後    | 全面    | 2021/02/14 08:45 |        | 2021/02/16 12:00 | 通行可 |
| 3   |      | 平生田2号線   | 富沢字八升蒔田地内 | 富沢字八升蒔田地内 | 0.0    | 路面にクラック | 後    | 全面    | 2021/02/14 09:02 |        | 2021/02/16 12:00 | 通行可 |
| 4   |      | 町道実沢古沢目線 | 実沢字古沢目地内  | 実沢字古沢目地内  | 0.0    | 落石      | 後    | 片側    | 2021/02/13 00:35 |        | 2021/02/14 01:00 |     |
| 5   |      | 町道10号線   | 山田字菖蒲作地内  | 山田字菖蒲作地内  | 0.0    | 落石      | 後    | 片側    | 2021/02/13 00:40 |        | 2021/02/14 01:00 |     |
| 6   |      | 町道10号線   | 上舞木字向田地内  | 上舞木字向田地内  | 0.0    | 落石      | 後    | 片側    | 2021/02/13 00:40 |        | 2021/02/14 01:00 |     |
| 7   |      | 清水永作線    | 栗林地内      | 栗林地内      | 0.0    | 落石      | 後    | 片側    | 2021/02/14 01:10 |        | 2021/02/14 02:00 |     |
| 8   |      | 町道御城山1号線 | 南町地内      | 南町地内      | 0.0    | 落石      | 後    | 片側    | 2021/02/14 07:10 |        | 2021/02/14 08:00 |     |
| 9   |      | 一本松太田線   | 一本松地内     | 一本松地内     | 0.0    | 落石      | 後    | 片側    | 2021/02/14 07:40 |        | 2021/02/14 08:30 |     |
| 10  |      | 小滝栗林線    | 栗林地内      | 栗林地内      | 0.0    | 落石      | 後    | 片側    | 2021/02/14 07:40 |        | 2021/02/14 08:00 |     |

5. 被害の状況

(4)道路被害

| No. | 市町村名 | 路線名        | 通行止区間          |                | 延長(km) | 規制理由                                   | 規制区分 |       | 規制開始時間           | 片側解除時間           | 全面解除時間           | 備考 |
|-----|------|------------|----------------|----------------|--------|--|------|-------|------------------|------------------|------------------|----|
|     |      |            | 起点             | 終点             |        |  | 前/後  | 全面/片側 |                  |                  |                  |    |
| 11  |      | 五本木垢潜薬師堂線  | 富沢字深田地内        | 富沢字深田地内        | 0.0    | ①舗装破損A=1.5m<br>②墓石転落(車道へ)<br>③側溝破損L=4m | 後    | 片側    | 2021/02/14 07:50 |                  | 2021/02/14 08:30 |    |
| 12  |      | 三春北線       | 南成田字千代川地内      | 南成田字千代川地内      | 0.0    | 道路クラック                                 | 後    | 片側    | 2021/02/14 08:45 |                  | 2021/02/14 09:30 |    |
|     | 小計   |            | 12             |                |        |  |      |       |                  |                  |                  |    |
| 1   | 伊達市  | 相馬福島道路     | 伊達桑折IC、霊山IC    | 桑折JCT、相馬IC     | 0.0    | 安全確認                                   | 後    | 全面    | 2021/02/13 23:28 |                  | 2021/02/14 03:45 |    |
| 2   |      | 国道115号線    | 伊達市霊山町石田地内     | 伊達市霊山町石田地内     | 0.0    | 落石                                     | 後    | 全面    | 2021/02/14 01:20 |                  | 2021/02/14 08:50 |    |
| 3   |      | 市道二井田細谷線   | 伊達市梁川町新田字小松林地内 | 伊達市梁川町新田字小松林地内 | 0.0    | 跨線橋の段差                                 | 後    | 全面    | 2021/02/14 03:00 |                  | 2021/02/15 16:30 |    |
| 4   |      | 新田地内アンダーパス | 伊達市梁川町新田地内     | 伊達市梁川町新田地内     | 0.0    | 冠水                                     | 後    | 全面    | 2021/02/14 03:25 |                  | 2021/02/14 04:40 |    |
| 5   |      | 大泉地内アンダーパス | 伊達市保原町大泉地内     | 伊達市保原町大泉地内     | 0.0    | 冠水                                     | 後    | 全面    | 2021/02/14 03:25 |                  | 2021/02/14 04:40 |    |
| 6   |      | 市道4106館田沢線 | 伊達市霊山町掛田字田沢地内  | 伊達市霊山町掛田字田沢地内  | 0.0    | 法面崩落                                   | 後    | 全面    | 2021/02/16 07:30 |                  | 2021/02/17 15:30 |    |
| 7   |      | 市道台東前1号線   | 伊達市梁川町新田字台地内   | 伊達市梁川町新田字台地内   | 0.0    | 倒木                                     | 後    | 全面    | 2021/02/16 07:30 |                  | 2021/02/16 15:00 |    |
|     | 小計   |            | 7              |                |        |  |      |       |                  |                  |                  |    |
| 1   | 南相馬市 | 市道岡田通学線    | 小高区田町地内        | 小高区田町地内        | 0.0    | 路面隆起のため                                | 後    | 片側    | 2021/02/14 03:00 | 2021/02/15 17:00 | 2021/02/19 17:00 |    |

5. 被害の状況

(4)道路被害

| No. | 市町村名 | 路線名                 | 通行止区間        |               | 延長(km) | 規制理由    | 規制区分 |       | 規制開始時間           | 片側解除時間           | 全面解除時間           | 備考 |
|-----|------|---------------------|--------------|---------------|--------|---------|------|-------|------------------|------------------|------------------|----|
|     |      |                     | 起点           | 終点            |        |         | 前/後  | 全面/片側 |                  |                  |                  |    |
| 2   |      | 市道蛭沢弥平平迫線           | 小高区蛭沢字藤谷地内   | 小高区蛭沢字藤谷地内    | 0.0    | 路面隆起のため | 後    | 全面    | 2021/02/14 11:45 |                  | 2021/02/19 17:00 |    |
| 3   |      | 市道栄町二見町線            | 栄町一丁目地内      | 栄町一丁目地内       | 0.0    | 漏水のため   | 後    | 全面    | 2021/02/16 02:00 |                  | 2021/02/16 18:00 |    |
|     | 小計   |                     | 3            |               |        |         |      |       |                  |                  |                  |    |
| 1   | 埴町   | 鎌田線                 | 真名畑字荒屋       | 真名畑字荒屋        | 0.0    | 落石      | 後    | 片側    | 2021/02/15 19:10 | 2021/02/22 08:30 |                  |    |
|     | 小計   |                     | 1            |               |        |         |      |       |                  |                  |                  |    |
| 1   | 本宮市  | 富士内・上沢線             | 仁井田字富士内地内    | 荒井字東学壇地内      | 1.0    | 段差発生    | 後    | 全面    | 2021/02/14 01:20 |                  |                  |    |
| 2   |      | 石田線                 | 長屋字宮山地内      | 長屋字石田地内       | 0.1    | 漏水      | 後    | 全面    | 2021/02/14 00:30 |                  | 2021/02/18 16:00 |    |
| 3   |      | 下ノ原19号線             | 仁井田字下ノ原地内    | 仁井田字下ノ原地内     | 0.1    | ブロック塀倒壊 | 後    | 全面    | 2021/02/14 01:50 |                  | 2021/02/15 08:00 |    |
| 4   |      | 五百川10号線             | 仁井田字五百川地内    | 仁井田字五百川地内     | 0.1    | ブロック塀   | 後    | 全面    | 2021/02/14 06:30 |                  | 2021/02/14 11:03 |    |
| 5   |      | 喜七内・熊野前線            | 長屋字喜七内地内     | 長屋字熊野前地内      | 0.1    | 段差発生    | 後    | 全面    | 2021/02/14 08:00 |                  | 2021/02/15 14:00 |    |
|     | 小計   |                     | 5            |               |        |         |      |       |                  |                  |                  |    |
| 1   | 桑折町  | 町道107号・伊達地区広域営農団地農道 | 桑折町大字上郡字才勝地内 | 桑折町大字上郡字冲河原地内 | 0.0    | 支承ボルト破断 | 後    | 全面    | 2021/02/17 19:00 |                  |                  |    |
|     | 小計   |                     | 1            |               |        |         |      |       |                  |                  |                  |    |

5. 被害の状況

(4)道路被害

| No. | 市町村名 | 路線名      | 通行止区間        |              | 延長(km) | 規制理由    | 規制区分 |       | 規制開始時間           | 片側解除時間 | 全面解除時間           | 備考       |
|-----|------|----------|--------------|--------------|--------|---------|------|-------|------------------|--------|------------------|----------|
|     |      |          | 起点           | 終点           |        |         | 前/後  | 全面/片側 |                  |        |                  |          |
| 1   | 棚倉町  | 岡田西河内線   | 棚倉町大字岡田字猪鼻地内 | 棚倉町大字岡田字猪鼻地内 | 0.5    | 落石の恐れ   | 前    | 全面    | 2021/02/14 13:40 |        | 2021/03/01 09:00 |          |
|     | 小計   |          | 1            |              |        |         |      |       |                  |        |                  |          |
| 1   | 檜葉町  | 上宮田・林町線  | 山田岡字林町地内     | 山田浜字林町地内     | 0.0    | 冠水      | 後    | 全面    | 2021/02/15 16:45 |        | 2021/02/17 09:50 | JRアンダーパス |
| 2   |      | 坂下・佐野線   | 山田岡字広畑地内     | 山田岡字広畑地内     | 0.0    | 冠水      | 後    | 全面    | 2021/02/15 16:45 |        | 2021/02/15 17:17 | 国道アンダーパス |
| 3   |      | 美シ森線     | 山田岡字美シ森地内    | 山田岡字美シ森地内    | 0.0    | 浸水      | 後    | 全面    | 2021/02/15 17:00 |        | 2021/02/15 20:30 |          |
|     | 小計   |          | 3            |              |        |         |      |       |                  |        |                  |          |
| 1   | 泉崎村  | 踏瀬長峰・松倉線 | 泉崎字長峯地内      | 泉崎字長峯地内      | 0.0    | クラック・隆起 | 後    | 全面    | 2021/02/14 15:30 |        |                  | 地震災      |
|     | 小計   |          | 1            |              |        |         |      |       |                  |        |                  |          |
| 1   | 浪江町  | 室原小丸北沢線  | 浪江町大字室原地内    | 浪江町大字小丸地内    | 2.5    | 落石      | 後    | 全面    | 2021/02/14 15:00 |        | 2021/02/17 12:00 |          |
|     | 小計   |          | 1            |              |        |         |      |       |                  |        |                  |          |
| 1   | 相馬市  | 大洲松川線    | 相馬市尾浜字松川地内   | 相馬市磯部字大洲地内   | 0.0    | 崖崩落     | 後    | 全面    | 2021/02/13 01:20 |        | 2021/02/14 18:30 |          |
| 2   |      | 中部404号線  | 相馬市中野字寺前地内   | 相馬市中野字寺前地内   | 0.0    | ブロック塀倒壊 | 後    | 全面    | 2021/02/14 00:30 |        | 2021/02/14 14:20 |          |
| 3   |      | 赤木館前線    | 相馬市蒲庭字館前地内   | 相馬市蒲庭字館前地内   | 0.0    | 落石      | 後    | 全面    | 2021/02/14 02:00 |        | 2021/02/14 16:00 |          |

5. 被害の状況

(4)道路被害

| No. | 市町村名 | 路線名       | 通行止区間       |             | 延長(km) | 規制理由            | 規制区分 |       | 規制開始時間           | 片側解除時間 | 全面解除時間           | 備考 |
|-----|------|-----------|-------------|-------------|--------|-----------------|------|-------|------------------|--------|------------------|----|
|     |      |           | 起点          | 終点          |        |                 | 前/後  | 全面/片側 |                  |        |                  |    |
| 4   |      | 中部400号線   | 相馬市中野字明神前地内 | 相馬市中野字明神前地内 | 0.0    | ブロック塀倒壊         | 後    | 全面    | 2021/02/14 02:10 |        | 2021/02/15 17:00 |    |
| 5   |      | 中部233号線   | 相馬市中村字曲田地内  | 相馬市中村字曲田地内  | 0.0    | 鉄骨崩落            | 後    | 全面    | 2021/02/14 02:47 |        | 2021/02/14 15:30 |    |
| 6   |      | 高池成田線     | 相馬市中村字川原町地内 | 相馬市中村字川原町地内 | 0.0    | ブロック塀倒壊         | 後    | 全面    | 2021/02/14 02:35 |        | 2021/02/14 16:30 |    |
| 7   |      | 中部289号線   | 相馬市小泉字高池前地内 | 相馬市小泉字高池前地内 | 0.0    | 電線切断            | 後    | 片側    | 2021/02/14 07:15 |        | 2021/02/15 15:00 |    |
| 8   |      | 手ノ沢線      | 相馬市赤木地内     | 相馬市赤木地内     | 0.0    | 舗装損傷            | 後    | 片側    | 2021/02/14 07:25 |        | 2021/02/15 10:18 |    |
| 9   |      | 東部577号線   | 相馬市蒲庭字堂ヶ迫地内 | 相馬市蒲庭字堂ヶ迫地内 | 0.0    | 落石              | 後    | 全面    | 2021/02/14 09:45 |        | 2021/02/16 15:30 |    |
| 10  |      | 中部596号線   | 相馬市富沢字松道地内  | 相馬市富沢字松道地内  | 0.2    | 法面崩落の恐れ         | 後    | 全面    | 2021/02/15 11:45 |        | 2021/02/16 16:30 |    |
| 11  |      | 西山三部沢線    | 相馬市小野字馬番沢地内 | 相馬市小野字馬番沢地内 | 0.0    | 法面崩落の恐れ         | 後    | 全面    | 2021/02/15 13:40 |        | 2021/02/22 15:50 |    |
| 12  |      | 東部29号線    | 新沼字坪ヶ迫地内    | 新沼字坪ヶ迫地内    | 0.0    | 電線のたわみ          | 後    | 全面    | 2021/02/14 14:33 |        | 2021/02/17 13:20 |    |
|     | 小計   |           | 12          |             |        |                 |      |       |                  |        |                  |    |
| 1   | 矢吹町  | 一般町道中町6号線 | 中町地内        | 中町地内        | 0.0    | 隣接する建物からの落下物の恐れ | 後    | 全面    | 2021/02/14 07:00 |        |                  |    |

5. 被害の状況

(4)道路被害

| No. | 市町村名 | 路線名         | 通行止区間          |                 | 延長(km) | 規制理由            | 規制区分 |       | 規制開始時間           | 片側解除時間           | 全面解除時間           | 備考 |
|-----|------|-------------|----------------|-----------------|--------|-----------------|------|-------|------------------|------------------|------------------|----|
|     |      |             | 起点             | 終点              |        |                 | 前/後  | 全面/片側 |                  |                  |                  |    |
| 2   |      | 一般町道八幡町善郷内線 | 小松地内           | 小松地内            | 0.0    | 道路陥没            | 後    | 全面    | 2021/02/14 09:55 |                  |                  |    |
| 3   |      | 一般町道曙町4号線   | 曙町地内           | 曙町地内            | 0.0    | 隣接する建物からの落下物の恐れ | 後    | 全面    | 2021/02/15 07:00 |                  | 2021/03/01 15:00 |    |
| 4   |      | 一般町道松倉大池線   | 牡丹平地内          | 牡丹平地内           | 0.0    | 道路陥没            | 後    | 片側    | 2021/02/14 00:00 |                  |                  |    |
|     | 小計   |             | 4              |                 |        |                 |      |       |                  |                  |                  |    |
| 1   | 福島市  | 国道13号バイパス   | 福島市東中央3丁目地内    | 福島市野田町字道端地内     | 0.5    | 段差発生            | 後    | 片側    | 2021/02/13 23:25 | 2021/02/14 03:30 | 2021/02/15 09:30 |    |
| 2   |      | 市道          | 福島市平石字下石地内     | 福島市平石字台地内       | 0.5    | 電柱破損、市道上に落下     | 後    | 全面    | 2021/02/14 01:59 |                  | 2021/02/15 09:00 |    |
| 3   |      | 西堀切藤沢田線     | 福島市飯坂町字西堀切33地先 | 福島市飯坂町字西堀切33地先  | 0.1    | 落石              | 後    | 全面    | 2021/02/14 01:45 |                  | 2021/02/15 15:00 |    |
| 4   |      | 市道          | 福島市松川町下川崎字馬場1  | 福島市松川町下川崎字西原山28 | 0.1    | 亀裂のため           | 後    | 全面    | 2021/02/14 02:08 |                  | 2021/02/16 14:30 |    |
|     | 小計   |             | 4              |                 |        |                 |      |       |                  |                  |                  |    |
| 1   | 葛尾村  | 落合浪江線       | 葛尾村大字落合字大放地内   | 葛尾村大字落合字大放地内    | 4.0    | 落石              | 後    | 全面    | 2021/02/14 01:15 |                  | 2021/02/14 08:10 |    |
|     | 小計   |             | 1              |                 |        |                 |      |       |                  |                  |                  |    |
|     | 合計   |             | 67             |                 |        |                 |      |       |                  |                  |                  |    |

5. 被害の状況

(5)その他被害

| 報数 | 市町村名  | 地区名                             | その他        | 被害状況  |
|----|-------|---------------------------------|------------|---|
| 2  | 大玉村   | 大玉村玉井地区一部地域                     | 停電→復旧      | 停電 600世帯→全世帯復旧  |
| 2  | 中島村   | 浦原地区                            | ドラッグストア    | 入口天井落下<br>※調査中  |
| 3  | 双葉町   | 双葉町大字鴻草地内(帰還困難区域)               | 町道新山鴻草線    | 上水道の漏水あり。仕切弁で通水停止。居住者がいないので支障なし。  |
| 4  | 相馬市   | 相馬市石上地内、黒木地内、塚部地内、新沼字坪ヶ迫地内、赤木地内 | 電気         | 停電→全地区復旧  |
| 4  | 中島村   | 滑津原地区                           | 総合福祉センター   | 配管関係破損あり<br>※調査中  |
| 4  | 中島村   | 滑津原地区                           | 中島中学校      | 体育館設備一部破損<br>※調査中   |
| 4  | 塙町    | 伊香地区                            | 藤井ハイムはなわ   | スプリンクラー作動し施設の一部が浸水。 入居者は同一施設内に移動  |
| 4  | 檜葉町   |                                 | 孤立集落の発生    | 該当なし  |
| 5  | 二本松市  | 沢松倉地内                           | 大規模法面崩落    | エビスサーキット内への土砂流入、サーキットコースの損壊(ひび割れ、路肩崩壊等)、土砂流入による施設内建屋の損壊、施設保有者への被害、等<br>※調査中           |
| 5  | 猪苗代町  | 市沢                              | 橋りょう       | 町道市沢蒲谷地線(第二号橋) 橋台上部隙間   |
| 5  | 猪苗代町  | 中ノ沢                             | 橋りょう       | 町道中ノ沢尻線(こすか橋) 護岸石積はらみ   |
| 5  | 猪苗代町  | 川上                              | 橋りょう       | 町道川上千貫線(東商橋) 地覆クラック   |
| 5  | 猪苗代町  | 見祢山(土津神社「会津藩主松平家墓所」)            | 文化財        | 鎮石の一部剥離   |
| 5  | 会津坂下町 | 会津坂下町字市中二番甲地内(上町)               | ブロック塀の倒壊   | 敷地境界上に立っているブロック塀が、20メートルに渡って倒壊している。   |
| 5  | 石川町   | 沢井字上ノ原地内                        | 沢田小学校      | 断水※対応済み   |
| 5  | 石川町   | 双里字谷津地内                         | 上水道管       | 断水※対応済み   |
| 5  | 石川町   | 沢井字五反分地内                        | 上水道管       | 漏水※対応済み   |
| 5  | 葛尾村   | 下葛尾地区                           | 塀の倒壊       | 自宅の周囲にある塀の倒壊(約半分程度)   |
| 6  | 双葉町   | 双葉町大字鴻草字北北斗地内(帰還困難区域)           | 町道坂下山崎線    | 一部液状化。通行には支障なし。   |
| 6  | 双葉町   | 双葉町大字中野字高田地内                    | 産業交流センター   | 一部施設破損等。  |
| 6  | 双葉町   | 双葉町大字長塚字町西地内                    | JR双葉駅東口広場  | 一部施設破損等。  |
| 8  | 会津若松市 | 御薬園内 重陽閣                        |            | 室内壁破損。  |
| 8  | 会津若松市 | 鶴ヶ城 南走り長屋                       |            | 内壁の一部亀裂(幅30cm)及び壁材の小破損。   |
| 8  | 会津若松市 | 会津若松市歴史資料センターまなべこ               |            | 階段の一部破損。  |
| 8  | 会津若松市 | 丸果会津青果事務所                       |            | 事務所壁、床の一部亀裂及び階段壁体のコンクリート一部剥離。   |
| 8  | 会津若松市 | あいづ総合体育館                        |            | メインアリーナ観客席天井パネル一部損傷。  |
| 8  | 会津若松市 | 公設地方卸売市場                        |            | 壁の一部剥離。   |
| 8  | 石川町   | 塩ノ平地内                           | 養護老人ホーム長生園 | ボイラー破損※対応済み   |
| 8  | 石川町   | 山形字大室地内                         | 町道4037     | 落石※撤去完了   |
| 9  | 双葉町   | 双葉町大字郡山、大字新山、大字長塚、大字中野地内        | 停電         | 公共施設及び産業拠点等で停電。復旧済。   |
| 10 | 檜葉町   | 檜葉南工業団地                         | 劇物タンク破損    | 檜葉南工業団地内(株)アトックス 福島機材センターで苛性ソーダのタンクが破損し、一部が敷地外に流出<br>流出分および飛散土壌植生の回収作業中<br>17:00 回収完了 |
| 13 | 白河市   | 東蕪内榎形                           |            | ため池堤体崩れ   |
| 13 | 田村市   |                                 | 防火水槽破損 2件  | ※調査中  |
| 13 | 天栄村   | 中屋敷                             | 板宮神社       | 鳥居崩落<br>※調査中  |
| 13 | 天栄村   | 大里北部                            |            | 石垣崩落<br>※調査中  |
| 13 | 天栄村   | 上松本                             |            | ブロック塀崩落<br>※調査中   |
| 13 | 天栄村   | 児渡                              |            | ブロック塀崩落<br>※調査中   |
| 13 | 天栄村   | 沖内                              |            | 墓石崩落<br>※調査中  |
| 13 | 天栄村   | 中郷                              |            | ブロック塀崩落<br>※調査中   |
| 13 | 天栄村   | 児渡                              |            | ブロック塀崩落<br>※調査中   |
| 13 | 天栄村   | 中郷                              |            | ブロック塀崩落<br>※調査中   |
| 13 | 天栄村   | 上松本                             |            | ブロック塀崩落<br>※調査中   |
| 13 | 天栄村   | 上松本                             |            | ブロック塀崩落<br>※調査中   |
| 13 | 猪苗代町  | 明戸                              | 橋りょう       | 町道明戸東館線(明戸橋) 橋台破損、護岸裏沈下、橋台上部隙間  |
| 14 | 白河市   | 国史跡 白川城跡                        |            | 灯籠倒壊(2箇所)、玉垣倒れ(2箇所)、石塔一部落下(1箇所)   |
| 14 | 白河市   | 国史跡名勝 南湖公園                      |            | 十七景石碑倒れ、石製ベンチ倒れ(3箇所)  |
| 14 | 白河市   | 市史跡 白河藩大名墓所                     |            | 丹羽長重墓: 灯籠倒壊(2箇所)、墓の石材ずれ(一部落下)<br>松平直矩墓、松平基知墓: 灯籠上部石材落下(6箇所)                           |



5. 被害の状況

(5)その他被害

| 報数 | 市町村名 | 地区名                    | その他                                   | 被害状況   |
|----|------|------------------------|---------------------------------------|--|
| 14 | 白河市  | 市指定史跡 矢越の森             |                                       | 祠倒壊（8箇所）、灯籠倒壊（4箇所）、石碑倒れ（1箇所）   |
| 14 | 白河市  | 市指定史跡 境の明神             |                                       | 灯籠脚部破損（1箇所）  |
| 14 | 白河市  | 市指定史跡 金売り吉次墓           |                                       | 灯籠倒れ（1箇所）  |
| 14 | 白河市  | 南湖公園翠楽苑 庭園             |                                       | 石灯籠倒れ（7基）  |
| 14 | 白河市  | 鶴子山公園                  |                                       | 大型複合遊具ボルト破断  |
| 14 | 相馬市  | 相馬市小野地内、柚木地内、黒木地内、椎木地内 | 水道                                    | 断水<br>→全地区復旧   |
| 14 | 三春町  | 三春地区<br>御木沢地区<br>岩江地区  | 神社・寺院                                 | 鳥居傾き1件（地震）、灯籠崩落2件（地震）  |
| 14 | 三春町  | 三春地区<br>中郷地区           | 土蔵                                    | 壁崩落2件（地震）  |
| 14 | 三春町  | 御木沢地区<br>沢石地区<br>中郷地区  | 墓石                                    | 各地区墓石崩落相当数有（地震）  |
| 14 | 三春町  | 御木沢地区                  | ブロック塀                                 | ブロック塀倒壊により車に衝突1件（地震）   |
| 14 | 三春町  | 御木沢地区                  | 井戸水                                   | 地震後に井戸水が濁る。（地震）  |
| 14 | 三春町  | 沢石地区<br>中郷地区           | 道路                                    | 落石2件（地震）   |
| 14 | 三春町  | 中郷地区                   | マンホール沈下                               | 町民体育館 マンホールじゃっかん沈下（地震）   |
| 14 | 三春町  | 三春地区                   | 地盤沈下                                  | 町民第2体育館 正面通路じゃっかん地盤沈下（地震）  |
| 14 | 三春町  | 三春地区                   | 本等の落下                                 | 町民図書館 本落下（地震）  |
| 14 | 三春町  | 三春地区                   | 法面崩落                                  | お城山法面崩れ  |
| 14 | 三春町  | 沢石地区                   | 住宅裏山ひび割れ                              | 住宅裏山ひび割れ   |
| 14 | 飯館村  | 小宮行政区                  | 昇口被害                                  | 昇口亀裂 2件  |
| 14 | 飯館村  | 大倉行政区                  | 道路損傷                                  | 渡戸橋 道路接続部に段差発生（道路規制なし）<br>渡戸橋 道路接続部にクラック発生（道路規制なし）                         |
| 14 | 飯館村  | 佐須行政区                  | 道路損傷<br>落石<br>法面崩落<br>設置物倒壊           | 道路舗装面亀裂 2件（道路規制なし）<br>道路への落石 2件（道路規制なし）<br>山の法面崩落 1件<br>地区内設置の石碑倒壊 1件      |
| 14 | 飯館村  | 前田八和木行政区               | 落石                                    | 道路への落石 1件（道路規制なし）  |
| 14 | 飯館村  | 大久保外内行政区               | ブロック塀損壊<br>墓石被害                       | 個人住宅ブロック塀崩落 1件<br>墓石倒壊・ずれ 1件   |
| 15 | 白河市  | 国史跡名勝 南湖公園             |                                       | 四阿の柱ズレ   |
| 15 | 葛尾村  | 全地区                    | 街路灯被害                                 | 13カ所被害   |
| 15 | 飯館村  | 伊丹沢行政区                 | ブロック塀損壊<br>河川張りブロック被害<br>道路損傷<br>墓石被害 | 住宅付近ブロック塀倒壊 1件<br>地区内河川の張りブロックずれ 1件<br>地区内村道舗装面亀裂 1件（道路規制なし）<br>墓石倒壊・ずれ 4件 |
| 15 | 飯館村  | 上飯樋行政区                 | 道路損傷                                  | 道路への落石 1件（道路規制なし）  |
| 15 | 飯館村  | 比曾行政区                  | 墓石被害                                  | 墓石倒壊・ずれ 1件   |
| 15 | 飯館村  | 長泥行政区                  | 道路損傷                                  | 道路舗装面亀裂（国道399号線） 1件（道路規制なし）  |
| 15 | 飯館村  | 前田行政区                  | 道路土砂流入<br>設置物倒壊<br>墓石被害               | 農道への土砂流入1件（道路規制なし）<br>個人宅庭先の石崩れ 1件<br>墓石倒壊・ずれ 1件                           |
| 15 | 飯館村  | 二枚橋須萱行政区               | 落石                                    | 道路への落石 1件（道路規制なし）  |
| 16 | 白河市  | 戊辰戦争墓碑（松並）             |                                       | 長州大垣藩戦死六名墓墓碑の倒壊  |
| 17 | 中島村  | 岡ノ内地区                  | 第1分団第3部屯所                             | 基礎・シャッター一部破損   |
| 17 | 中島村  | 吉岡地区                   | 第2分団第4部第2班屯所                          | 基礎・シャッター一部破損<br>※調査中   |
| 20 | 石川町  | 北山形字破石地内               | 町道4072                                | 落石※撤去完了  |
| 20 | 浪江町  | 川添字南上ノ原地内              | 町道                                    | 30mに渡り町道に亀裂  |
| 20 | 浪江町  | 川添字瀬田前地内               | 町道                                    | 路面隆起   |
| 20 | 浪江町  | 赤字木字葛久保地内              | 町道                                    | 路肩陥落   |
| 20 | 浪江町  | 下津島字松木山地内              | 町道                                    | 路面陥落   |
| 20 | 新地町  |                        | 断水                                    | 令和3年2月15日 16時 復旧   |
| 22 | 檜葉町  | 一ツ屋地区                  | 漏水                                    | 上水道漏水（50m3/h程度）<br>断水建物4棟（最大）<br>11時48分通水完了                                |
| 22 | 飯館村  | 飯樋町行政区                 | 設置物倒壊                                 | 旧飯樋小学校敷地内 記念碑倒壊 1件   |
| 23 | いわき市 | 小名浜地区（1箇所）             | （公）道路・橋りょう                            | 被害額：600千円  |
| 23 | いわき市 | 平地区（1箇所）               | （公）公園施設                               | 被害額：9,500千円  |
| 23 | いわき市 | 市内                     | （民）農林業施設被害                            | ガラス温室ハウス<br>被害額：0（耐用年数超過）<br>※調査中  |
| 23 | いわき市 | 市内                     | （民）商工観光施設被害                           | 約44事業所<br>被害額：150,000千円  |
| 23 | 小野町  | 塩庭字阿生田                 | 町道                                    | 落石（地震）   |
| 23 | 小野町  | 浮金字貝屋                  | 町道                                    | 道路脇に積み重ねた木材（板）が崩れる（地震）   |
| 23 | 小野町  | 谷津作字池ノ平                | 町道                                    | 道路に亀裂（地震）  |
| 23 | 小野町  | 飯豊字梅ノ木畑                | 町道                                    | 法面崩落（地震）   |
| 23 | 小野町  | 吉野辺字殿畑                 | 町道                                    | 土砂崩れ（地震）   |
| 23 | 小野町  | 雁股田字古内                 | 県営林道                                  | 落石・U字側溝破損（地震）  |
| 23 | 小野町  | 小野新町字中通                |                                       | ブロック塀一部損壊（地震）  |
| 23 | 小野町  | 小野新町字中通                |                                       | ふるさと文化の館展示物落下（地震）  |
| 23 | 小野町  | 小野新町字中通                |                                       | 瓦落下に伴う自動車損壊（地震）  |
| 23 | 小野町  | 小野新町字万景                |                                       | 小野小学校校庭落石（地震）  |
| 23 | 小野町  | 南田原井字村木                | 町道                                    | 石垣の一部道路に落石（地震）   |
| 23 | 小野町  | 小野新町字東馬番               |                                       | 瓦落下に伴う自動車破損（地震）  |

5. 被害の状況

(5)その他被害

| 報数 | 市町村名 | 地区名   | その他         | 被害状況   |
|----|------|---|-------------|--|
| 23 | 小野町  | 浮金字西之内  |             | 納屋サッシ落下の際に車破損(地震)  |
| 23 | 小野町  | 飯豊字五反田  |             | 店舗 商品の損傷(地震)   |
| 23 | 小野町  | 小野新町字丹後坂  |             | 給湯器損壊(地震)  |
| 24 | いわき市 | 市内1 1箇所<br>【内訳】平地区(3箇所)、小名浜地区(2箇所)、内郷地区(3箇所)、久之浜・大久地区(1箇所)            | (公) 水道施設    | 被害額: 調査中   |
| 24 | いわき市 | 市内2 2箇所<br>【内訳】中学校3校、小学校1校、幼稚園4施設、公民館1施設、文化施設5箇所、スポーツ施設(4箇所)、その他(4施設) | (公) 文教施設    | 被害額: 28,356千円  |
| 24 | いわき市 | 市内4 2箇所<br>【内訳】庁舎等2箇所、市営住宅2棟、いわき駅関連施設2箇所、消防施設等7箇所、児童福祉施設等25箇所、その他3箇所  | (公) その他     | 被害額: 22,675千円  |
| 24 | いわき市 | 市内4 箇所<br>【内訳】常磐地区(1箇所)、内郷地区(2箇所)、四倉地区(1箇所)                           | (民) がけ崩れ    | 被害額: 28,000千円  |
| 24 | いわき市 | 市内7 箇所  | (民) 文教施設被害  | 私立幼稚園<br>被害額: 調査中  |
| 24 | いわき市 | 市内1 件   | (民) 水産業施設被害 | 久之浜漁港<br>被害額: 200千円  |
| 24 | いわき市 | 市内2 5件  | (民) その他     | 児童福祉施設(10件)、障がい者施設(10件)、高齢者施設(4件)、文化財(1件)<br>被害額: 18,150千円 |

異常気象による道路通行規制箇所一覧表

(様式-5)

令和3年3月2日 13:30 現在

| 整理<br>番号                   | 管内       | 種<br>別 | 路線名      | 通行止区間           |                | 延長<br>(km) | 規制<br>理由    | 規制区分 |    | 規制時間 |    |    |    | 片側解除時間 |    |    |    | 全面解除時間 |    |    |    | 備考                          |
|----------------------------|----------|--------|----------|-----------------|----------------|------------|-------------|------|----|------|----|----|----|--------|----|----|----|--------|----|----|----|-----------------------------|
|                            |          |        |          | 起<br>点          | 終<br>点         |            |             | 事前   | 全片 | 月    | 日  | 時  | 分  | 月      | 日  | 時  | 分  | 月      | 日  | 時  | 分  |                             |
| 令和3年2月13日地震(震度6)による通行止め    |          |        |          |                 |                |            |             |      |    |      |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |                             |
| 1                          | 勿来土木     | 主      | 日立いわき線   | いわき市植田町小名田42    | いわき市植田町中央3丁目1  | 0.3        | 路面隆起        |      | 全  | 2    | 14 | 0  | 00 |        |    |    |    | 2      | 14 | 16 | 30 |                             |
| 2                          | あぶくま高原道路 | 主      | あぶくま高原道路 | 矢吹IC            | 玉川IC           | 10.5       | 地震          |      | 全  | 2    | 13 | 23 | 13 |        |    |    |    | 2      | 14 | 21 | 00 | 2月14日3:00<br>玉川IC~小野IC解除    |
| 3                          | 須賀川土木    | 一      | 成田鏡田線    | 岩瀬郡鏡石町成田        | 岩瀬郡鏡石町成田       | 0.5        | 路面隆起        |      | 全  | 2    | 14 | 0  | 00 |        |    |    |    | 2      | 16 | 17 | 00 |                             |
| 4                          | 保原土木     | 主      | 浪江国見線    | 相馬郡飯館村佐須字佐須     | 伊達市霊山町石田字佐須峠   | 0.5        | 地震          |      | 全  | 2    | 13 | 23 | 50 | 2      | 14 | 14 | 00 | -      | -  | -  | -  | 2月14日14:00<br>片側解除          |
| 5                          | 相双建設     | 国      | 115号     | 相馬市今田字西田        | 相馬市東玉野字向山      | 13.8       | 落石倒木        |      | 全  | 2    | 14 | 0  | 58 |        |    |    |    | 2      | 14 | 8  | 50 |                             |
| 6                          | 県北建設     | 一      | 福島安達線    | 福島市松川町浅川字笠松     | 福島市松川町本町       | 2.0        | 地震          |      | 全  | 2    | 14 | 0  | 45 |        |    |    |    | 2      | 14 | 7  | 30 |                             |
| 7                          | 相双建設     | 主      | 原町海老相馬線  | 南相馬市鹿島区南海老      | 相馬市蒲庭          | 2.4        | 路面陥没        |      | 全  | 2    | 13 | 23 | 08 |        |    |    |    | 2      | 14 | 15 | 00 |                             |
| 8                          | 保原土木     | 主      | 浪江国見線    | 伊達郡国見町大字塚野目字五反田 | 伊達郡国見町大字藤田字日渡二 | 0.4        | 電線切断        |      | 全  | 2    | 14 | 2  | 10 |        |    |    |    | 2      | 14 | 9  | 30 |                             |
| 9                          | 保原土木     | 主      | 白石国見線    | 伊達郡国見町大字鳥取      | 伊達郡国見町大字鳥取     | 3.7        | 路面陥没        |      | 全  | 2    | 14 | 2  | 10 | 2      | 18 | 15 | 00 | -      | -  | -  | -  | 2月18日15:00 片側解除<br>大型車両通行不可 |
| 10                         | 相双建設     | 一      | 広野小高線    | 南相馬市小高区井田川      | 南相馬市小高区井田川     | 0.6        | 路面隆起        |      | 全  | 2    | 14 | 2  | 30 |        |    |    |    | 2      | 14 | 11 | 00 |                             |
| 11                         | 富岡土木     | 主      | いわき浪江線   | 双葉郡双葉町大字山田      | 双葉郡浪江町大字井出     | 5.0        | 路面陥没        |      | 全  | 2    | 14 | 2  | 07 | 2      | 14 | 7  | 00 | -      | -  | -  | -  | 2月14日7:00<br>片側解除           |
| 12                         | 富岡土木     | 一      | 落合浪江線    | 双葉郡葛尾村大字落合      | 双葉郡葛尾村大字落合     | 1.0        | 落石          |      | 全  | 2    | 14 | 3  | 44 |        |    |    |    | 2      | 14 | 8  | 10 |                             |
| 13                         | 二本松土木    | 一      | 岳温泉線     | 二本松市岳温泉         | 二本松市岳温泉        | 0.4        | 擁壁倒壊<br>の恐れ |      | 全  | 2    | 14 | 3  | 30 |        |    |    |    |        |    |    |    | 2/15 17:30 規制区間縮小           |
| 14                         | 二本松土木    | 一      | 馬場平杉田線   | 二本松市三雄山         | 二本松市三雄山        | 0.1        | 落石          |      | 全  | 2    | 14 | 3  | 35 |        |    |    |    | 2      | 14 | 9  | 45 |                             |
| 15                         | 保原土木     | 一      | 飯坂桑折線    | 伊達郡桑折町大字万正寺字東原前 | 伊達郡桑折町字新町      | 0.8        | 家屋倒壊        |      | 全  | 2    | 14 | 14 | 45 |        |    |    |    | 2      | 17 | 16 | 00 |                             |
| 令和3年2月15日暴風、大雨、洪水警報による通行止め |          |        |          |                 |                |            |             |      |    |      |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |                             |
| 1                          | 勿来土木     | 主      | 勿来浅川線    | いわき市錦町大島        | いわき市錦町大島       | 0.1        | 冠水          | 後    | 全  | 2    | 15 | 16 | 00 |        |    |    |    | 2      | 15 | 17 | 35 |                             |

人的被害、住家・住家被害まとめ

被害状況即報第24報  
令和3年3月2日14:00時点  
災害対策本部情報班

2/13地震において震度4以上の市町村について集計

|      | 市町村名  | 人的被害 |       |     |     | 住家被害 |     |    |    |     |       |       |       |     | 非住家被害      |           | 備考 |
|------|-------|------|-------|-----|-----|------|-----|----|----|-----|-------|-------|-------|-----|------------|-----------|----|
|      |       | 死者   | 行方不明者 | 重傷者 | 軽傷者 | 全壊   |     |    | 半壊 |     |       | 一部破損  |       |     | 公共建物<br>棟数 | その他<br>棟数 |    |
|      |       |      |       |     |     | 棟数   | 世帯数 | 人数 | 棟数 | 世帯数 | 人数    | 棟数    | 世帯数   | 人数  |            |           |    |
| 県北   | 福島市   | 1    |       | 2   | 13  | 5    | 20  | 29 | 39 |     |       | 163   |       |     |            |           |    |
|      | 二本松市  |      |       |     | 1   | 2    | 2   | 8  | 9  | 9   | 24    | 106   | 106   |     |            |           |    |
|      | 伊達市   |      |       |     | 9   |      |     |    |    |     |       | 199   |       |     | 75         |           |    |
|      | 本宮市   |      |       |     | 1   |      |     |    |    |     |       | 85    |       |     |            |           |    |
|      | 桑折町   |      |       | 1   | 10  | 3    | 3   |    | 6  | 6   |       | 509   |       |     | 47         | 226       |    |
|      | 国見町   |      |       |     | 12  |      |     |    |    |     |       |       |       |     | 3          | 1         |    |
|      | 川俣町   |      |       |     | 2   |      |     |    |    |     |       | 156   |       |     |            |           |    |
|      | 大玉村   |      |       |     | 1   |      |     |    |    |     |       | 87    | 87    | 297 | 3          | 30        |    |
| 小計   | 1     |      | 3     | 49  | 10  | 25   | 37  | 54 | 15 | 24  | 1,305 | 193   | 297   | 128 | 257        |           |    |
| 県中   | 郡山市   |      |       | 1   | 13  |      |     |    |    |     |       |       |       |     |            |           |    |
|      | 須賀川市  |      |       |     | 5   |      |     |    |    |     | 295   | 295   |       | 41  |            |           |    |
|      | 田村市   |      |       |     |     |      |     |    |    |     | 47    | 47    |       | 83  | 24         |           |    |
|      | 鏡石町   |      |       |     | 4   | 20   | 20  |    | 20 | 20  |       | 200   | 200   |     | 11         |           |    |
|      | 天栄村   |      |       |     | 1   |      |     |    |    |     | 138   |       |       |     |            | 18        |    |
|      | 石川町   |      |       |     | 1   |      |     |    |    |     | 10    | 10    | 33    | 3   | 1          |           |    |
|      | 玉川村   |      |       |     | 1   |      |     |    |    |     | 14    | 14    |       |     |            |           |    |
|      | 平田村   |      |       |     |     |      |     |    |    |     | 4     | 4     | 11    | 1   |            |           |    |
|      | 浅川町   |      |       |     |     |      |     |    |    |     | 2     |       |       |     |            |           |    |
|      | 古殿町   |      |       |     |     |      |     |    |    |     |       |       |       |     |            |           |    |
|      | 三春町   |      |       |     |     |      |     |    |    |     | 45    | 45    | 9     | 7   |            |           |    |
| 小野町  |       |      |       | 1   |     |      |     |    |    | 22  | 22    |       | 12    | 6   |            |           |    |
| 小計   |       |      | 1     | 26  | 20  | 20   |     | 20 | 20 |     | 777   | 637   | 53    | 158 | 49         |           |    |
| 県南   | 白河市   |      |       |     | 2   |      |     |    |    |     | 186   |       |       | 28  | 5          |           |    |
|      | 西郷村   |      |       |     |     |      |     |    |    |     |       |       |       |     |            |           |    |
|      | 泉崎村   |      |       |     |     |      |     |    |    |     |       |       |       |     |            |           |    |
|      | 中島村   |      |       |     |     |      |     |    |    | 7   | 7     | 28    |       |     |            |           |    |
|      | 矢吹町   |      |       |     | 7   |      |     |    | 10 |     | 185   |       |       | 12  |            |           |    |
|      | 棚倉町   |      |       |     |     |      |     |    |    |     | 10    |       |       |     | 3          |           |    |
|      | 矢祭町   |      |       |     |     |      |     |    |    |     |       |       |       |     |            |           |    |
|      | 塙町    |      |       |     |     |      |     |    |    |     | 4     | 6     | 15    |     | 1          |           |    |
|      | 鮫川村   |      |       |     |     |      |     |    |    |     | 3     | 3     | 15    |     |            |           |    |
| 小計   |       |      |       | 9   |     |      |     | 10 |    | 395 | 16    | 58    | 40    | 9   |            |           |    |
| 会津   | 会津若松市 |      |       |     |     |      |     |    |    |     | 1     | 7     | 11    |     |            |           |    |
|      | 喜多方市  |      |       |     |     |      |     |    |    |     | 1     | 1     | 1     | 1   | 1          |           |    |
|      | 西会津町  |      |       |     |     |      |     |    |    |     |       |       |       |     |            |           |    |
|      | 磐梯町   |      |       |     |     |      |     |    |    |     |       |       |       |     |            |           |    |
|      | 猪苗代町  |      |       |     |     |      |     |    |    |     |       |       |       | 4   | 3          |           |    |
|      | 会津坂下町 |      |       |     |     |      |     |    |    |     |       |       |       |     | 1          |           |    |
|      | 湯川村   |      |       |     |     |      |     |    |    |     | 1     | 1     | 6     |     | 1          |           |    |
|      | 柳津町   |      |       |     |     |      |     |    |    |     |       |       |       |     |            |           | 1  |
| 小計   |       |      |       |     |     |      |     |    |    | 3   | 9     | 18    | 5     | 7   |            |           |    |
| 南会津  | 下郷町   |      |       |     |     |      |     |    |    |     | 2     | 2     | 7     |     | 1          |           |    |
|      | 南会津町  |      |       |     |     |      |     |    |    |     |       |       |       | 1   | 1          |           |    |
| 小計   |       |      |       |     |     |      |     |    |    | 2   | 2     | 7     | 1     | 2   |            |           |    |
| 相双   | 相馬市   |      |       |     | 5   |      |     |    |    |     |       |       |       | 13  |            |           |    |
|      | 南相馬市  |      |       |     | 4   |      |     |    |    |     | 168   | 168   |       |     | 50         |           |    |
|      | 広野町   |      |       |     |     |      |     |    |    |     | 15    | 15    | 50    | 2   |            |           |    |
|      | 檜葉町   |      |       |     |     |      |     |    | 2  | 4   | 8     |       |       | 1   |            |           |    |
|      | 富岡町   |      |       |     |     |      |     |    |    |     | 4     | 4     | 7     | 5   |            |           |    |
|      | 川内村   |      |       |     |     |      |     |    |    |     | 29    | 29    | 64    | 2   |            |           |    |
|      | 大熊町   |      |       |     |     |      |     |    |    |     |       |       |       |     |            | 2         |    |
|      | 双葉町   |      |       |     |     |      |     |    |    |     |       |       |       |     |            |           |    |
|      | 浪江町   |      |       |     |     |      |     |    |    |     | 9     | 9     | 9     | 10  | 3          |           |    |
|      | 葛尾村   |      |       |     |     |      |     |    |    |     | 8     | 8     | 27    | 7   | 2          |           |    |
|      | 新地町   |      |       |     | 3   |      |     |    |    |     | 1,300 | 1,300 | 2,600 | 4   |            |           |    |
| 飯館村  |       |      |       |     |     |      |     |    |    | 10  | 10    | 19    | 5     | 19  |            |           |    |
| 小計   |       |      |       | 12  |     |      |     | 2  | 4  | 8   | 1,543 | 1,543 | 2,776 | 49  | 76         |           |    |
| いわき市 |       |      | 1     | 3   |     |      |     | 1  | 1  | 2   | 80    | 80    | 214   |     | 11         |           |    |
| 合計   | 1     |      | 5     | 99  | 30  | 45   | 37  | 87 | 40 | 34  | 4,105 | 2,480 | 3,423 | 381 | 411        |           |    |