

令和元年台風19号被災箇所復旧状況

平田川 平田村大字北方字蛇石 延長 L=92.5m

被災状況



完成状況

令和3年3月完成



位置図



完成状況

令和3年3月完成



令和元年台風19号被災箇所復旧状況

平田川 平田村大字北方字田麦 延長 L=35.8m

被災状況



完成状況

令和3年3月完成



位置図



完成状況

令和3年3月完成



令和元年台風19号被災箇所復旧状況

社川 石川町大字沢井5号 延長L=38.0m

被災状況



被災状況



位置図



完成状況



令和元年台風19号被災箇所復旧状況

三株下市萱小川線 古殿町大松川字三株 延長 L=137.0 m

被災状況



被災状況



位置図



完成状況

令和3年3月完成



令和元年台風19号被災箇所復旧状況

三株下市萱小川線 古殿町大字松川字小名沢 延長 L= 34.0m

被災状況



完成状況

令和3年3月完成



位置図



完成状況

令和3年3月完成

