

令和3年2月13日震度6強及び2月15日大雨・洪水・暴風警報による被害状況即報（第43報）

2021年5月21日（金） 14時00分現在  
 福島県危機管理部災害対策課  
 TEL 024-521-7194(内線2642)

1 警報等発表状況

2月13日	23:08	震度6強 震度6弱	国見町、相馬市、新地町 福島市、郡山市、須賀川市、伊達市、本宮市、桑折町、川俣町、天栄村、南相馬市、広野町、檜葉町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町
		震度5強	白河市、二本松市、田村市、大玉村、鏡石町、泉崎村、中島村、矢吹町、玉川村、浅川町、小野町、いわき市、富岡町、葛尾村、飯館村、猪苗代町
		震度5弱	西郷村、棚倉町、矢祭町、石川町、平田村、古殿町、三春町、湯川村、会津美里町
		震度4	塙町、鮫川村、会津若松市、喜多方市、下郷町、南会津町、西会津町、磐梯町、会津坂下町、柳津町
2月14日	16:31	震度4	相馬市、南相馬市、大熊町、双葉町、浪江町
2月15日	10:28	暴風警報	福島市、郡山市、いわき市、白河市、須賀川市、相馬市、二本松市、田村市、南相馬市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町、大玉村、鏡石町、天栄村、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町、広野町、檜葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、新地町、飯館村
2月15日	15:32	大雨警報	いわき市
2月15日	15:32	洪水警報	いわき市
2月15日	15:55	土砂災害警戒情報	いわき市
2月15日	16:26	大雨警報	広野町
2月15日	16:26	洪水警報	福島市、広野町
2月15日	16:30	土砂災害警戒情報	広野町
2月15日	18:16	土砂災害警戒情報解除	いわき市、広野町
2月15日	19:29	洪水警報解除	福島市、いわき市、広野町
2月15日	21:47	大雨警報解除	いわき市、広野町
2月16日	04:41	暴風警報解除	福島市、郡山市、いわき市、白河市、須賀川市、相馬市、二本松市、田村市、南相馬市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町、大玉村、鏡石町、天栄村、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町、広野町、檜葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、新地町、飯館村

2 県・市町村の体制(災害対策本部等設置状況) ……詳細別紙

(1) 県

2月13日	23:08	県災害対策本部設置
2月13日	23:08	水防本部設置
2月13日	23:08	県警災害警備対策室設置
2月15日	22:15	水防本部解散

(2) 市町村

警戒配備体制：別紙のとおり

3 避難勧告等の発令状況

計 0 世帯 0 人

4 避難所開設情報

・避難所開設市町村数	0	市町村
・避難所開設数	0	箇所
・受入避難者数	0	人
・受入避難世帯数	0	世帯
・収容可能人数	-	人

5 被害の状況

(1) 人的被害 ……詳細別紙

・死者	1	人	※調査中
・行方不明者	0	人	※調査中
・重傷者	5	人	※調査中

・軽傷者	95 人	※調査中			
(2)住家被害	・・・詳細別紙				
・全壊	99 棟	122 世帯	178 人	※調査中	
・半壊	1,333 棟	1,066 世帯	881 人	※調査中	
・一部破損	17,000 棟	15,673 世帯	9,535 人	※調査中	
・床上浸水	0 棟	0 世帯	0 人	※調査中	
・床下浸水	0 棟	0 世帯	0 人	※調査中	
(3)非住家	・・・詳細別紙				
・公共建物	511 棟	※調査中			
・その他	1,082 棟	※調査中			
(4)道路被害	・・・詳細別紙				
・国道	0 件				
・県管理道路	4 件				
・市町村道	67 件	※調査中			
(5)その他被害	・・・詳細別紙				
・その他被害	114 件	※調査中			
6 消防職員の出動延人数					
・消防職員	410 人	・消防団員	2,394 人		
7 その他					
(1)鉄道					
・東北新幹線	3月26日より通常運行				
(2)一般道路					
(3)高速道路					
(4)その他					

## 2. 県・市町村の体制

別紙1

報数	県	警戒配備体制		水防本部(河川港湾総室)					
		設置等日時		解散等日時		設置等日時		解散等日時	
1	福島県					2月13日	23:08	2月15日	22:15

報数	市町村名	警戒配備体制		水防本部					
		設置等日時		解散等日時		設置等日時		解散等日時	
1	福島市	2月13日	23:08						
1	会津若松市	2月13日	23:08	2月14日	18:00				
1	郡山市	2月13日	23:08						
1	いわき市	2月13日	23:08						
1	白河市	2月13日	23:08	2月16日	4:41				
1	須賀川市	2月13日	23:08						
1	喜多方市	2月13日	23:08	4月22日	9:00				
1	相馬市	2月13日	23:08	2月20日	16:15				
1	二本松市	2月13日	23:08						
1	田村市	2月13日	23:08	3月31日	12:00				
1	南相馬市	2月13日	23:08	3月23日	8:50				
2	伊達市	2月13日	23:08						
1	本宮市	2月13日	23:08						
1	桑折町	2月13日	23:08						
1	国見町	2月13日	23:08						
1	川俣町	2月13日	23:08						
1	大玉村	2月13日	23:08						
1	鏡石町	2月13日	23:08						
1	天栄村	2月13日	23:08						
1	下郷町	2月13日	23:08	4月23日	14:00				
1	南会津町	2月13日	23:08	2月14日	18:00				
1	西会津町	2月13日	23:08	2月14日	18:00				
1	磐梯町	2月13日	23:08	2月14日	11:10				
1	猪苗代町	2月13日	23:08	2月14日	18:30				
1	会津坂下町	2月13日	23:08						
1	湯川村	2月13日	23:08	2月14日	18:30				
3	柳津町	2月13日	23:08	2月15日	11:00				
1	会津美里町	2月13日	23:08	2月14日	18:00				
1	西郷村	2月13日	23:08	3月17日	15:00				
1	泉崎村	2月13日	23:08	3月19日	15:00				
1	中島村	2月13日	23:08	2月16日	4:41				
1	棚倉町	2月13日	23:08	3月1日	9:00				
1	矢祭町	2月13日	23:08	2月16日	4:41				
1	塙町	2月13日	23:08	2月16日	4:41				
1	鮫川村	2月13日	23:08	2月14日	18:05				
1	石川町	2月13日	23:08	2月22日	16:30				
1	玉川村	2月13日	23:08	2月16日	4:41				
1	平田村	2月13日	23:08	2月16日	4:41				
1	浅川町	2月13日	23:08	4月30日	17:00				
1	古殿町	2月13日	23:08	2月14日	10:40				
1	三春町	2月13日	23:08	3月31日	12:00				
1	小野町	2月13日	23:08	3月31日	17:15				
1	広野町	2月13日	23:08	2月20日	17:00				
4	檜葉町	2月13日	23:08	2月15日	8:30				
11	富岡町	2月14日	0:00	2月16日	9:30				
2	川内村	2月13日	23:08	2月16日	4:41				
1	大熊町	2月13日	23:08	2月16日	7:00				
5	双葉町	2月13日	23:08	3月8日	9:05				
11	浪江町	2月13日	23:08	2月16日	4:41				
2	葛尾村	2月13日	23:08	2月14日	20:40				
1	新地町	2月13日	23:08						
1	飯館村	2月13日	23:08						
	市町村数	52		36		0		0	

## 2-1. 県・市町村の体制

別紙2

報数	県	災害対策本部		特別警戒配備体制	
		設置等日時	解散等日時	設置等日時	解散等日時
1	福島県	2月13日	23:08		

報数	市町村名	災害対策本部			
		設置等日時	解散等日時		
2	福島市	2月14日	0:10		
1	郡山市	2月13日	23:20		
1	いわき市	2月13日	23:08		
1	須賀川市	2月13日	23:08		
1	相馬市	2月13日	23:30	2月20日	16:15
1	二本松市	2月14日	0:25		
1	南相馬市	2月13日	23:08	3月23日	8:50
1	伊達市	2月14日	0:00		
1	本宮市	2月13日	23:45	3月31日	23:59
2	桑折町	2月13日	23:47		
1	国見町	2月13日	23:08		
4	川俣町	2月14日	0:00	2月15日	16:35
1	大玉村	2月13日	23:08	2月16日	4:41
1	鏡石町	2月13日	23:17		
1	天栄村	2月13日	23:08		
2	磐梯町	2月13日	23:08	2月14日	1:20
1	猪苗代町	2月13日	23:30	2月24日	16:00
2	泉崎村	2月13日	23:40	3月19日	15:00
1	中島村	2月13日	23:08	2月14日	18:00
2	矢吹町	2月13日	23:08		
2	石川町	2月13日	23:55	2月22日	16:30
4	玉川村	2月13日	23:30	2月16日	9:00
1	平田村	2月13日	23:08	2月14日	7:25
1	浅川町	2月13日	23:50	3月1日	17:00
1	古殿町	2月13日	23:08	2月14日	10:40
1	三春町	2月13日	23:30	2月14日	10:20
1	広野町	2月13日	23:30	2月20日	17:00
1	檜葉町	2月13日	23:08	2月15日	8:30
1	富岡町	2月14日	0:00	2月16日	9:30
1	川内村	2月13日	23:55	2月15日	15:00
4	大熊町	2月14日	0:15	2月15日	14:00
1	双葉町	2月13日	23:08	2月15日	9:15
1	浪江町	2月13日	23:08	2月14日	9:05
1	葛尾村	2月14日	0:00	2月14日	12:00
1	新地町	2月13日	23:08		
2	飯館村	2月14日	0:25	2月14日	11:50
	市町村数	36		24	

## 4. 避難所開設情報

No.	市町村名	避難所名	避難所種別	住所	電話番号	開設日時	閉鎖日時	受入 避難者数	受入避難 世帯数	収容可能 人数	避難所状況
1	福島市	もちずり学習センター	避難所	福島県福島市岡部字高畑46	024-534-2470	2021/02/14 02:00	2021/02/14 12:30			100	
2	福島市	中之湯	避難所	福島県福島市土湯温泉町字下ノ町5		2021/02/15 16:00	2021/02/16 10:30	0	0	14	
3	福島市	信夫学習センター	避難所	福島県福島市大森字馬場1	024-546-5207	2021/02/14 02:00	2021/02/14 12:30	0	0	71	
4	福島市	信陵学習センター	避難所	福島県福島市笹谷字オノ神1	024-558-1234	2021/02/14 19:00	2021/02/16 10:30	0	0	67	
5	福島市	働く婦人の家	避難所	福島県福島市入江町1-1	024-531-6221	2021/02/20 12:30	2021/03/08 19:00	0	0	461	
6	福島市	北信学習センター	避難所	福島県福島市鎌田字中江1	024-554-1115	2021/02/14 19:00	2021/02/16 10:30	0	0	187	
7	福島市	吉井田学習センター	避難所	福島県福島市仁井田字西下川原1-1	024-546-3445	2021/02/14 02:00	2021/02/14 12:30	0	0	65	
8	福島市	吾妻学習センター	避難所	福島県福島市笹木野字折杉41-1	024-526-3353	2021/02/14 19:00	2021/02/16 10:30	0	0	160	
9	福島市	土湯温泉町支所	避難所	福島県福島市土湯温泉町字上ノ町9		2021/02/14 02:00	2021/02/14 12:30			15	
10	福島市	杉妻支所	避難所	福島県福島市伏拝字台田1-1		2021/02/14 02:00	2021/02/14 12:30			30	
11	福島市	松川学習センター	避難所	福島県福島市松川町字杉内33	024-567-2323	2021/02/14 19:00	2021/02/16 10:30	0	0		
12	福島市	清水学習センター	避難所	福島県福島市御山字松川原5-1	024-557-7400	2021/02/14 02:00	2021/02/14 15:00	0		150	
13	福島市	渡利学習センター	避難所	福島県福島市渡利字岩崎町190	024-523-1551	2021/02/14 02:00	2021/02/14 12:30			180	
14	福島市	立子山支所	避難所	福島県福島市立子山字竹ノ下24-1		2021/02/14 02:00	2021/02/14 12:30			20	
15	福島市	立子山自然の家	避難所	福島県福島市立子山字金井作1	024-597-2951	2021/02/15 16:00	2021/02/16 10:30	0	0	131	
16	福島市	蓬萊学習センター	避難所	福島県福島市蓬萊町四丁目1-2	024-549-1821	2021/02/14 02:00	2021/02/14 15:00	0		117	
17	福島市	西学習センター	避難所	福島県福島市上名倉妻下4-2	024-593-1013	2021/02/14 02:00	2021/02/14 12:30			70	
18	福島市	飯坂学習センター	避難所	福島県福島市飯坂町字銀杏6-11	024-542-2122	2021/02/15 16:00	2021/02/16 10:30	0	0	158	
19	福島市	飯野学習センター	避難所	福島県福島市飯野町字境川19-2	024-562-3335	2021/02/15 16:00	2021/02/16 10:30	0	0	85	
20	福島市	NCVふくしまアリーナ(福島市体育館・武道場)	避難所	福島県福島市霞町4-45	024-535-4106	2021/02/14 02:00	2021/02/20 12:30	0	0	770	
		小計	0					0	0	0	
1	郡山市	三穂田ふれあいセンター(三穂田公民館鹿ノ崎分室)	避難所	福島県郡山市三穂田町富岡字鹿ノ崎11-1	024-954-2111	2021/02/14 03:00	2021/02/14 15:00			70	
2	郡山市	中央公民館	避難所	福島県郡山市麓山一丁目8-4	024-934-1212	2021/02/15 15:00	2021/02/16 09:00			453	
3	郡山市	中田ふれあいセンター(中田公民館)	避難所	福島県郡山市中田町下枝字大平358	024-973-2951	2021/02/15 15:00	2021/02/16 09:00			30	
4	郡山市	喜久田ふれあいセンター(喜久田公民館)	避難所	福島県郡山市喜久田町堀之内字下河原1	024-959-2205	2021/02/14 03:00	2021/02/14 15:00			110	
5	郡山市	大槻ふれあいセンター(大槻公民館)	避難所	福島県郡山市大槻町字中前田56-1	024-951-1512	2021/02/14 03:00	2021/02/14 15:00			90	
6	郡山市	安積総合学習センター(安積公民館)	避難所	福島県郡山市安積町荒井字南赤坂265	024-945-6466	2021/02/15 15:00	2021/02/16 09:00			150	
7	郡山市	富久山総合学習センター(富久山公民館)	避難所	福島県郡山市富久山町福原字泉崎181-1	024-925-1500	2021/02/13 01:00	2021/02/28 10:00	0	0	60	
8	郡山市	富田東地域公民館	避難所	福島県郡山市富田町字天神林40-1	024-925-3355	2021/02/14 03:00	2021/02/14 15:00			20	
9	郡山市	日和田地域交流センター	避難所	福島県郡山市日和田町広野入5-1	024-958-6550	2021/02/15 15:00	2021/02/19 15:00	0	0	30	
10	郡山市	湖南公民館	避難所	福島県郡山市湖南町福良字家老9390-4	024-983-2543	2021/02/14 03:00	2021/02/14 15:00			30	
11	郡山市	熱海多目的交流施設	避難所	郡山市熱海町熱海二丁目15-1	024-984-3101	2021/02/15 15:00	2021/02/16 09:00			69	
12	郡山市	片平ふれあいセンター(片平公民館)	避難所	福島県郡山市片平町字町南7-2	024-951-5730	2021/02/14 03:00	2021/02/14 15:00			140	
13	郡山市	田村公民館	避難所	福島県郡山市田村町岩作字穂多礼40-3	024-955-3842	2021/02/15 15:00	2021/02/16 09:00			60	
14	郡山市	総合体育館	避難所	福島県郡山市豊田町3-10	024-934-1500	2021/02/15 15:00	2021/02/16 09:00	0	0	220	
15	郡山市	西田ふれあいセンター(西田公民館)	避難所	福島県郡山市西田町三丁目字桜内259	024-972-2807	2021/02/15 15:00	2021/02/16 09:00			100	
16	郡山市	逢瀬コミュニティセンター(逢瀬公民館)	避難所	福島県郡山市逢瀬町多田野字南原3	024-957-2417	2021/02/14 03:00	2021/02/14 15:00			110	
17	郡山市	郡山市総合福祉センター	避難所	福島県郡山市朝日一丁目29-9	024-924-2950	2021/02/13 01:00	2021/03/12 18:20	0	0	60	
		小計	0					0	0	0	
1	いわき市	三和ふれあい館屋内ゲートボール場	避難所	いわき市三和町下市萱字竹ノ内114-1		2021/02/15 13:00	2021/02/15 18:30	0	0	106	
2	いわき市	上遠野小学校	避難所	いわき市遠野町上遠野字本町68		2021/02/15 13:00	2021/02/15 18:30	0	0	88	
3	いわき市	下小川集会所	避難所	いわき市小川町下小川字中柴128		2021/02/15 13:00	2021/02/15 18:30	0	0	14	
4	いわき市	中央台公民館	避難所	いわき市中央台飯野四丁目5-1		2021/02/15 13:00	2021/02/15 18:30	0	0	237	
5	いわき市	久之浜中学校	避難所	いわき市久之浜町久之浜字大場69		2021/02/15 13:00	2021/02/15 18:30	0	0	97	
6	いわき市	入遠野公民館	避難所	いわき市遠野町入遠野字前田38-1		2021/02/15 13:00	2021/02/15 18:30	0	0	47	
7	いわき市	内郷コミュニティセンター	避難所	いわき市内郷綴町大木下28-1		2021/02/15 13:00	2021/02/15 18:30	0	0	540	
8	いわき市	南部アリーナ	避難所	いわき市錦町細谷102-58		2021/02/15 13:00	2021/02/15 18:30	0	0	461	
9	いわき市	好間中学校	避難所	いわき市好間町小谷作字竹ノ内1		2021/02/15 13:00	2021/02/15 18:30	0	0	211	
10	いわき市	小名浜公民館	避難所	いわき市小名浜愛宕上7-2		2021/02/15 13:00	2021/02/15 18:30	0	0	441	
11	いわき市	川前公民館	避難所	いわき市川前町川前字桐立79		2021/02/15 13:00	2021/02/15 18:30	0	0	81	
12	いわき市	湯本第一小学校	避難所	いわき市常磐湯本町栄田11		2021/02/15 13:00	2021/02/15 18:30	0	0	109	
13	いわき市	田人ふれあい館屋内運動場	避難所	いわき市田人町旅人字下平石191		2021/02/15 13:00	2021/02/15 18:30	0	0	106	
14	いわき市	県立四倉高等学校	避難所	いわき市四倉町字五丁目4		2021/02/15 13:00	2021/02/15 18:30	0	0	178	
		小計	0					0	0	0	
1	白河市	大信庁舎	避難所	白河市大信町屋字沢田15-1		2021/02/15 13:30	2021/02/15 20:00				
2	白河市	東農業技術センター	避難所	白河市東釜字字殿田表50		2021/02/15 13:30	2021/02/15 20:00				
3	白河市	白河市立図書館	避難所	白河市道場小路96-5		2021/02/15 13:30	2021/02/15 20:00				
4	白河市	表郷保健センター	避難所	白河市表郷金山字長者久保2-5		2021/02/15 13:30	2021/02/15 20:00				
		小計	0					0	0	0	
1	須賀川市	稲田公民館	避難所	福島県須賀川市岩淵岡谷地32-1	0248-92-2003	2021/02/14 02:15	2021/02/14 17:00	0	0	0	
		小計	0					0	0	0	

4. 避難所開設情報

No.	市町村名	避難所名	避難所種別	住所	電話番号	開設日時	閉鎖日時	受入 避難者数	受入避難 世帯数	収容可能 人数	避難所状況
1	相馬市	スポーツアリーナそうま	避難所	福島県相馬市中村字北町55-1	0244-37-2278	2021/02/14 00:00	2021/02/20 11:00	0	0	270	
		小計	0					0	0	0	
1	二本松市	塩沢住民センター体育室(自主避難所)	臨時避難所	福島県二本松市塩沢町1-238-1	0243-55-5102	2021/02/15 12:00	2021/02/16 12:00	0	0	0	
		小計	0					0	0	0	
1	南相馬市	ひがし生涯学習センター	避難所	福島県南相馬市原町区高見2丁目30-1	0244-24-5249	2021/02/14 02:00	2021/02/14 09:30				
2	南相馬市	原町第二中学校	避難所	福島県南相馬市原町区桜井町1丁目152	0244-24-5282	2021/02/15 11:00	2021/02/16 07:00	0	0		
3	南相馬市	大甕小学校	避難所	福島県南相馬市原町区大甕字鶴蒔8	0244-24-5282	2021/02/15 11:00	2021/02/16 07:00				
4	南相馬市	小高中学校	避難所	福島県南相馬市小高区吉名字中坪1	0244-24-5282	2021/02/15 11:00	2021/02/16 07:00				
5	南相馬市	鹿島体育館	臨時避難所	福島県鹿島区横手字川原186-1		2021/02/15 11:00	2021/02/16 07:00				
		小計	0					0	0	0	
1	伊達市	伊達ふるさと会館	避難所	福島県伊達市前川原63	024-583-3244	2021/02/14 00:45	2021/02/14 13:00	0	0	179	
2	伊達市	伊達中央交流館	避難所	福島県伊達市北後22-1	024-551-1285	2021/02/14 13:00	2021/02/15 12:00	0	0	35	
3	伊達市	保原中央交流館	避難所	福島県伊達市保原町字宮下111-4	024-575-4166	2021/02/14 00:45	2021/02/14 12:00	0	0	124	
4	伊達市	月館総合支所	避難所	福島県伊達市月館町月館字久保田5	024-572-2111	2021/02/14 00:45	2021/02/14 09:00	0	0	144	
5	伊達市	梁川総合支所	避難所	福島県伊達市梁川町青葉町1	024-577-1111	2021/02/14 00:45	2021/02/14 09:00	0	0	54	
6	伊達市	霊山中央交流館	避難所	福島県伊達市霊山町掛田字西裏17	024-586-1314	2021/02/14 00:45	2021/02/14 09:00	0	0	147	
		小計	0					0	0	0	
1	本宮市	元気いきいき応援プラザ(えぼか)	避難所	福島県本宮市本宮字千代田60-1		2021/02/15 16:05	2021/02/16 09:00				
2	本宮市	白沢公民館	避難所	福島県本宮市白岩字堤崎500		2021/02/15 16:05	2021/02/16 09:00				
		小計	0					0	0	0	
1	桑折町	伊達崎小学校体育館	避難所	福島県伊達郡桑折町大字下郡字下郡前5-2	024-582-5870	2021/02/14 01:50	2021/02/14 07:30	0	0	170	
2	桑折町	半田公民館	避難所	福島県伊達郡桑折町大字南半田字八反田10-1	024-582-3121	2021/02/14 01:50	2021/02/14 07:30	0	0	70	
3	桑折町	屋内温水プール・多目的スタジオ	避難所	福島県伊達郡桑折町大字上郡字弁慶20-1	024-582-3129	2021/02/14 00:30	2021/02/14 17:00	0	0	320	
4	桑折町	桑折町役場民ホール(兼福祉避難所)	臨時避難所	福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22-7		2021/02/14 01:50	2021/02/16 05:00	0	0		
5	桑折町	睦合小学校体育館	避難所	福島県伊達郡桑折町大字成田字堰上51	024-582-2469	2021/02/14 01:50	2021/02/14 07:30	0	0	180	
6	桑折町	醸芳小学校体育館	避難所	福島県伊達郡桑折町字桑島三2-8	024-582-2014	2021/02/14 01:50	2021/02/14 07:30	0	0	250	
		小計	0					0	0	0	
1	国見町	国見東部高齢者等活性化センター(体育館)	避難所	福島県伊達郡国見町大字西大枝字王壇前16-1	024-585-2980	2021/02/14 00:52	2021/02/14 12:00	0	0	130	
2	国見町	大木戸ふれあいセンター	避難所	福島県伊達郡国見町大字大木戸字新田原3	024-585-5577	2021/02/14 00:52	2021/02/14 12:00	0	0	150	
3	国見町	小坂農村総合管理センター	避難所	福島県伊達郡国見町小坂南1-1	024-585-5214	2021/02/14 00:52	2021/02/14 12:00	0	0	150	
4	国見町	森江野町民センター	避難所	福島県伊達郡国見町大字徳江字下谷地田15	024-585-5799	2021/02/14 00:52	2021/02/14 12:00	0	0	150	
5	国見町	観月台文化センター	避難所	福島県伊達郡国見町大字藤田字観月台15	024-585-2676	2021/02/14 00:52	2021/02/16 18:00	0	0	1000	
		小計	0					0	0	0	
1	鏡石町	鏡石町立第一小学校	避難所	鏡石町中央1	0248-62-2111	2021/02/14 01:00	2021/02/15 09:00	0	0	100	
		小計	0					0	0	0	
1	天栄村	天栄村体育館	避難所	福島県岩瀬郡天栄村大字下松本字四十壇26	0248-82-2114	2021/02/14 05:00	2021/02/14 13:00	0	0	248	
2	天栄村	天栄村健康保健センター	避難所	福島県岩瀬郡天栄村大字下松本字東田23	0248-82-3800	2021/02/14 05:00	2021/02/14 13:00	0	0	10	
		小計	0					0	0	0	
1	矢吹町	保健福祉センター	避難所	福島県西白河郡矢吹町一本木100-1		2021/02/14 00:00	2021/02/15 13:00	0	0		
		小計	0					0	0	0	
1	広野町	広野町公民館	避難所	広野町中央台1-1	0240-27-3224	2021/02/13 23:45	2021/02/14 17:00	0	0	50	
		小計	0					0	0	0	
1	檜葉町	檜葉町保健福祉会館	避難所	福島県双葉郡檜葉町大字北田字鐘突堂5-5	0240-25-4157	2021/02/14 00:08	2021/02/14 17:00	0	0	200	
2	檜葉町	檜葉町立檜葉南小学校	避難所	福島県双葉郡檜葉町大字下小塙字麦入31	0240-23-6190	2021/02/14 00:08	2021/02/14 17:00	0	0	200	
		小計	0					0	0	0	
1	大熊町	大熊町役場庁舎	避難所	大熊町大字大川原字南平1717	0240-23-7829	2021/02/14 01:30	2021/02/14 14:00	0	0	50	
		小計	0					0	0	0	
1	浪江町	浪江町地域スポーツセンター	避難所	浪江町大字権現堂字下馬洗田5-2	0240-34-3941	2021/02/14 00:20	2021/02/14 09:05	0	0	1005	
2	浪江町	福島県いこいの村なみえ	避難所	浪江町大字高瀬字文六10	0240-34-6161	2021/02/14 00:20	2021/02/14 09:05	0	0	182	
		小計	0					0	0	0	
1	新地町	文化交流センター	避難所	福島県相馬郡新地町駅前一丁目3番地	0244-32-1301	2021/02/15 16:30	2021/02/16 17:00	0	0	80	
2	新地町	総合体育館	避難所	福島県相馬郡新地町小川字川向9-1	0244-62-2085	2021/02/13 23:50	2021/02/14 07:50	0	0	30	
3	新地町	防災センター	避難所	福島県相馬郡新地町谷地小屋字中島一丁目1番地	0244-62-2111	2021/02/13 23:50	2021/02/16 17:00	0	0	30	
		小計	0					0	0	0	
		合計	0					0	0	0	

5. 被害の状況

(1)人的被害

区分	報数	市町村名	被害数 (人)	地区名	被害者		発生時刻	原因	被害の状況 (負傷箇所等)
					年齢	性別			
死者	21	福島市	1			男			圧迫による窒息死
	計		1						
行方不明者									
	計		0						

重傷者	2	郡山市	1	旧市内	67	女			右足関節脱臼骨折
	6	桑折町	1	桑折地区	74	男	2021年02月14日 14:58	地震の後片付け中に物置の下敷きになった。	
	8	福島市	1	大森	52	女	2021年02月13日 23:37		左大腿骨頸部骨折
	8		1	町庭坂	96	男	2021年02月14日 02:55		左大腿骨転子部骨折
	11	いわき市	1	いわき市平中神谷字後原 地内	61	男	2021年02月15日 19:10	強風による転倒	転倒負傷(棘突起骨折、右踵骨骨折)、重傷
計		5							

軽傷者	2	郡山市	1	大槻町	28	女			左肩切創
	2		1	喜久田町	72	女			前頭部挫創
	2	相馬市	1					ガラスにより負傷	
	2		1	相馬市松川地内				落石による交通事故	
	3	いわき市	1						転倒負傷、軽傷
	3		1						転倒負傷、軽傷
	3		1						転倒負傷、軽傷
	3	相馬市	1					家具の転倒による負傷	頭部
	3	鏡石町	1						
	3		1						
	3		1						
	3		1						
	3	石川町	1	赤羽	93	男	2021年02月13日 23:08	住居内から屋外へ緊急避難時に負傷	左足首打撲の疑い(救急搬送)
	4	郡山市	1	富久山町	37	女			頭部切創右上肢打撲
	4		1	日和田町	79	女			頭頂部裂創
	4		1	旧市内	79	女			後頭部皮下血溜
	4		1	熱海町	74	男			頭部挫創
	4		1	中田町	44	女			右足関節内側切創
	4		1	田村町	92	女			腰部痛
	4		1	富久山町	79	女			前頭部出血
	4		1	旧市内	74	女			股関節痛
	4	相馬市	1				2021年02月14日 01:08		頭部
	4		1				2021年02月14日 02:17		足の小指
	4	二本松市	1	木幡地区	73	男	2021年02月14日 03:27	壊れた階段を降りる際に散乱していたガラスを踏む	足を切る軽傷
	4	本宮市	1					倒れてきたタンス	頭部受傷
	4	矢吹町	1	小松	55	男	2021年02月13日 23:20	ガラスを踏んだ	軽傷(右足受傷)
	4		1	一本木	70	男	2021年02月13日 23:27	縁側に転倒	軽傷(胸痛)
	4		1	小松	63	女	2021年02月13日 23:32	不明	軽傷(右足甲負傷)
	4		1	中町	68	女	2021年02月14日 01:41	仏壇が落下し右側頭部に	軽傷(右側頭部受傷)
	4		1		71	女	2021年02月14日 01:57	不明	軽傷(手首骨折)
	4		1		79		2021年02月14日 01:57	タンス(詳細不明)	軽傷(ひたい受傷)
	4		1		77		2021年02月14日 01:57	サイドボード(詳細不明)	軽傷(頭打撲)
	4	新地町	1	駒ヶ嶺地区	63	女	2021年02月13日 23:08	地震の極度のストレス	精神パニック
	6	桑折町	1	桑折地区		女			
	6		1	睦合地区		男			
	6		1	伊達崎地区		女			
	8	福島市	1	伏拝	32	男	2021年02月13日 23:09		腰部打撲、左下肢打撲
	8		1	岡島	33	男	2021年02月13日 23:10		前額部挫創
	8		1	笹谷	62	女	2021年02月13日 23:11		頭頂部挫創
	8		1	鎌田	56	男	2021年02月13日 22:12		腰椎圧迫骨折の疑い
	8		1	森合	76	女	2021年02月13日 23:14		前額打撲挫創
	8		1	森合	73	女	2021年02月13日 23:17		左前額部打撲挫創
	8		1	瀬上町	84	男	2021年02月14日 00:35		左大腿骨頸部骨折
	8		1	森合	82	女	2021年02月14日 00:41		右前額部、右肩打撲
	8		1	大森	86	女	2021年02月14日 01:24		左肩脱臼の疑い
	8		1	鳥谷野	79	女	2021年02月14日 02:14		左下肢打撲挫創、動悸
	8	須賀川市	1	須賀川地区	52	男	2021年02月13日 23:10	タンスに頭をぶつける	軽傷
8		1	長沼地区	38	男	2021年02月13日 23:10	階段から落下	中等症(右足骨折)	
8		1	須賀川地区	70	男	2021年02月13日 23:26	不明	軽傷	
8		1	西袋地区	67	男	2021年02月14日 04:34	左足をひねる	軽傷	
8		1	須賀川地区	70	男	2021年02月14日 15:12	転倒	軽傷	
8	新地町	1	福田地区	77	男	2021年02月15日 10:00	隣家の屋根の応急処置を手伝い中にはしごから落下	右肩、臀部等の打撲	
10	南相馬市	1	鹿島区	70	女	2021年02月13日 23:08	地震による落下物		
10		1	原町区	30	女	2021年02月13日 23:08	地震による転倒		

10		1	小高区	64	女	2021年02月14日 01:15	熱湯によるやけど	中等症
10	伊達市	1	保原地区	55	男	2021年02月13日 23:10		
10		1	梁川地区	59	女	2021年02月13日 23:17		
10		1	保原地区	80	女	2021年02月13日 23:18		
10		1	伊達地区	25	男	2021年02月14日 00:45		
10		1	梁川地区	94	女	2021年02月14日 15:56		
10		1	梁川地区					
10	川俣町	1	秋山地区	19	男	2021年02月13日 23:10	避難時に破損したガラス戸に下肢が当たり裂傷	下肢裂傷(18針縫合)
13	福島市	1	永井川	67	女	2021年02月13日 23:15		右前額部打撲挫創
13	白河市	1	古高山	59	女		電球落下	頭部負傷
13		1	葉ノ木平	79	女		たんすが倒れた	足負傷
13	川俣町	1	鶴沢地区	50	男	2021年02月13日 23:10	左の額を切り消毒	軽傷
13	玉川村	1	岩法寺	55	女		地震時の家財転倒	中等症(足指骨折)
13	小野町	1	浮金地区	69	女	2021年02月13日 23:10	逃げる際に転倒(地震)	内出血等
14	桑折町	1	桑折地区		男			
14		1	桑折地区		女			
14		1	桑折地区		男			
14		1	桑折地区		男			
14		1	伊達崎地区		男			
14		1						
14		1						
14	国見町	1		79	男	2021年02月14日 09:39		季肋部打撲
14		1		45	女	2021年02月14日 14:05		左足趾打撲
14	天栄村	1	児渡	65	女	2021年02月13日 23:08	転倒し右手を負傷	軽傷(右手首ひび)
15	郡山市	1	虎丸地区	87	女			額打撲
15	新地町	1	真弓地区	67	女	2021年02月13日 23:08	地震によりガラスケースの落下	頭部の負傷
16	郡山市	1	旧市内	82	女			左大腿骨骨折
16	南相馬市	1	原町区	84	女	2021年02月14日 16:31	地震による転倒	
22	大玉村	1	大玉村玉井字南町	65	男	2021年02月13日 23:07	タンスが倒れしばらくの間、肺が圧迫され続けた	肺に痛みがあり、通院し検査を行った。2月26日時点通院中。
23	福島市	1	鎌田	81	女	2021年02月15日 09:47		腰部打撲
23		1	永井川	82	女	2021年02月15日 12:08		肋骨骨折
31	国見町	1		83	男	2021年02月13日 23:52		頭頂部挫創
31		1		25	女	2021年02月14日 00:05		右下腿挫創
31		1		55	男	2021年02月14日 00:07		両下肢擦過傷
31		1		68	女	2021年02月14日 00:10		右頭頂部挫創
31		1		66	女	2021年02月14日 01:15		動悸
31		1		72	男	2021年02月14日 08:13		鼻骨骨折
31		1		91	男	2021年02月14日 08:25		頭部打撲
31		1		83	女	2021年02月14日 08:42		左側胸部痛
31		1		71	女	2021年02月14日 09:14		転落打撲
31		1		80	男	2021年02月14日 09:25		頭部打撲
	計			95				



5. 被害の状況

(2)住家被害

	報数	市町村名	棟数	世帯数	人数	地区名	原因・状況等	備考
全壊	17	福島市	1	16	25	森合町	鉄筋コンクリート造6階建て市営住宅、1階鉄筋コンクリート柱破損	
	19	二本松市	1	1	2	安達地域（下川崎地区）	家屋下地盤に大きめの亀裂、家屋下を縦断、基礎ひび割れ大、生活はしている模様	
	27	桑折町	6	6	16			
	30	二本松市	2	2	8	二本松地域（塩沢地区）	基礎から土台ごとずれた。基礎大規模破損。内部も被害大。親戚宅で生活	
	30		1	1	2	二本松地域（岳下地区）	基礎の75%以上に損壊 親戚宅で生活中。	
	35	須賀川市	4	4		市内		全壊
	35	南相馬市	3	3			詳細調査中	
	38	本宮市	1					
	39	白河市	4					
	39	相馬市	3	4				
	39	鏡石町	1	1	2			
	43	福島市	48	48	48			
	43	郡山市	0	12				
	43	いわき市	1	2	9	川前地区		
	43	国見町	1	1				
	43	矢吹町	1			矢吹地区		
	43	新地町	21	21	66	新地町	地震により家屋が全壊	
	合計	99	122	178				
半壊	24	檜葉町	1	2	5	下小埜地区	屋内外壁破損、棟瓦ほぼ全損、平瓦の落下多数	
	24		1	2	3	前原地区	屋内外壁破損、玄関扉開閉不能	
	27	泉崎村	2	2	7		地震災	
	34	伊達市	1			月館地域		
	35	田村市	7	7		田村市内	現地調査により確定。	
	35	天栄村	12			西郷		
	35		2			中郷		
	35		1			大里東部		
	35		1			今坂		
	35		1			太多郎		
	35		2			小川		
	35		1			沖内		
	35		2			大山		
	37	二本松市	17	17	34	二本松地域（塩沢地区）	基礎・外壁・屋根に損傷	
	37		2	2	4	二本松地域（杉田地区）	基礎・外壁・屋根に損傷	
	37		2	2	4	二本松地域（石井地区）	基礎・外壁・屋根に損傷	
	37		5	5	10	東和地域	基礎・外壁・屋根に損傷	
	38	天栄村	8			児渡		
	39	伊達市	7			梁川地域		
	39	川俣町	1			川俣地区	ガラス戸の破損、屋根瓦落下、外壁・内壁亀裂、基礎の損傷等	
	39	浪江町	1	1	1	川添字蔵前	地震による半壊	
	40	須賀川市	8	8		市内		大規模半壊
	40	相馬市	37	40				
	40	玉川村	1	1				
	41	二本松市	27	27	54	二本松地域（岳下地区）	基礎・外壁・屋根に損傷	
	41		4	4	8	安達地域	基礎・外壁・屋根に損傷	
	41		5	5	10	岩代地域	基礎・外壁・屋根に損傷	
	42	伊達市	15			伊達地域		
	42		1			霊山地域		
	42	桑折町	55	55	132			
	42	鏡石町	52	55	149			
	43	福島市	638					
	43	郡山市	0	522				
	43	いわき市	5	5	9	小名浜	半壊 5棟	
	43		7	5	9	平地区	半壊 7棟	
	43		11	12	24	内郷地区	中規模半壊 2棟 半壊 9棟	
	43		1	1	1	好間地区	半壊 1棟	
	43		2	2	6	四倉地区	中規模半壊 1棟 半壊 1棟	
	43		1	1	4	小川地区	半壊 1棟	
	43		3	3	4	常磐地区	半壊 3棟	
	43		1	0	0	久之浜・大久地区	半壊 1棟	
43		1	1	2	三和地区	半壊 1棟		
43		1	1	2	遠野地区	半壊 1棟		
43	白河市	51						
43	須賀川市	16	16		市内		中規模半壊	
43		95	95		市内		半壊	
43	南相馬市	9	9			詳細調査中		
43	伊達市	15			保原地域			
43	本宮市	10						
43	国見町	22	23					
43	矢吹町	25			矢吹地区		地震災	
43		2			中畑地区		地震災	

43	新地町	11	11	29	新地町	地震により家屋が大規模半壊	
43		26	26	70	新地町	地震により家屋が中規模半壊	
43		98	98	300	新地町	地震により家屋が半壊	
	合計	1,333	1,066	881			
4	湯川村	1	1	6	森台	地震の揺れにより、家の内壁が一部剥がれた。	
4	埴町	1	1	1	台宿字南原	屋根の瓦 破損（落下）電力引きこみ支柱変形	
4	富岡町	1	1	2	上郡山字太田	瓦が大量に落下	
4		1	1	1	小浜字中央	瓦落下し、路上に飛散	
5	会津若松市	1	7	11	中央一丁目	集合住宅の給水管の破損	
5	三春町	35	35		御木沢地区	屋根の損傷（瓦落下）	
5		3	3		中郷地区	屋根の損傷（瓦落下）	
14	喜多方市	1	1	1	新町地区	外壁の一部破損。	2月16日強風
14	平田村	2	2	5	下蓬田打違内地区	瓦の落下、破損	地震
14	三春町	1	1		中郷地区	天井一部落下	
14		3	3		中郷地区	屋根損傷（瓦落下）	
15	富岡町	1	1	2	上郡山字太田	瓦が落下	
15		1	1	2	本岡字王塚	外壁の破損	
15	葛尾村	1	1	2	野川地区	屋根被害	
15		1	1	7	上葛尾地区	屋根被害	
15		1	1	1	落合地区	浄化槽降起し修繕不可	地震による被害
16	埴町	3	5	14	上石井字上石井	内外壁ひび	
16	葛尾村	2	2	6	上野川地区	屋根被害	
16		2	2	5	下葛尾地区	屋根被害	
17	広野町	15	15	50	下北迫地区		
19	三春町	1	1	2	三春地区	住宅の壁落下	
19		1	1	5	三春地区	壁落下	
19		1	1	2	三春地区	瓦落下	
19	飯館村	3	3	3	深谷行政区	地震による屋根瓦崩落2件 他	
19		1	1	2	関沢行政区	地震による屋根瓦崩落1件	
19		1	1	1	佐須行政区	地震による屋根瓦崩落1件	
19		1	1	4	大久保外内行政区	地震による屋根瓦崩落1件	
19		1	1	2	比叢行政区	地震による屋根瓦崩落1件	
19		1	1	3	草野行政区	地震による屋根瓦崩落1件	
20	鮫川村	1	1	8	赤坂西野	内壁にひび	地震による被害
20		1	1	6	渡瀬	内壁にひび	地震による被害
20		1	1	1	西山	内壁にひび	地震による被害
20	平田村	1	1		下蓬田地区	天井にひび	地震
20	浪江町	1	1	1	北幾世橋字北原	天井・柱ずれ	
21	大玉村	1	1	7	大玉村玉井字中道		受付2
21		1	1	2	大玉村玉井字薄黒内		受付3
21		1	1	2	大玉村大山字仲ノ沢		受付5
21		1	1	3	大玉村玉井字細田		受付7
21		1	1	4	大玉村大山字明路内		受付8
21		1	1	2	大玉村玉井字岡谷地		受付9
21		1	1	4	大玉村玉井字五ノ神		受付12
21		1	1	3	大玉村玉井字北東町		受付14
21		1	1	4	大玉村大山字岩高		受付15
21		1	1	3	大玉村当地内		受付16
21		1	1	2	大玉村大山字当地内	準半壊	受付17
21		1	1	2	大玉村玉井字黒沢		受付18
21		1	1	5	大玉村大山字鞍掛		受付19
21		1	1	4	大玉村玉井字山口瀬戸		受付22
21		1	1	6	大玉村玉井字百々目木		受付23
21		1	1	3	大玉村玉井字中道		受付24
21		1	1	2	大玉村大山字草津川		受付25
21		1	1	2	大玉村大山字草津川		受付26
21		1	1	2	大玉村大山字大橋		受付28
21		1	1	4	大玉村玉井字出新田		受付29
21		1	1	1	大玉村大山字東		受付30
21		1	1	2	大玉村大山字島向		受付32
21		1	1	3	大玉村玉井字小高倉		受付33
21		1	1	2	大玉村玉井字石山		受付35
21		1	1	4	大玉村大山字六社山		受付38
21		1	1	8	大玉村大山字住吉		受付39
21		1	1	2	大玉村玉井字の場		受付40
21		1	1	6	大玉村玉井字午房内		受付41
21		1	1	2	大玉村大山字仲ノ在家		受付42
21		1	1	4	大玉村玉井字小高倉		受付44
21		1	1	2	大玉村玉井字天王下		受付45
21		1	1	6	大玉村大山字玉貫		受付46
21		1	1	2	大玉村玉井字西庵		受付47
21		1	1	5	大玉村玉井字細田		受付48
21		1	1	1	大玉村大山字南小屋		受付49
21		1	1	3	大玉村大山字神原田		受付50
21		1	1	5	大玉村大山字仲北		受付51
21		1	1	4	大玉村玉井字午房内		受付54
21		1	1	3	大玉村玉井字南町		受付55
21		1	1	2	大玉村玉井字の場		受付56
21		1	1	5	大玉村玉井字の場		受付57
21		1	1	2	大玉村大山字岩高		受付58
21		1	1	2	大玉村大山字草津川		受付62
21		1	1	2	大玉村大山字島向		受付63
21		1	1	3	大玉村大山字揚藁		受付64
21		1	1	8	大玉村大山字上高野		受付65

21		1	1	4	大玉村大山字島向		受付67
21		1	1	1	大玉村大山字当地内		受付68
21		1	1	4	大玉村玉井字大橋		受付70
21		1	1	1	大玉村玉井字五所宮		受付72
21		1	1	6	大玉村大山字岩ヶ作		受付73
21		1	1	3	大玉村大山字仲谷地		受付74
21		1	1	4	大玉村大山字破橋		受付76
21		1	1	2	大玉村大山字宮ノ下		受付77
21	浅川町	1			浅川町大字東大畑	屋根瓦の落下	
22	下郷町	2		7	大内地区	地震により壁の一部破損等	
22	飯館村	1	1	3	臼石行政区	地震による浄化槽損傷1件	
25	大玉村	1	1	3	大玉村玉井字宮前	準半壊	受付52
25		1	1	3	大玉村大山字岩高	準半壊	受付78
25		1	1	6	大玉村大山字後川		受付80
25		1	1	4	大玉村大山字島向		受付81
25		1	1	5	大玉村玉井字中道		受付82
25		1	1	6	大玉村玉井字西庵		受付84
25		1	1	1	大玉村大山字岩高		受付86
25		1	1	2	大玉村玉井字相ノ沢		受付87
25		1	1	3	大玉村玉井字西池下		受付89
25		1	1	3	大玉村玉井字的場		受付90
25		1	1	2	大玉村大山字高屋敷		受付92
25		1	1	3	大玉村大山字馬尽		受付93
25		1	1	2	大玉村大山字宮ノ下		受付95
25		1	1	4	大玉村大山字荒池		受付96
25		1	1	2	大玉村大山字明路内		受付97
25		1	1	5	大玉村大山字北谷地		受付99
25		1	1	5	大玉村大山字棚山地蔵堂		受付101
25		1	1	4	大玉村玉井字南町		受付102
25		1	1	4	大玉村大山字大坪	準半壊	受付104
25		1	1	3	大玉村大山字岩高		受付106
25		1	1	4	大玉村大山字島向		受付107
25		1	1	5	大玉村玉井字東町		受付109
25		1	1	1	大玉村大山字当地内		受付110
25		1	1	5	大玉村玉井字坂下		受付112
25		1	1	2	大玉村大山字上ノ台		受付114
25		1	1	6	大玉村大山字小泉		受付116
25		1	1	4	大玉村大山字岩高		受付119
25		1	1	4	大玉村大山字天王		受付120
25		1	1	2	大玉村玉井字山口		受付122
25		1	1	3	大玉村大山字東		受付123
25		1	1	6	大玉村玉井字薄黒内		受付125
25		1	1	3	大玉村大山字岩高		受付127
25		1	1	3	大玉村玉井字北東町		受付129
25	埜町	1	1	4	台宿字南原	建物基礎一部損壊 壁ひび	
26	大玉村	1	1	2	大玉村玉井字横堀平		受付103
26	小野町	1	1		小野新町字東馬番	窓ガラス、壁等の破損	地震
26		1	1		小野新町字東馬番	屋根瓦落下	地震
26		1	1		小野新町字寺下	屋根瓦落下	地震
26		1	1		谷津作字鬼石	屋根瓦落下・カーポート破損	地震
26		1	1		小野新町字中通	屋根瓦落下	地震
26		1	1		小野新町字寺下	屋根瓦落下	地震
26		1	1		小野新町字中通	屋根瓦落下	地震
26		1	1		谷津作字南作	壁にひび	地震
26		1	1		小野新町字中通	壁にひび	地震
26		1	1		小野新町字東馬番	壁にひび	地震
26		1	1		小野新町字前久保	壁にひび	地震
26		1	1		小野新町字荒町	壁にひび	地震
26		1	1		小野新町字宿ノ後	壁にひび	地震
26		1	1		谷津作字平館	壁の崩落	地震
26		1	1		小野新町字中通	屋根瓦落下	地震
26		1	1		小野新町字前久保	壁にひび	地震
26		1	1		谷津作字安橋	壁にひび	地震
26		1	1		小野新町字七生根	壁にひび	地震
26		1	1		小野新町字東馬番	壁にひび	地震
26		1	1		小野新町字東馬番	壁にひび	地震
26		1	1		小野新町字中通	壁のひび割れ	地震
26		1	1		飯豊字中田	基礎のひび割れ	地震
26		1	1		小野新町字寺下	壁・基礎のひび割れ	地震
26		1	1		浮金山口	壁のひび割れ	地震
28	大玉村	1	1	5	大玉村玉井字百々目木		受付133
28		1	1	2	大玉村大山字宮ノ下		受付135
28		1	1	3	大玉村大山字山崎		受付136
28		1	1	5	大玉村大山字玉貫		受付138
28		1	1	3	大玉村玉井字上窪		受付140
28		1	1	4	大玉村大山字上ノ台		受付142
28		1	1	5	大玉村玉井字細田		受付143
28	川内村	4	4	5	下川内	瓦など破損	
28	飯館村	2	2	4	二枚橋須萱行政区	地震による屋根瓦崩落1件 地震による内壁・外壁亀裂、崩れ等1件	
28		1	1	1	伊丹沢行政区	地震による壁・クロス亀裂1件	
30	大玉村	1	1	5	大玉村大山字玉貫	準半壊	受付139
30		1	1	2	大玉村玉井字築館		受付141
30		1	1	2	大玉村玉井字北東町		受付144
30		1	1	1	大玉村大山字新座		受付145
30		1	1	1	大玉村玉井字薄黒内		受付146

30		1	1	4	大玉村大山字当地内		受付147
30		1	1	4	大玉村大山字仲北		受付148
30		1	1	5	大玉村玉井字町		受付150
30		1	1	3	大玉村玉井字薄黒内		受付151
30	猪苗代町	1	1	4	西館	地震(震度5強) 内壁及びクロス類が破損	
30		1	1	4	翁島行政区外	地震(震度5強) ヒビ、排水管のズレ	
31	大玉村	1	1	3	大玉村大山字馬尽	準半壊	受付153
31		1	1	2	大玉村大山字宮下		受付158
31		1	1	3	大玉村大山字池下		受付160
31		1	1	1	大玉村玉井字守谷山		受付162
31		1	1	4	大玉村大山字島向		受付163
31	猪苗代町	2	2	7	神明町	地震(震度5強) 建物にヒビが入り雨漏り、外壁破損	
31		1	1	3	高森	地震(震度5強) 床の傾き、壁損傷、窓ガラス割れ	
31		1	1	6	千代田	地震(震度5強) 壁損傷	
32	古殿町	1	1	1	山上字発地久保	地震による一部損壊(10%未満)	
32	浪江町	1	1	1	幾世橋字辻	瓦ずれ	
33	大玉村	1	1	1	大玉村玉井字守谷山		受付159
33		1	1	3	大玉村玉井字薄黒内		受付165
33		1	1	3	大玉村大山字仲ノ内		受付166
33		1	1	2	大玉村玉井字馬場		受付167
33		1	1	3	大玉村大山字六社山		受付170
33		1	1	8	大玉村玉井字定場		受付171
33		1	1	6	大玉村大山字草津川	準半壊	受付172
34		1	1	5	大玉村大山字上ノ台		受付173
34		1	1	6	大玉村玉井字定場		受付174
34		1	1	2	大玉村玉井字前ヶ岳		受付176
35		1	1	3	大玉村大山字南小屋		受付183
35		1	1	3	大玉村大山字愛宕		受付185
35		1	1	2	大玉村大山字仲ノ在家		受付187
35		1	1	2	大玉村玉井字谷地山		受付192
35		1	1	2	大玉村玉井字又兵衛山		受付194
35	天栄村	3			西郷		調査中
35		19			中郷		
35		2			中郷		調査中
35		5			下松本		
35		3			大里南部		
35		6			大里東部		
35		1			中屋敷		調査中
35		3			太多郎		
35		13			飯豊		
35		5			小川		
35		6			高林		
35		1			田良尾		
35	猪苗代町	2	2	5	半坂	地震(震度5強) 内壁破損	
35	石川町	9	9	27			地震
36	天栄村	7			沖内		
36		4			大山		調査中
36		3			春日山		
36		1			大平		
36	石川町	21	21	66		内外壁の亀裂、破損、ガラス戸の破損、瓦の落下	地震
37		4	4	11			地震
38	大玉村	1	1	3	大玉村大山字明路内	準半壊	受付196
38		1	1	1	大玉村大山字島向		受付198
38		1	1	8	大玉村玉井字道谷地		受付201
38		1	1	7	大玉村大山字北谷地		受付202
38		1	1	5	大玉村大山字仲ノ内		受付203
38	天栄村	1			児渡		調査中
38		10			上松本		
38		5			大里中部		
38		2			今坂		調査中
38		2			中屋敷		
38	浅川町	1			浅川町大字浅川	居室クロス割れ	
38		1			浅川町大字染	屋根崩れ	
38		1			浅川町大字浅川	居室ひび割れ、家屋の傾き	
38		1			浅川町大字東大畑	居室クロス割れ、基礎ひび割れ、軒天ひび割れ	
39	川俣町	61			川俣地区	屋根瓦落下、外壁・内壁亀裂等	
39		3			秋山地区	ガラス戸の破損、屋根瓦落下、外壁・内壁亀裂等	(うち1件人的被害あり)
39		10			羽田地区	屋根瓦落下、外壁・内壁亀裂等	
39		10			鶴沢地区	屋根瓦落下、外壁・内壁亀裂等	
39		8			小神地区	屋根瓦落下、外壁・内壁亀裂等	
39		10			東福沢地区	屋根瓦落下、外壁・内壁亀裂等	
39		9			西福沢地区	屋根瓦落下、外壁・内壁亀裂等	
39		2			小島地区	屋根瓦落下、外壁・内壁亀裂等	
39		17			飯坂地区	屋根瓦落下、外壁・内壁亀裂等	
39		6			小綱木地区	屋根瓦落下、外壁・内壁亀裂等	
39		14			山木屋地区	屋根瓦落下、外壁・内壁亀裂等	

一部破損

39	大玉村	1	1	4	大玉村大山宇岩高		受付205
39	猪苗代町	1	1	4	関都	地震(震度5強) 玄関ガラス、内壁クロスひび割れ、外壁サイディングの損傷	
39		1	1	6	神明町	地震(震度5強) 基礎ひび割れ、柱のひび割れ、浴室内壁の破損	
39	西郷村	86			西郷村内		
39	泉崎村	117	128	405		地震災	
39	石川町	1	1	1			地震
39	平田村	3	2	6	蓬田新田地区	瓦の破損	地震
39		3	3		上蓬田地区	外壁ひび等	地震
39		1	1		小平地区	屋根破損等	地震
39		1	1		中倉地区	外壁ひび等	地震
39	川内村	28	28	67	上川内	瓦など破損	
39	浪江町	1	1	1	高瀬字西原	地震による一部損壊	
39		1	1	1	北幾世橋字西原	地震による一部損壊	
39		1	1	1	北幾世橋字渋井	地震による一部損壊	
39		2	2	2	幾世橋字来福寺	地震による一部損壊	
39		1	1	1	権現堂字上蔵役目	地震による一部損壊	
39		1	1	1	幾世橋字万海	地震による一部損壊	
39		1	1	1	北幾世橋字植ノ畑	地震による一部損壊	
39	葛尾村	2	2	7	落合地区	屋根及び壁被害	地震による被害
40	白河市	364					
40	相馬市	2,502	2,502				
40	大玉村	1	1	5	大玉村玉井字上永峰		受付206
40	石川町	1	1	6			地震
41	二本松市	287	287		二本松地域	一部損壊以上(調査中)	
41		99	99		安達地域	一部損壊以上(調査中)	
41		66	66		岩代地域	一部損壊以上(調査中)	
41		37	37		東和地域	一部損壊以上(調査中)	
41	田村市	247	247		田村市内	被害規模未確定の者も含む。	
41	大玉村	1	1	4	大玉村玉井字袖窪		受付207
41	天栄村	34			西郷		
41		15			大山		
42	伊達市	54			月舘地域		
42	大玉村	1	1	1	大玉村大山宇後谷地		受付208
42	鏡石町	684	704	2,193			
42	下郷町	2	2	7	湯野上地区	地震により壁の一部破損、浴室タイル破損等	
42	中島村	91	82	333			
42	棚倉町	1			堤地区	地震による内壁に被害	
42		1			一色地区	地震による内壁に被害	
42		1			下山本地区	地震による内壁に被害	
42		1			堤地区	地震による内壁に被害	
42		1			花園地区	地震による内壁に被害	
42		1			一色地区	地震による内壁に被害	
42		1			逆川地区	地震による内壁に被害	
42		1			仁公儀地区	地震による内壁に被害	
42		1			逆川地区	地震による内壁に被害	
42		1			棚倉地区	地震による内壁に被害	
42		1			関口地区	地震による内壁、外壁に被害	
42		1			中山本地区	地震による内壁、外壁に被害	
42		1			強梨地区	地震による内壁、外壁に被害	
42		1			流地区	地震による内壁、外壁に被害	
42		1			棚倉地区	地震による内壁に被害	
42		1			下山本地区	地震による内壁、外壁に被害	
42		1			山田地区	地震による内壁、基礎に被害	
42		1			仁公儀地区	地震による内壁、外壁、基礎に被害	
42		1			逆川地区	地震による内壁、外壁、基礎に被害	
42		1			棚倉地区	地震による内壁、外壁、基礎に被害	
42		1			棚倉地区	地震による内壁、外壁、基礎に被害	
42		1			棚倉地区	地震による内壁、外壁、基礎に被害	
42		1			棚倉地区	地震による内壁、基礎の亀裂	
42		1			上台地区	地震による内壁、基礎の亀裂	
42		1			関口地区	地震による内壁、基礎に被害	
42		1			逆川地区	地震による内壁、基礎に被害	
42		1			下山本地区	地震による内壁、基礎に被害	
42		1			棚倉地区	地震による内壁、基礎に被害	
42		1			堤地区	地震による内壁、基礎に被害	
42		1			堤地区	地震による内壁、基礎に被害	
42		1			上台地区	地震による内壁、基礎に被害	
42		1			棚倉地区	地震による内壁、基礎に被害	
42	石川町	1	1	1			地震
42	玉川村	40	40				
42	浅川町	1			浅川町大字染	住家全体の歪み、床の膨らみ、戸の開閉不良	
42	浪江町	1	1	1	加倉字目倉沢		
43	福島市	2,727					
43	郡山市	0	6,284				
43	いわき市	593	538	1,352	平地区	一部損壊(準半壊)27棟 一部損壊(10%未満)566棟	

43		117	112	311	小名浜地区	一部損壊(準半壊)9棟 一部損壊(10%未満)108棟	
43		66	65	162	勿来地区	一部損壊(準半壊)6棟 一部損壊(10%未満)60棟	
43		236	214	507	内郷地区	一部損壊(準半壊)33棟 一部損壊(10%未満)203棟	
43		67	64	155	四倉地区	一部損壊(準半壊)2棟 一部損壊(10%未満)65棟	
43		22	19	53	小川地区	一部損壊(準半壊)2棟 一部損壊(10%未満)20棟	
43		81	72	179	好間地区	一部損壊(準半壊)11棟 一部損壊(10%未満)70棟	
43		6	5	12	田人地区	一部損壊(10%未満)6棟	
43		24	20	44	久之浜・大久地区	一部損壊(10%未満)24棟	
43		139	130	299	常磐地区	一部損壊(準半壊)13棟 一部損壊(10%未満)126棟	
43		4	4	10	川前地区	一部損壊(10%未満)4棟	
43		7	5	9	三和地区	一部損壊(準半壊)3棟 一部損壊(10%未満)4棟	
43		13	10	25	遠野地区	一部損壊(準半壊)1棟 一部損壊(10%未満)12棟	
43	須賀川市	1,443	1,443		市内		一部損壊
43		499	499		市内		準半壊
43	南相馬市	340	340			詳細調査中	
43	伊達市	345			伊達地域		
43		71			霊山地域		
43		350			梁川地域		
43		543			保原地域		
43	本宮市	613					
43	桑折町	836					罹災判定前のものについては一部損壊に計上
43	国見町	526					
43	大玉村	1	1	5	大玉村玉井字西庵		受付209
43		1	1	2	大玉村大山字鷺内		受付211
43		1	1	7	大玉村玉井字小高倉山		受付212
43		1	1	2	大玉村大山字館		受付213
43		1	1	4	大玉村大山字木ノ下		受付214
43		1	1	2	大玉村玉井字中ヶ井内		受付215
43		1	1	4	大玉村玉井字築館		受付216
43		1	1	5	大玉村玉井字北ノ内		受付219
43	天栄村	18			児渡		
43		15			今坂		
43	矢吹町	445			矢吹地区		地震災
43		190			中畑地区		地震災
43	石川町	1	1	4			地震
43	浅川町	1			浅川町大字染	屋根瓦の落下、屋根瓦のズレ、雨漏り	
43	葛尾村	1	1	4	野行地区	屋根被害	
43	新地町	331	331	662	新地町	地震により一部損壊	
43		950	950	1,900	新地町	地震により一部損壊(準半壊)	
	合計	17,000	15,673	9,535			
床上浸水							
	合計	0	0	0			
床下浸水							
	合計	0	0	0			

5. 被害の状況

(3)非住家被害

報数	市町村名	棟数	地区名	原因・状況等	備考
2	相馬市	1	大野公民館	地震による一部破損	
2		1	日立木公民館	地震による一部破損	
2		1	玉野公民館	地震による一部破損	
2		1	大野小学校	地震による一部破損	
2		1	桜丘小学校	地震による漏水	
2		1	中村第二中学校	地震による断水	
2		1	磯部小学校	地震による漏水	
2		1	磯部中学校	地震による一部破損	
2		1	保健センター	地震による一部破損	
2		1	スポーツアリーナそ うま	地震による一部破損	
2	大玉村	1	大玉村大山字神原田	大玉村民体育館のガラスが破損	
5	相馬市	1	9分団2班消防屯所	地震による一部破損	
5	国見町	1	国見町役場	配管破損による漏水	
5		1	国見町立国見小学校	受水槽損壊	
5		1	観月台文化センター	配管破損による漏水	
6	富岡町	1	本岡字王塚	富岡町立第二小学校体育館が未通水	
6		1	小浜	富岡町総合体育館で一部天井崩落あり。安全性が確認されるまで使用不可。	指定避難所
6		1	小浜字大膳町	認定こども園の遊戯室の一部で軽微なクラックあり。	運営面の安全性を確保し、通常運営。
6		1	本岡字王塚	富岡町役場のシステム天井一部での化粧板等が崩落	通常業務可能
6		1	夜ノ森南	JR夜ノ森駅改札の天井の一部で損壊確認	
6	浪江町	1	浪江町地域スポーツセンター	自動ドア等の損傷	
6		1	サンシャイン浪江	地震による一部破損	
8	須賀川市	3	小塩江地区	地震による一部損壊等	
8		3	大東地区	地震による一部損壊等	
8	石川町	1	沢田小学校体育館	外壁の一部落下、亀裂	
8		1	沢田児童館	雨樋の一部破損	
8		1	沢田自治センター	玄関タイルの剥離、体育館天井よりボルト落下	
8	浪江町	1	浪江町役場本庁舎	地震による一部破損	
8		1	津島活性化センター	地震による一部破損	
9	三春町	1	三春地区	三春小学校 校舎内壁クラック、外階段クラック、校庭石垣隆起、体育館入り口前地割れ、体育館前の舗装にクラック	
9		1	沢石地区	沢石小学校 内壁・天井一部落下	
9		1	御木沢地区	御木沢小学校体育館ガラス破損	
9		1	岩江地区	岩江小学校 外壁の一部にクラック	
9	飯館村	1	深谷地区	地震による宿泊体験施設内の天井・壁の落下、及び給湯設備等の損傷。	宿泊体験館きこり 2月14日より当面の間全館臨時休館
9		2	草野地区	地震による交流センター内の壁、床の破損、基礎部分の破損 草野小学校体育館入り口ガラス破損	飯館村交流センター 草野小学校体育館
9		1	伊丹沢地区	地震による役場庁舎の瓦破損・落下	役場庁舎 雨漏り発生中
10	大玉村	1	大玉村大山字大江田中	大山公民館1階トイレ天井崩落	
10		1	大玉村玉井字西庵	大玉村民プールの配管破損	
10	浪江町	1	道の駅なみえ	地震による一部破損	
10		1	いこいの村なみえ	地震による一部破損	
10		1	津島小学校体育館	窓ガラス破損	
10		1	津島中学校	窓ガラス破損	
10		1	なみえ創成小学校・中学校	地震による一部損壊	
10		1	荷捌き施設	敷地内に段差あり	
12	広野町	1	広野町大字下北迫字苗代替35	役場1階漏水 役場3階雨漏り	
12		1	広野町大字下浅見川字築地12	教室天井部モルタル剥離 壁クラック	
12	檜葉町	1	大谷地区	ならはスカイアリーナ2階のスプリンクラーの配管が外れ漏水し、全館水浸し。漏水周辺の天井に被害あり。	
13	白河市	1	サンフレッシュ白河	照明器具破損	
13		1	ひがし幼稚園	天井材亀裂、園庭・犬走亀裂	
13		1	ひがし保育園	内壁の破損ほか	
13		1	表郷デイサービスセンター	エアコン配管破損	
13		1	石切場市営住宅5号棟	給水管破損、インターロッキング破損	復旧済み
13		1	石切場市営住宅6号棟	給水管破損、インターロッキング破損	復旧済み
13		1	松風の里市営住宅1号棟	給水管破損、漏水	復旧済み
13		1	松風の里市営住宅2号棟	高架水槽リレースイッチ異常	仮復旧済み
13		1	松風の里市営住宅5号棟	断水	仮復旧済み
13		1	白河第一小学校	窓ガラス一部破損、壁・床亀裂、天井材一部落下	応急措置済み

13		1	白河第三小学校	蓄熱暖房機2機倒れ	
13		1	白河南中学校	給水ポンプ異常	復旧済み
13		1	中央公民館	壁一部剥離、床亀裂	
13		1	しらかかの森スポーツ公園	ブルースタジアム掲揚ポール破損、敷地内道路亀裂、センターハウス男子トイレ換気扇落下	
13		1	東風の台運動公園	管理事務所、プールサイドの一部に亀裂	
13		1	武道館	外壁軒天板落下、外壁剥離、内壁剥離、弓道場天井材落下、弓道場ガラス破損、基礎にクラック、屋根一部亀裂	
13		1	関辺市民体育館	基礎部分クラック、浄化槽付近亀裂	
13		1	給食センター	ポンプ室漏水、調理室天井一部亀裂	
13	須賀川市	2	浜田地区	地震による一部損壊等	
14		5	長沼地区	地震による一部損壊等	
14	喜多方市	1	旧甲斐家蔵住宅	外壁の一部剥離。看板の一部破損。	地震及び2月16日強風
14	平田村	1	蓬田新田地区	炭窯天井崩落	地震 ジュピアランド
14	三春町	1	三春地区	役場庁舎 壁にクラック	
15	鏡石町	11			
15	川内村	1	川内中学校 体育館	体育館の窓ガラス破損	暴風
15	葛尾村	1	落合地区	施設内水道管損傷により一部断水	葛尾村役場庁舎(村民会館)
15	新地町	1	真弓地区	地震により消防屯所の窓および車庫シャッターが破損	第3分団第9部真弓班
15		1	岡地区	地震により消防屯所の窓ガラスが割れる	第2分団第4部岡班
15		1	作田地区	地震により消防屯所の引き戸が破損	第3分団第10部作田班
15	飯館村	1	前田行政区	地震による外壁亀裂、屋内クロス壁亀裂、前庭舗装亀裂	前田公民館
16	白河市	1	大信幼稚園	内壁一部破損、敷地内亀裂等	
16		1	たいしん保育園	天井材亀裂等	
16		1	関辺幼稚園	クロス亀裂、園庭亀裂等	
16		1	表郷幼稚園	園庭亀裂、壁亀裂等	
16		1	おもてごう保育園	外壁亀裂、クロス剥がれ等	
16		1	なないろ保育園	窓の破損、天井材の破損	
16		1	あったか児童クラブ	天井材の破損	
16		1	おもてごう児童クラブ	天井材の破損、外壁のヒビ等	
16		1	東保健センター	給水管漏水	
16		1	表郷保健センター	入口部沈下	
17	相馬市	1	相馬市防災備蓄倉庫	地震による一部破損	
17		1	相馬市歴史資料収蔵館	地震による一部破損	
17	南会津町	1	伊南保育所	壁のひび割れ	
19	猪苗代町	1	樋ノ口	町立吾妻中学校の屋上にある高架水槽の送水管ジャッキ弁から漏水	
19	矢吹町	1	本町地区(複合施設)	図書館の本落下による臨時休館	
19		1	一本木地区(文化センター)	大ホール客席天井板落下	
19		1	中畑地内(中畑公民館)	内壁・外壁等の亀裂等	
19		1	三神地内(三神公民館)	内壁の亀裂等	
19		8	各地区集会所(町内各所)	内壁・外壁等の亀裂、漏水等	
19	三春町	1	三春地区	三春分団第3部屯所外壁破損	
19		1	沢石地区	防火水槽外壁破損	
20	須賀川市	17	須賀川地区	地震による一部損壊等	市営団地2か所含む(その他区分)
20		1	稲田地区	地震による一部損壊等	
21	猪苗代町	1	天鏡台温泉	緑の村レストハウスのガラス8枚損壊	
21		1	半坂	猪苗代町総合体育館の灯油装置破損	
21		1	川桁	川桁体育館の障がい者トイレで漏水	
21	葛尾村	1	落合地区	壁一部損壊	復興交流館あぜりあ
21		1	落合地区	各階トイレのヘアークラックの亀裂	葛尾小学校
21		3	落合地区	壁の亀裂	消防屯所
21	新地町	1	福田地区	地震により屯所窓ガラスが破損	第3分団第8部福田班
22	田村市	83	市有施設		
22	葛尾村	1	落合地区	壁の亀裂	葛尾村貸事務所
23	小野町	1	小野町役場庁舎	窓ガラス破損	地震
23		1	小野小学校校舎	壁ひび割れ	地震
23		1	小野小学校体育館	窓ガラス破損	地震
23		1	小野わかば幼稚園	壁ひび割れ	地震
23		1	中央さくら保育園	壁ひび割れ	地震
23		1	夏井おおすぎ保育園	壁ひび割れ	地震
23		1	飯豊ひまわり保育園	壁のひび割れ	地震
23		1	浮金つつじ児童園	壁のひび割れ	地震
23		1	小野町交流・定住支援館	断水	地震
23		1	小野町火葬場「おの悠苑」	パネル板破損	地震
23		1	町民体育館	器具室扉の湾曲	地震
23		1	消防団第4分団第2班詰所	壁のひび割れ	地震
24	川内村	1	天山文庫	壁亀裂	地震



26	須賀川市	5	西袋地区	地震による一部損壊等	
26		2	岩瀬地区	地震による一部損壊等	
26		2	仁井田地区	地震による一部損壊等	
31	双葉町	1	双葉町大字石熊字八房平地内	石熊公民館の屋根の棟が崩落(帰還困難区域)	地震
32	郡山市	100			
34	伊達市	15	伊達地域		
34		25	梁川地域		
34		30	保原地域		
34		15	霊山地域		
34		12	月館地域		
34	桑折町	55			
	合計	511			
4	葛尾村	1	野川地区	車庫屋根被害	
5	国見町	1	道の駅国見あつかしの郷	天井一部崩落 ほか調査中	
5	猪苗代町	1	千代田	町立猪苗代中学校の西側校門壁が両側倒壊	
6	南会津町	1	館岩地域・水引	全壊	茅葺き屋根建物(空き家)
6	埴町	1	道の駅はなわ	2階会議室ベランダ手摺り損傷	
8	浪江町	1	イオン浪江店	地震による一部破損	
10		1	浪江町社会福祉協議会浪江事務所	地震による一部破損	
13	白河市	1	介護保険施設ひもろぎの園	漏水、壁亀裂、エレベーターの停止	復旧済み
13		1	介護保険施設表郷聖オリーブの郷	エレベーターの停止	
13		1	特別養護老人ホームしらかわの里	エレベーターの停止	
13		1	認知症対応型グループホーム東の広場	壁亀裂	
13		1	認知症対応型グループホーム白河文珠山	壁亀裂、駐車場一部亀裂	
13	会津美里町	1	字本郷道上	強風により物置が倒れた	2/16強風による被害
13	双葉町	1	双葉町大字洪川字久保地内	民家倉庫の側面崩壊(帰還困難区域)	地震
14	喜多方市	1	根岸地区	蔵の屋根破損。	2月16日強風
14	湯川村	1	中ノ目	小屋の内壁が一部損壊	地震
14	石川町	1	母畑字滝ノ平地内	土蔵の置屋根落下	2.16強風による被害
14	飯館村	1	大倉行政区	地震による体育館内ガラス窓の破損	大倉体育館 ガラス窓 4枚割れ
16	双葉町	1	双葉町大字長塚字谷沢町地内	民家コンテナ倉庫の横転	暴風(推測)
17	大玉村	1	大玉村玉井字中道	納屋	受付1
17		1	大玉村大山字大橋平	土蔵	受付4
17		1	大玉村大山字島向	ブロック塀	受付6
17		1	大玉村大山字愛宕	会社倉庫	受付10
17		1	大玉村玉井字馬喰内	土蔵	受付11
17		1	大玉村玉井字出新田	納屋	受付13
17		1	大玉村大山字鞍掛	牛舎	受付53
17		1	大玉村大山字鞍掛	書道塾	受付21
17		1	大玉村大山字広松	会社通信機器	受付27
19	飯館村	1	草野行政区	地震によるボイラー破損1件	個人住民宅1棟(避難者のため不在)
19		3	深谷行政区	地震による屋根瓦崩落3件	個人住民宅3棟(避難者のため不在)
19		1	佐須行政区	地震による屋根瓦崩落1件	個人住民宅1棟(避難者のため不在)
19		4	比曾行政区	地震による屋根瓦崩落3件 地震による屋根瓦崩落、屋内壁ヒビ1件	個人住民宅4棟(避難者のため不在)
19		1	長泥行政区	地震による屋根瓦崩落1件	個人住民宅1棟(避難者のため不在)
19		1	白石行政区	地震による屋根瓦崩落、基礎ヒビ欠け、屋内壁めくれ隆起、庭舗装亀裂1件	個人住民宅1棟(避難者のため不在)
19		1	前田行政区	地震による屋根瓦崩落1件	個人住民宅1棟(避難者のため不在)
19		1	二枚橋須萱行政区	地震による屋根瓦崩落1件	個人住民宅1棟(避難者のため不在)
20	浪江町	1	大堀字後畑地内	作業小屋の倒壊	
21	天栄村	5	西郷		
21		2	中郷		
21		1	児渡		調査中
21		1	上松本		
21		1	下松本		
21		1	大里北部		
21		1	大里東部		
21		1	飯豊		
21		2	小川		
21		1	小川		調査中
21		1	大山		
21		1	春日山		
21	猪苗代町	1	半坂	猪苗代町総合体育館の外構が沈下し、躯体との隙間や段差が生じた	
21		1	半坂	猪苗代町体験交流館入口のブロックとコンクリートのつなぎ目に段差が生じた	
21	葛尾村	1	落合地区	壁の一部破損、ボイラー配管一部破損	せせらぎ荘
22	下郷町	1	大内地区	地震により、屋根の積雪と共に茅葺屋根の一部が破損した	
22	飯館村	2	前田八和木行政区	地震による蔵の窓の落下 1件 地震による内壁及び外壁亀裂 1件	村民所有 1件(蔵) 個人住民宅1棟(避難者のため不在)
23	小野町	1	リカちゃんキャッスル	壁のひび割れ・展示物の落下	地震

23		1	吉野辺字滝	土蔵の外壁落下	地震
23		1	特別養護老人ホーム こまち荘	水道管破裂	地震
23		1	谷津作字小治郎	壁のひび割れ	地震
23		1	小野赤沼字漆坊	蔵のひび割れ	地震
23		1	田村飯豊郵便局	壁のひび割れ	地震
24	飯館村	3	上飯樋行政区	地震による屋根瓦崩落2件 地震による内壁亀裂 1件	村内事業所1棟 個人住民宅2棟（避難者のため不在）
25	大玉村	1	大玉村大山字東	納屋	受付31
25		1	大玉村大山字日中内	物置	受付34
25		1	大玉村大山字高久	納屋	受付36
25		1	大玉村玉井字大石	納屋	受付37
25		1	大玉村大山字仲ノ在 家	納屋	受付43
25		1	大玉村玉井字宮前	塀	受付53
25		1	大玉村大山字鞍掛	土蔵	受付59
25		1	大玉村大山字後川	土蔵	受付60
25		1	大玉村大山字馬尽	作業場	受付61
25		1	大玉村大山字上高野	塀	受付66
25		1	大玉村大山字当地内	納屋	受付69
25		1	大玉村玉井字大橋	蔵	受付71
25		1	大玉村大山字仲谷地	納屋	受付75
25		1	大玉村玉井字守谷山	保養所	受付79
25		1	大玉村大山字六社山	集会所	受付83
25		1	大玉村玉井字西庵	納屋	受付85
25		1	大玉村玉井字相ノ沢	納屋	受付88
25		1	大玉村玉井字的場	駐車場	受付91
25		1	大玉村大山字馬尽	蔵	受付94
25		1	大玉村大山字明路内	塀	受付98
25		1	大玉村大山字北谷地	蔵	受付100
25		1	大玉村大山字大坪	土蔵	受付105
25		1	大玉村大山字当地内	納屋	受付111
25		1	大玉村玉井字坂下	納屋	受付113
25		1	大玉村大山字小泉	蔵	受付117
25		1	大玉村玉井字守谷山	別荘	受付118
25		1	大玉村大山字東	物置	受付124
25		1	大玉村玉井字的場	事務所	受付126
25		1	大玉村玉井字西ノ内	墓石	受付130
25		1	大玉村大山字後川	土蔵	受付131
25		1	大玉村大山字小次郎 内	納屋	受付132
25		1	大玉村大山字東	蔵	受付137
26	棚倉町	1	一色地区	地震による内壁の亀裂	
26		1	堤地区	地震による内壁の亀裂	
26		1	一色地区	地震による内壁の亀裂	
26		1	中山本	地震による内壁、外壁の亀裂	
28	大玉村	1	大玉村大山字谷地	土蔵	受付108
28		1	大玉村玉井字稲葉	納屋	受付115
28		1	大玉村玉井字地蔵面	土蔵	受付121
28		1	大玉村玉井字出新田	土蔵	受付128
28		1	大玉村玉井字百々目 木	納屋	受付134
30		1	大玉村大山字仲北	塀	受付149
30		1	大玉村玉井字小菅	蔵	受付152
30		1	大玉村玉井字中原	土蔵	受付161
30		1	大玉村大山字東	納屋	受付164
31		1	大玉村大山字馬尽	土蔵	受付154
32		1	大玉村大山字下谷地	作業所	受付155
32		1	大玉村大山字明路内	石蔵	受付156
32		1	大玉村大山字明路内	プレハブ小屋	受付157
33		1	大玉村玉井字大黒内	別宅	受付168
33		1	大玉村大山字向山	宿泊施設	受付169
33		1	大玉村玉井字定場	土蔵	受付175
34		1	大玉村玉井字板敷	蔵	受付177
34		1	大玉村大山北谷地	土蔵	受付178
34		1	大玉村玉井字原	土蔵	受付179
34		1	大玉村玉井字守谷山	空き家	受付180
34		1	大玉村玉井字守谷山	空き家	受付181

その他

34		1	大玉村玉井字守谷山	空き家	受付182
35	田村市	61	民有施設+市民の非住家等		
35	大玉村	1	大玉村大山字岩高	物置	受付184
35		1	大玉村玉井字前ヶ岳	豚舎	受付186
35		1	大玉村大山字仲ノ在家	蔵	受付188
35		1	大玉村玉井字板ノ倉	蔵	受付190
35		1	大玉村大山字長曾根	墓地	受付191
35		1	大玉村大山字小次郎内	蔵	受付193
35		1	大玉村玉井字久保山	墓石	受付195
38		1	大玉村大山字堂ヶ久保	小屋	受付197
38		1	大玉村玉井字山口	蔵	受付199
38		1	大玉村大山堂ヶ久保	別宅	受付200
38		1	大玉村大山字川崎原	墓石	受付204
38		1	大玉村玉井字久保山	墓石	受付189
38	猪苗代町	1	名古屋町	磐梯高原柏屋 建物内の壁面に亀裂が発生	
38	会津坂下町	1	会津坂下町大字青津地内	倉庫の内壁の一部が崩落。	
39	猪苗代町	1	翁島	みなとや(旅館) 暖房用ボイラーの配管、ライトポンプより水漏れ、地下配管の漏水	
39		1	中ノ沢	いろり湯の宿大阪屋 旅館の配管、客間の天井	
39		1	葉山	猪苗代観光ホテル 屋根のトタンが剥がれ落ち防水シートがめくれている	
39		1	中ノ沢	白城屋旅館 男子露天風呂の通路に段差ができた	
39		1	中ノ沢	磐梯名湯リゾートホテル・ボナリの森 事務所外壁の崩落 他	
42	南相馬市	17	小高区	詳細調査中	
43	いわき市	91	平	全壊2、中規模半壊1、半壊7、一部損壊(準半壊)11、一部損壊(10%未満)70	
43		13	小名浜	一部損壊(10%未満)13	
43		17	勿来	一部損壊(準半壊)1、一部損壊(10%未満)16	
43		19	常磐	一部損壊(準半壊)3、一部損壊(10%未満)16	
43		27	内郷	全壊1、一部損壊(準半壊)1、一部損壊(10%未満)25	
43		8	四倉	中規模半壊1、一部損壊(準半壊)4、一部損壊(10%未満)3	
43		1	遠野	一部損壊(準半壊)1	
43		11	小川	全壊2、半壊1、一部損壊(準半壊)2、一部損壊(10%未満)6	
43		14	好間	一部損壊(準半壊)5、一部損壊(10%未満)9	
43		7	三和	全壊2、半壊1、一部損壊(準半壊)3、一部損壊(10%未満)1	
43		1	田人	一部損壊(10%未満)1	
43		5	久之浜・大久	一部損壊(準半壊)1、一部損壊(10%未満)4	
43	南相馬市	104	原町区	詳細調査中	
43		42	鹿島区	詳細調査中	
43	桑折町	489			
43	大玉村	1	大玉村玉井字西庵	ブロック塀	受付210
43		1	大玉村玉井字築館	車庫	受付217
43		1	大玉村大山字櫛山地蔵堂	物置	受付218
合計		1,082			

5. 被害の状況

(4)道路被害

No.	市町村名	路線名	通行止区間		延長(km)	規制理由	規制区分		規制開始時間	片側解除時間	全面解除時間	備考
			起点	終点			前/後	全面/片側				
1	いわき市	市道田町・三崎線	平堂根町地内	平堂根町地内	0.0	水道漏水のため	後	全面	2021/02/14 01:30		2021/02/14 08:00	L=100m
2		市道天王崎1号線	常磐湯本町天王崎地内	常磐湯本町天王崎地内	0.0	近隣建物からの落下物のため	後	全面	2021/02/14 01:00		2021/02/14 14:00	L=10m
3		市道前田・鬼越線	内郷御台境町鶴巻地内	内郷御台境町鶴巻地内	0.0	ガス漏れのため	後	全面	2021/02/14 02:40		2021/02/14 04:51	L=100m
4		1-91 関田・大島	いわき市勿来町関田御城前 地内	いわき市勿来町関田御城前 地内	0.0	道路冠水	後	全面	2021/02/15 15:30		2021/02/15 16:00	L=150m
5		東二丁目4号線	四倉町字東二丁目	四倉町字東四丁目	0.0	道路冠水	後	全面	2021/02/15 17:00		2021/02/15 17:30	L=620m
6		東三丁目6号線	四倉町字東三丁目	四倉町字東三丁目	0.0	道路冠水	後	全面	2021/02/15 17:00		2021/02/15 17:30	L=170m
7		東三丁目8号線	四倉町字東三丁目	四倉町字東二丁目	0.0	道路冠水	後	全面	2021/02/15 17:00		2021/02/15 17:30	L=170m
8		西四丁目・西二丁目線	四倉町字東三丁目	四倉町字東二丁目	0.0	道路冠水	後	全面	2021/02/15 17:00		2021/02/15 17:30	L=620m
9		岸・神明前線	小名浜上神白字江添地内	小名浜上神白字江添地内	0.0	路面洗掘	後	全面	2021/02/18 10:00		2021/02/22 16:00	L=100m
10		鎌田・上片寄線	平鎌田字萩名田地内	平鎌田字萩名田地内	0.0	信号機支柱の折損	後	片側	2021/02/15 19:00		2021/02/15 21:30	L=20m
11		搔樋小路1号線JR常磐線地下歩道	平字搔樋小路地内	平字搔樋小路地内	0.0	排水ポンプ施設故障による冠水	後	全面	2021/02/15 23:00		2021/02/16 07:00	L=50m
小計			11									
1	三春町	町道五本木垢潜線	富沢字堂作地内	富沢字堂作地内	0.0	法面崩落	後	片側	2021/02/14 00:55		2021/02/16 12:00	通行可
2		三春北線	南成田字千代川地内	南成田字千代川地内	0.0	路面にクラック	後	全面	2021/02/14 08:45		2021/02/16 12:00	通行可
3		平生田2号線	富沢字八升蒔田地内	富沢字八升蒔田地内	0.0	路面にクラック	後	全面	2021/02/14 09:02		2021/02/16 12:00	通行可
4		町道実沢古沢目線	実沢字古沢目地内	実沢字古沢目地内	0.0	落石	後	片側	2021/02/13 00:35		2021/02/14 01:00	
5		町道10号線	山田字菖蒲作地内	山田字菖蒲作地内	0.0	落石	後	片側	2021/02/13 00:40		2021/02/14 01:00	
6		町道10号線	上舞木字向田地内	上舞木字向田地内	0.0	落石	後	片側	2021/02/13 00:40		2021/02/14 01:00	
7		清水永作線	栗林地内	栗林地内	0.0	落石	後	片側	2021/02/14 01:10		2021/02/14 02:00	
8		町道御城山1号線	南町地内	南町地内	0.0	落石	後	片側	2021/02/14 07:10		2021/02/14 08:00	
9		一本松太田線	一本松地内	一本松地内	0.0	落石	後	片側	2021/02/14 07:40		2021/02/14 08:30	
10		小滝栗林線	栗林地内	栗林地内	0.0	落石	後	片側	2021/02/14 07:40		2021/02/14 08:00	
11		五本木垢潜薬師堂線	富沢字深田地内	富沢字深田地内	0.0	?舗装破損A=1.5m ②墓石転落(車道へ) ③側溝破損L=4m	後	片側	2021/02/14 07:50		2021/02/14 08:30	
12		三春北線	南成田字千代川地内	南成田字千代川地内	0.0	道路クラック	後	片側	2021/02/14 08:45		2021/02/14 09:30	
小計			12									
1	伊達市	相馬福島道路	伊達桑折IC、霊山IC	桑折JCT、相馬IC	0.0	安全確認	後	全面	2021/02/13 23:28		2021/02/14 03:45	
2		国道115号線	伊達市霊山町石田地内	伊達市霊山町石田地内	0.0	落石	後	全面	2021/02/14 01:20		2021/02/14 08:50	
3		市道二井田細谷線	伊達市梁川町新田字小松林地内	伊達市梁川町新田字小松林地内	0.0	跨線橋の段差	後	全面	2021/02/14 03:00		2021/02/15 16:30	
4		新田地内アンダーパス	伊達市梁川町新田地内	伊達市梁川町新田地内	0.0	冠水	後	全面	2021/02/14 03:25		2021/02/14 04:40	
5		大泉地内アンダーパス	伊達市保原町大泉地内	伊達市保原町大泉地内	0.0	冠水	後	全面	2021/02/14 03:25		2021/02/14 04:40	
6		市道4106館田沢線	伊達市霊山町掛田字田沢地内	伊達市霊山町掛田字田沢地内	0.0	法面崩落	後	全面	2021/02/16 07:30		2021/02/17 15:30	
7		市道台東前1号線	伊達市梁川町新田字台地内	伊達市梁川町新田字台地内	0.0	倒木	後	全面	2021/02/16 07:30		2021/02/16 15:00	
小計			7									
1	南相馬市	市道岡田通学線	小高区田町地内	小高区田町地内	0.0	路面隆起のため	後	片側	2021/02/14 03:00	2021/02/15 17:00	2021/02/19 17:00	
2		市道蛭沢弥平平迫線	小高区蛭沢字藤谷地内	小高区蛭沢字藤谷地内	0.0	路面隆起のため	後	全面	2021/02/14 11:45		2021/02/19 17:00	
3		市道栄町二見町線	栄町一丁目地内	栄町一丁目地内	0.0	漏水のため	後	全面	2021/02/16 02:00		2021/02/16 18:00	
小計			3									
1	埴町	鎌田線	真名畑字荒屋	真名畑字荒屋	0.0	落石	後	片側	2021/02/15 19:10	2021/02/22 08:30		
小計			1									
1	本宮市	富士内・上沢線	仁井田字富士内地内	荒井字東学壇地内	1.0	段差発生	後	全面	2021/02/14 01:20			
2		石田線	長屋字宮山地内	長屋字石田地内	0.1	漏水	後	全面	2021/02/14 00:30		2021/02/18 16:00	
3		下ノ原19号線	仁井田字下ノ原地内	仁井田字下ノ原地内	0.1	ブロック塀倒壊	後	全面	2021/02/14 01:50		2021/02/15 08:00	
4		五百川10号線	仁井田字五百川地内	仁井田字五百川地内	0.1	ブロック塀	後	全面	2021/02/14 06:30		2021/02/14 11:03	
5		喜七内・熊野前線	長屋字喜七内地内	長屋字熊野前地内	0.1	段差発生	後	全面	2021/02/14 08:00		2021/02/15 14:00	
小計			5									
1	桑折町	町道107号・伊達地区広域営農団地農道	桑折町大字上郡字才勝地内	桑折町大字上郡字冲河原地内	0.0	支承ボルト破断	後	全面	2021/02/17 19:00			
小計			1									
1	棚倉町	岡田西河内線	棚倉町大字岡田字猪鼻地内	棚倉町大字岡田字猪鼻地内	0.5	落石の恐れ	前	全面	2021/02/14 13:40		2021/03/01 09:00	
小計			1									
1	檜葉町	上宮田・林町線	山田岡字林町地内	山田浜字林町地内	0.0	冠水	後	全面	2021/02/15 16:45		2021/02/17 09:50	JRアンダーパス
2		坂下・佐野線	山田岡字広畑地内	山田岡字広畑地内	0.0	冠水	後	全面	2021/02/15 16:45		2021/02/15 17:17	国道アンダーパス
3		美シ森線	山田岡字美シ森地内	山田岡字美シ森地内	0.0	浸水	後	全面	2021/02/15 17:00		2021/02/15 20:30	
小計			3									
1	泉崎村	踏瀬長峰・松倉線	泉崎字長峯地内	泉崎字長峯地内	0.0	クラック・隆起	後	全面	2021/02/14 15:30		2021/03/31 10:00	地震災

5. 被害の状況

(4)道路被害

No.	市町村名	路線名	通行止区間		延長(km)	規制理由	規制区分		規制開始時間	片側解除時間	全面解除時間	備考
			起点	終点			前/後	全面/片側				
	小計		1									
1	浪江町	室原小丸北沢線	浪江町大字室原地内	浪江町大字小丸地内	2.5	落石	後	全面	2021/02/14 15:00		2021/02/17 12:00	
	小計		1									
1	相馬市	大洲松川線	相馬市尾浜字松川地内	相馬市磯部字大洲地内	0.0	崖崩落	後	全面	2021/02/13 01:20		2021/02/14 18:30	
2		中部404号線	相馬市中野字寺前地内	相馬市中野字寺前地内	0.0	ブロック塀倒壊	後	全面	2021/02/14 00:30		2021/02/14 14:20	
3		赤木館前線	相馬市蒲庭字館前地内	相馬市蒲庭字館前地内	0.0	落石	後	全面	2021/02/14 02:00		2021/02/14 16:00	
4		中部400号線	相馬市中野字明神前地内	相馬市中野字明神前地内	0.0	ブロック塀倒壊	後	全面	2021/02/14 02:10		2021/02/15 17:00	
5		中部233号線	相馬市中村字曲田地内	相馬市中村字曲田地内	0.0	鉄骨崩落	後	全面	2021/02/14 02:47		2021/02/14 15:30	
6		高池成田線	相馬市中村字川原町地内	相馬市中村字川原町地内	0.0	ブロック塀倒壊	後	全面	2021/02/14 02:35		2021/02/14 16:30	
7		中部289号線	相馬市小泉字高池前地内	相馬市小泉字高池前地内	0.0	電線切断	後	片側	2021/02/14 07:15		2021/02/15 15:00	
8		手ノ沢線	相馬市赤木地内	相馬市赤木地内	0.0	舗装損傷	後	片側	2021/02/14 07:25		2021/02/15 10:18	
9		東部577号線	相馬市蒲庭字堂ヶ迫地内	相馬市蒲庭字堂ヶ迫地内	0.0	落石	後	全面	2021/02/14 09:45		2021/02/16 15:30	
10		中部596号線	相馬市富沢字松道地内	相馬市富沢字松道地内	0.2	法面崩落の恐れ	後	全面	2021/02/15 11:45		2021/02/16 16:30	
11		西山三部沢線	相馬市小野字馬番沢地内	相馬市小野字馬番沢地内	0.0	法面崩落の恐れ	後	全面	2021/02/15 13:40		2021/02/22 15:50	
12		東部29号線	新沼字坪ヶ迫地内	新沼字坪ヶ迫地内	0.0	電線のたわみ	後	全面	2021/02/14 14:33		2021/02/17 13:20	
	小計		12									
1	矢吹町	一般町道中町6号線	中町地内	中町地内	0.0	隣接する建物からの落下物の恐れ	後	全面	2021/02/14 07:00			
2		一般町道八幡町善郷内線	小松地内	小松地内	0.0	道路陥没	後	全面	2021/02/14 09:55			
3		一般町道曙町4号線	曙町地内	曙町地内	0.0	隣接する建物からの落下物の恐れ	後	全面	2021/02/15 07:00		2021/03/01 15:00	
4		一般町道松倉大池線	牡丹平地内	牡丹平地内	0.0	道路陥没	後	片側	2021/02/14 00:00			
	小計		4									
1	福島市	国道13号バイパス	福島市東中央3丁目地内	福島市野田町字道端地内	0.5	段差発生	後	片側	2021/02/13 23:25	2021/02/14 03:30	2021/02/15 09:30	
2		市道	福島市平石字下石地内	福島市平石字台地内	0.5	電柱破損、市道上に落下	後	全面	2021/02/14 01:59		2021/02/15 09:00	
3		西堀切藤沢田線	福島市飯坂町字西堀切33地先	福島市飯坂町字西堀切33地先	0.1	落石	後	全面	2021/02/14 01:45		2021/02/15 15:00	
4		市道	福島市松川町下川崎字馬場1	福島市松川町下川崎字西原山28	0.1	亀裂のため	後	全面	2021/02/14 02:08		2021/02/16 14:30	
	小計		4									
1	葛尾村	落合浪江線	葛尾村大字落合字大放地内	葛尾村大字落合字大放地内	4.0	落石	後	全面	2021/02/14 01:15		2021/02/14 08:10	
	小計		1									
	合計		67									

5. 被害の状況

(5)その他被害

報数	市町村名	地区名	その他	被害状況
2	大玉村	大玉村玉井地区一部地域	停電→復旧	停電 600世帯→全世帯復旧
2	中島村	浦原地区	ドラッグストア	入口天井落下 ※調査中
4	相馬市	相馬市石上地内、黒木地内、塚部地内、新沼字坪ヶ迫地内、赤木地内	電気	停電→全地区復旧
4	中島村	滑津原地区	総合福祉センター	配管関係破損あり ※調査中
4	中島村	滑津原地区	中島中学校	体育館設備一部破損 ※調査中
4	塙町	伊香地区	藤井ハイムはなわ	スプリンクラー作動し施設の一部が浸水。 入居者は同一施設内に移動
4	檜葉町		孤立集落の発生	該当なし
5	二本松市	沢松倉地内	大規模法面崩落	エビスサーキット内への土砂流入、サーキットコースの損壊（ひび割れ、路肩崩壊等）、土砂流入による施設内建屋の損壊、施設保有者への被害、等 ※調査中
5	猪苗代町	市沢	橋りょう	町道市沢蒲谷地線（第二号橋） 橋台上部隙間
5	猪苗代町	中ノ沢	橋りょう	町道中ノ沢沼尻線（こすか橋） 護岸石積はらみ
5	猪苗代町	川上	橋りょう	町道川上千貫線（東商橋） 地覆クラック
5	猪苗代町	見祢山（土津神社「会津藩主松平家墓所」）	文化財	鎮石の一部剥離
5	会津坂下町	会津坂下町字市中二番甲地内（上町）	ブロック塀の倒壊	敷地境界上に立っているブロック塀が、20メートルに渡って倒壊している。
5	石川町	沢井字上ノ原地内	沢田小学校	断水※対応済み
5	石川町	双里字谷津地内	上水道管	断水※対応済み
5	石川町	沢井字五反分地内	上水道管	漏水※対応済み
5	葛尾村	下葛尾地区	塀の倒壊	自宅の周囲にある塀の倒壊（約半分程度）
6	双葉町	双葉町大字鴻草字北斗地内（帰還困難区域）	町道坂下山崎線	一部液状化。通行には支障なし。
6	双葉町	双葉町大字中野字高田地内	産業交流センター	一部施設破損等。
6	双葉町	双葉町大字長塚字町西地内	JR双葉駅東口広場	一部施設破損等。
8	会津若松市	御葉園内 重陽閣		室内壁破損。
8	会津若松市	鶴ヶ城 南走り長屋		内壁の一部亀裂（幅30cm）及び壁材の小破損。
8	会津若松市	会津若松市歴史資料センター まなべこ		階段の一部破損。
8	会津若松市	丸果会津青果事務所		事務所壁、床の一部亀裂及び階段壁体のコンクリート一部剥離。
8	会津若松市	あいづ総合体育館		メインアリーナ観客席天井パネル一部損傷。
8	会津若松市	公設地方卸売市場		壁の一部剥離。
8	石川町	塩ノ平地内	養護老人ホーム長生園	ボイラー破損※対応済み
8	石川町	山形字大室地内	町道4037	落石※撤去完了
9	双葉町	双葉町大字郡山、大字新山、大字長塚、大字中野地内	停電	公共施設及び産業拠点等で停電。復旧済。
10	檜葉町	檜葉南工業団地	劇物タンク破損	檜葉南工業団地内（株）アトックス 福島機材センターで苛性ソーダのタンクが破損し、一部が敷地外に流出 流出分および飛散土壌植生の回収作業中 17:00 回収完了
13	白河市	東蕪内榊形		ため池堤体崩れ
13	田村市		防火水槽破損 2件	※調査中
13	天栄村	中屋敷	板宮神社	鳥居崩落 ※調査中
13	天栄村	大里北部		石垣崩落 ※調査中
13	天栄村	上松本		ブロック塀崩落 ※調査中
13	天栄村	児渡		ブロック塀崩落 ※調査中
13	天栄村	沖内		墓石崩落 ※調査中
13	天栄村	中郷		ブロック塀崩落 ※調査中
13	天栄村	児渡		ブロック塀崩落 ※調査中
13	天栄村	中郷		ブロック塀崩落 ※調査中
13	天栄村	上松本		ブロック塀崩落 ※調査中
13	天栄村	上松本		ブロック塀崩落 ※調査中
13	猪苗代町	明戸	橋りょう	町道明戸東館線（明戸橋） 橋台破損、護岸裏沈下、橋台上部隙間
14	白河市	国史跡 白川城跡		灯籠倒壊（2箇所）、玉垣倒れ（2箇所）、石塔一部落下（1箇所）
14	白河市	国史跡名勝 南湖公園		十七景石碑倒れ、石製ベンチ倒れ（3箇所）
14	白河市	市史跡 白河藩大名家墓所		丹羽長重墓：灯籠倒壊（2箇所）、墓の石材ずれ（一部落下） 松平直矩墓、松平基知墓：灯籠上部石材落下（6箇所）
14	白河市	市指定史跡 矢越の森		祠倒壊（8箇所）、灯籠倒壊（4箇所）、石碑倒れ（1箇所）
14	白河市	市指定史跡 境の明神		灯籠脚部破損（1箇所）

5. 被害の状況

(5)その他被害

報数	市町村名	地区名	その他	被害状況
14	白河市	市指定史跡 金売り吉次墓		灯籠倒れ (1箇所)
14	白河市	南湖公園翠楽苑 庭園		石灯籠倒れ (7基)
14	白河市	鶴子山公園		大型複合遊具ボルト破断
14	相馬市	相馬市小野地内、柚木地内、黒木地内、椎木地内	水道	断水 →全地区復旧
14	三春町	三春地区 御木沢地区 岩江地区	神社・寺院	鳥居傾き1件(地震)、灯籠崩落2件(地震)
14	三春町	三春地区 中郷地区	土蔵	壁崩落2件(地震)
14	三春町	御木沢地区 沢石地区 中郷地区	墓石	各地区墓石崩落相当数有(地震)
14	三春町	御木沢地区	ブロック塀	ブロック塀倒壊により車に衝突1件(地震)
14	三春町	御木沢地区	井戸水	地震後に井戸水が濁る。(地震)
14	三春町	沢石地区 中郷地区	道路	落石2件(地震)
14	三春町	中郷地区	マンホール沈下	町民体育館 マンホールじゃっかん沈下(地震)
14	三春町	三春地区	地盤沈下	町民第2体育館 正面通路じゃっかん地盤沈下(地震)
14	三春町	三春地区	本等の落下	町民図書館 本落下(地震)
14	三春町	三春地区	法面崩落	お城山法面崩れ
14	三春町	沢石地区	住宅裏山ひび割れ	住宅裏山ひび割れ
14	飯舘村	小宮行政区	昇口被害	昇口亀裂 2件
14	飯舘村	大倉行政区	道路損傷	渡戸橋 道路接続部に段差発生(道路規制なし) 渡戸橋 道路接続部にクラック発生(道路規制なし)
14	飯舘村	佐須行政区	道路損傷 落石 法面崩落 設置物倒壊	道路舗装面亀裂 2件(道路規制なし) 道路への落石 2件(道路規制なし) 山の法面崩落 1件 地区内設置の石碑倒壊 1件
14	飯舘村	前田八和木行政区	落石	道路への落石 1件(道路規制なし)
14	飯舘村	大久保外内行政区	ブロック塀損壊 墓石被害	個人住宅ブロック塀崩落 1件 墓石倒壊・ずれ 1件
15	白河市	国史跡名勝 南湖公園		四阿の柱ズレ
15	葛尾村	全地区	街路灯被害	13カ所被害
15	飯舘村	伊丹沢行政区	ブロック塀損壊 河川張りブロック被害 道路損傷 墓石被害	住宅付近ブロック塀倒壊 1件 地区内河川の張りブロックずれ 1件 地区内村道舗装面亀裂 1件(道路規制なし) 墓石倒壊・ずれ 4件
15	飯舘村	上飯樋行政区	道路損傷	道路への落石 1件(道路規制なし)
15	飯舘村	比曽行政区	墓石被害	墓石倒壊・ずれ 1件
15	飯舘村	長泥行政区	道路損傷	道路舗装面亀裂(国道399号線) 1件(道路規制なし)
15	飯舘村	前田行政区	道路土砂流入 設置物倒壊 墓石被害	農道への土砂流入1件(道路規制なし) 個人宅庭先の石崩れ 1件 墓石倒壊・ずれ 1件
15	飯舘村	二枚橋須萱行政区	落石	道路への落石 1件(道路規制なし)
16	白河市	戊辰戦争墓碑(松並)		長州大垣藩戦死六名墓墓碑の倒壊
17	中島村	岡ノ内地区	第1分団第3部屯所	基礎・シャッター一部破損
17	中島村	吉岡地区	第2分団第4部第2班屯所	基礎・シャッター一部破損 ※調査中
20	石川町	北山形字破石地内	町道4072	落石※撤去完了
20	浪江町	川添字南上ノ原地内	町道	30mに渡り町道に亀裂
20	浪江町	川添字瀬田前地内	町道	路面隆起
20	浪江町	赤宇木字葛久保地内	町道	路肩陥落
20	浪江町	下津島字松木山地内	町道	路面陥落
20	新地町		断水	令和3年2月15日 16時 復旧
22	檜葉町	一ツ屋地区	漏水	上水道漏水(50m3/h程度) 断水建物4棟(最大) 11時48分通水完了
22	飯舘村	飯樋町行政区	設置物倒壊	旧飯樋小学校敷地内 記念碑倒壊 1件
23	いわき市	小名浜地区(1箇所)	(公)道路・橋りょう	被害額: 600千円
23	いわき市	平地区(1箇所)	(公)公園施設	被害額: 9,500千円
23	いわき市	市内	(民)農林業施設被害	ガラス温室ハウス 被害額: 0(耐用年数超過) ※調査中
23	小野町	塩庭字阿生田	町道	落石(地震)
23	小野町	浮金字貝屋	町道	道路脇に積み重ねた木材(板)が崩れる(地震)
23	小野町	谷津作字池ノ平	町道	道路に亀裂(地震)
23	小野町	飯豊字梅ノ木畑	町道	法面崩落(地震)
23	小野町	吉野辺字殿畑	町道	土砂崩れ(地震)
23	小野町	雁股田字古内	県営林道	落石・U字側溝破損(地震)
23	小野町	小野新町字中通		ブロック塀一部損壊(地震)
23	小野町	小野新町字中通		ふるさと文化の館展示物落下(地震)
23	小野町	小野新町字中通		瓦落下に伴う自動車損壊(地震)
23	小野町	小野新町字万景		小野小学校校庭落石(地震)
23	小野町	南田原井字村木	町道	石垣の一部道路に落石(地震)
23	小野町	小野新町字東馬番		瓦落下に伴う自動車破損(地震)
23	小野町	浮金字西之内		納屋サッシ落下の際に車破損(地震)
23	小野町	飯豊字五反田		店舗 商品の損傷(地震)
23	小野町	小野新町字丹後坂		給湯器損壊(地震)

5. 被害の状況

(5)その他被害

報数	市町村名	地区名	その他	被害状況
24	いわき市	市内4箇所 【内訳】常磐地区(1箇所)、内郷地区(2箇所)、四倉地区(1箇所)	(民)がけ崩れ	被害額:28,000千円
25	双葉町	双葉町大字鴻草地内(帰還困難区域)	町道新山鴻草線	上水道の漏水あり。仕切弁で通水停止。居住者がいないので支障なし。復旧済。
33	いわき市	市内1件	(民)水産業施設被害	久之浜魚市場 被害額:200千円
36	いわき市	市内	(民)商工観光施設被害	約44事業所 被害額:150,000千円 ※調査中
36	いわき市	市内7箇所	(民)文教施設被害	私立幼稚園 被害額:調査中 ※調査中
36	いわき市	市内26件	(民)その他	児童福祉施設(10件)、障がい者施設(10件)、高齢者施設(4件)、文化財(2件) 被害額:19,172千円
37	いわき市	市内12箇所 【内訳】平地区(3箇所)、小名浜地区(3箇所)、勿来地区(1箇所)、内郷地区(4箇所)、久之浜・大久地区(1箇所)	(公)水道施設	被害額:調査中
37	いわき市	市内22箇所 【内訳】中学校3校、小学校1校、幼稚園4施設、公民館1施設、文化施設6箇所、スポーツ施設(4箇所)、その他(3施設)	(公)文教施設	被害額:65,812千円
37	いわき市	市内45箇所 【内訳】庁舎等2箇所、市営住宅2棟、いわき駅関連施設2箇所、消防施設等9箇所、児童福祉施設等25箇所、その他5箇所	(公)その他	被害額:27,627千円



異常気象による道路通行規制箇所一覧表

(様式-5)

整理 番号	管内	種別	路線名	通行止区間		延長 (km)	規制 理由	規制区分		規制時間				片側解除時間				全面解除時間				備考
				起 点	終 点			事前	全片	月	日	時	分	月	日	時	分	月	日	時	分	
令和3年2月13日地震(震度6)による通行止め																						
1	勿来土木	主	日立いわき線	いわき市植田町小名田42	いわき市植田町中央3丁目1	0.3	路面隆起		全	2	14	0	00					2	14	16	30	
2	あぶくま高原道路	主	あぶくま高原道路	矢吹IC	玉川IC	10.5	地震		全	2	13	23	13					2	14	21	00	2月14日3:00 玉川IC~小野IC解除
3	須賀川土木	一	成田鏡田線	岩瀬郡鏡石町成田	岩瀬郡鏡石町成田	0.5	路面隆起		全	2	14	0	00					2	16	17	00	
4	保原土木	主	浪江国見線	相馬郡飯館村佐須字佐須	伊達市霊山町石田字佐須峠	0.5	地震		全	2	13	23	50	2	14	14	00	-	-	-	-	2月14日14:00 片側解除
5	相双建設	国	115号	相馬市今田字西田	相馬市東玉野字向山	13.8	落石倒木		全	2	14	0	58					2	14	8	50	
6	県北建設	一	福島安達線	福島市松川町浅川字笠松	福島市松川町本町	2.0	地震		全	2	14	0	45					2	14	7	30	
7	相双建設	主	原町海老相馬線	南相馬市鹿島区南海老	相馬市蒲庭	2.4	路面陥没		全	2	13	23	08					2	14	15	00	
8	保原土木	主	浪江国見線	伊達郡国見町大字塚野目字五反田	伊達郡国見町大字藤田字日渡二	0.4	電線切断		全	2	14	2	10					2	14	9	30	
9	保原土木	主	白石国見線	伊達郡国見町大字鳥取	伊達郡国見町大字鳥取	3.7	路面陥没		全	2	14	2	10	2	18	15	00	-	-	-	-	2月18日15:00 片側解除 大型車両通行不可
10	相双建設	一	広野小高線	南相馬市小高区井田川	南相馬市小高区井田川	0.6	路面隆起		全	2	14	2	30					2	14	11	00	
11	富岡土木	主	いわき浪江線	双葉郡双葉町大字山田	双葉郡浪江町大字井出	5.0	路面陥没		全	2	14	2	07	2	14	7	00	-	-	-	-	2月14日7:00 片側解除
12	富岡土木	一	落合浪江線	双葉郡葛尾村大字落合	双葉郡葛尾村大字落合	1.0	落石		全	2	14	3	44					2	14	8	10	
13	二本松土木	一	岳温泉線	二本松市岳温泉	二本松市岳温泉	0.4	擁壁倒壊 の恐れ		全	2	14	3	30	3	18	10	00	-	-	-	-	2/15 17:30 規制区間縮小 3/18 10:00 片側交互通行
14	二本松土木	一	馬場平杉田線	二本松市三雄山	二本松市三雄山	0.1	落石		全	2	14	3	35					2	14	9	45	
15	保原土木	一	飯坂桑折線	伊達郡桑折町大字万正寺字東原前	伊達郡桑折町字新町	0.8	家屋倒壊		全	2	14	14	45					2	17	16	00	
令和3年2月15日暴風、大雨、洪水警報による通行止め																						
1	勿来土木	主	勿来浅川線	いわき市錦町大島	いわき市錦町大島	0.1	冠水	後	全	2	15	16	00					2	15	17	35	

人的被害、住家・住家被害まとめ

被害状況即報第43報  
令和3年5月21日14:00時点  
災害対策本部情報班

2/13地震において震度4以上の市町村について集計

	市町村名	人的被害				住家被害									非住家被害		備考
		死者	行方不明者	重傷者	軽傷者	全壊			半壊			一部破損			公共建物 棟数	その他 棟数	
						棟数	世帯数	人数	棟数	世帯数	人数	棟数	世帯数	人数			
県北	福島市	1		2	13	49	64	73	638			2,727					
	二本松市				1	4	4	12	62	62	124	489	489				
	伊達市				6				39			1,363		97			
	本宮市				1	1			10			613					
	桑折町			1	10	6	6	16	55	55	132	836		55	489		
	国見町				12	1	1		22	23		526		3	1		
	川俣町				2				1			150					
	大玉村				1							141	141	487	3	78	
小計	1		3	46	61	75	101	827	140	256	6,845	630	487	158	568		
県中	郡山市			1	12						522		6,284		100		
	須賀川市				5	4	4		119	119		1,942	1,942		40		
	田村市								7	7		247	247	83	61		
	鏡石町				4	1	1	2	52	55	149	684	704	2,193	11		
	天栄村				1				30			184			18		
	石川町				1							38	38	116	3	1	
	玉川村				1				1	1		40	40				
	平田村											11	10	11	1		
	浅川町											7					
	古殿町											1	1	1			
	三春町											45	45	9	7		
小野町				1							24	24		12	6		
小計			1	25	5	17	2	209	704	149	3,223	9,335	2,330	257	86		
県南	白河市				2	4			51			364			28	5	
	西郷村										86						
	泉崎村								2	2	7	117	128	405			
	中島村											91	82	333			
	矢吹町				7	1			27			635			12		
	棚倉町											32				4	
	矢祭町																
	埴町											5	7	19		1	
	鮫川村											3	3	15			
小計				9	5			80	2	7	1,333	220	772	40	10		
会津	会津若松市											1	7	11			
	喜多方市											1	1	1	1	1	
	西会津町																
	磐梯町																
	猪苗代町											10	10	39	4	9	
	会津坂下町															1	
	湯川村											1	1	6		1	
	柳津町																
	会津美里町															1	
小計											13	19	57	5	13		
南会津	下郷町											4	4	14		1	
	南会津町														1	1	
	小計											4	4	14	1	2	
相双	相馬市				5	3	4		37	40		2,502	2,502		13		
	南相馬市				4	3	3		9	9		340	340			163	
	広野町											15	15	50	2		
	檜葉町								2	4	8				1		
	富岡町											4	4	7	5		
	川内村											32	32	72	2		
	大熊町																
	双葉町														1	2	
	浪江町								1	1	1	11	11	11	10	3	
	葛尾村											10	10	32	7	2	
	新地町				3	21	21	66	135	135	399	1,281	1,281	2,562	4		
飯館村											12	12	23	5	19		
小計				12	27	28	66	184	189	408	4,207	4,207	2,757	50	189		
いわき市			1	3	1	2	9	33	31	61	1,375	1,258	3,118		214		
合計	1		5	95	99	122	178	1,333	1,066	881	17,000	15,673	9,535	511	1,082		