


## 福島第一原子力発電所現地確認報告書

- 1 確認日  
令和3年4月27日（火）
- 2 確認箇所  
旧研修棟周辺
- 3 確認項目  
旧研修棟南東側に置かれている内容物不明コンテナの運搬作業
- 4 確認結果の概要

旧研修棟南東側に置かれている内容物不明コンテナについて、固体廃棄物貯蔵庫第2棟への運搬が予定されていたことから、運搬作業の状況並びにコンテナ運搬後の当該箇所の放射線測定を実施した。（図1）（前回確認：[令和3年4月26日](#)）

- ・当該コンテナ4基については、フォークリフトを用いて運搬用トラックに載せられ、固体廃棄物貯蔵庫第2棟へ運搬された。（写真1）
- ・コンテナ運搬後にコンテナが置かれていたアスファルト上の放射線測定を実施した結果、周囲の空間放射線量率とほぼ同様の値であったことから、当該コンテナからの放射性物質の漏えいの可能性は低いと推察された。（写真2）
- ・東京電力によると当該コンテナ4基については、今後、内容物の確認作業を実施するが、日程や工法等を検討しているとのことであった。



（図1）福島第一原子力発電所構内概略図



(写真1-1)  
内容物不明コンテナの運搬作業の  
状況 (旧研修棟南東側)



(写真1-2)  
運搬用トラックに積載された  
内容物不明コンテナの状況  
(旧研修棟南東側)



(写真2)  
内容物不明コンテナ運搬後に実施  
した福島県職員による放射線測定  
の状況

- 5 プラント関連パラメータ等確認  
本日確認したデータについて、異常な値は確認されなかった。