

福島第一原子力発電所現地確認報告書

1 確認日

令和3年6月1日（火）

2 確認箇所

固体廃棄物貯蔵庫第2棟


3 確認項目

旧研修棟南東側に置かれていた内容物不明コンテナの内部調査

4 確認結果の概要

旧研修棟南東側に置かれていた内容物不明コンテナについて、令和3年4月27日に固体廃棄物貯蔵庫第2棟への運搬作業が実施され、その後、内容物確認作業の工法や日程等が検討されていたが、本日（6月1日）、同貯蔵庫内で内容物確認作業が開始されたことから状況を確認した。（図1、写真1）

- ・当該コンテナは計4基あり、全てのコンテナの内容物確認作業が実施された。
- ・コンテナの蓋はフォークリフトを用いて開放され、その後、コンテナ内の放射線量率測定やコンテナ内面の表面汚染密度の測定を実施した後に、内容物の確認作業が行われた。（写真2）
- ・全てのコンテナ内にフレキシブルコンテナバッグに入った物品が収納されていた。
- ・東京電力によると、当該コンテナの内容物の詳細確認や今後の取り扱いは検討するとのことであった。



(図1) 福島第一原子力発電所構内概略図



(写真1)
固体廃棄物貯蔵庫第2棟の外観



(写真2-1)
コンテナの蓋の開放作業の状況



(写真2-2)
コンテナ内部の線量率測定の様相

- 5 プラント関連パラメータ等確認
本日確認したデータについて、異常な値は確認されなかった。