

令和3年度 河川災害復旧事業

R1 災
台風19号

北須川 石川町大字母畑字湯前 延長 L=59.1m

被災状況



完成状況

令和3年7月完成



位置図



完成状況

令和3年7月完成

