

小林館の川線小川工区 雪崩対策 進捗状況

事業着手前
(平成25年度)



令和3年12月末現在
事業進捗率100%



令和3年度は雪崩による冬期通行止めの解消や、通行車両への被害の防止を目的とした雪崩予防柵の整備が完了しました。

事業の目的

当該区間は、雪崩の恐れがあるため、冬期通行止めとしていました。工事が完了したことから、雪崩の危険性を軽減しました。

事業の概要

- ◆ 1工区: 予防柵 24基
 予防フェンス 96m
- ◆ 2工区: 予防柵 15基
- ◆ 3工区: 雪崩防護柵 60m
- ◆ 平成25年度着工

位置図

