

公共下水道の津波被害状況とその復旧状況
(被災状況)

南相馬市鹿島浄化センター
(復旧状況)



写真1-1 管理棟損傷状況



写真1-2 管理棟復旧状況



写真2-1 水処理施設損傷状況



写真2-2 水処理施設復旧状況