

公共下水道の津波被害状況とその復旧状況
(被災状況)

新地町浄化センター(その1)
(復旧状況)



写真1-1 管理棟全景

復旧工事



写真1-2 復旧状況



写真2-1 管理棟入口

復旧工事



写真2-2 復旧状況

公共下水道の津波被害状況とその復旧状況 新地町浄化センター(その2)

(被災状況)

(復旧状況)



写真3-1 管理棟内部被災状況

復旧工事



写真3-2 復旧状況



写真4-1 管理棟内部被災状況

復旧工事



写真4-2 復旧状況