

## 福島第一原子力発電所現地確認報告書

### 1 確認日

令和6年8月19日（月）

### 2 確認箇所

瓦礫類一時保管エリアAA（図1）

### 3 確認項目


瓦礫類一時保管エリアAAの状況

### 4 確認結果の概要

東京電力は、廃棄物管理の適正化の一環として、瓦礫類一時保管エリアAA（以下「エリアAA」という。）に隣接する使用済保護衣等一時保管エリアi（以下「エリアi」という。）の一部を編入し、エリアAAを拡張したことから、その状況を確認した。（前回確認：[令和5年3月13日](#)）

《確認結果》

- ・エリアAAの20ftコンテナ（以下「コンテナ」という。）は、傾きや転倒はなく適正に配置されていた。また、確認した範囲において内容物の流出等はなかった。（写真1）
- ・上下のコンテナは連結治具で固定されていた。（写真2）
- ・エリアiの一部はエリアAAに編入されており、コンクリート打設されコンテナが保管されていた。（写真3）



（図1） 福島第一原子力発電所構内概略図



(写真1①) コンテナ保管状況



(写真1②) コンテナ保管状況



(写真2①) コンテナ同士の固定



(写真2②) 固定治具



(写真3①) エリア AA 拡張部



(写真3②) エリア AA 拡張部

5 プラント関連パラメータ等確認

本日確認したデータについて、異常値は確認されなかった。