

国道352号見通工区 進捗状況

令和6年6月末現在 事業進捗率80%

事業の目的	事業の概要	位置図
<p>道幅が狭く、橋の前後が急カーブであることや、歩道が無く事故の危険性が高いことから、円滑で安全な交通を確保するため、新しい道路を整備しています。</p>	<ul style="list-style-type: none">◆計画延長 780m 内、見通橋70m◆道路幅 9.25m (片側一車線、片側歩道)	

令和5年度は、見通橋上部工を架設しました。
令和6年度は、早期供用に向け見通橋前後の道路改良工事を進めていきます。

工事着手前
(平成24年度)



見通橋上部工 現在



見通橋上部工 現在



檜枝岐村字見通地内