

福島第一原子力発電所 5号機補機海水冷却系における海水の漏えい状況について

平成26年 7月 7日

福島県原子力安全対策課

○ 漏えい箇所の確認

- 1 確認日時 平成26年 7月 7日(月) 10時20分 ~ 10時45分
- 2 確認者 楢葉町駐在職員 2名
- 3 確認場所 5号機原子炉建屋1階
- 4 確認内容 補機海水冷却系配管出口弁
- 5 確認結果



1 水漏れした配管



2 仮補修後の配管



3 水漏れした配管の保温材カバー