

# 凍土式遮水壁大規模整備実証事業 進捗状況

平成26年7月17日

東京電力株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー  
福島第一原子力発電所




東京電力

無断複製・転載禁止 東京電力株式会社

1

## 1. 凍土遮水壁工事の作業状況と進捗について



□ : 削孔中   □ : 仮設工事



無断複製・転載禁止 東京電力株式会社

2



## 2. 凍土遮水壁工事の進捗状況（参考）

---



写真① 1BLK削孔状況(2セット)



写真② 8BLK削孔状況(4セット)