

福島第一原子力発電所 多核種除去設備処理水の漏えいについて

平成26年 12月 17日

福島県原子力安全対策課

○ 漏えい箇所の確認

- 1 確認日時 平成26年12月17日(水) 17時15分～18時15分
- 2 確認者 檜葉町駐在職員 2名
- 3 確認場所 J5・J6タンクエリア周辺
- 4 確認内容 多核種除去設備処理水の漏えいについて
- 5 確認結果



1 J5・J6タンクエリア外観



2 処理水漏えい部



3 土嚢で側溝への流入を防止している箇所