

5月の緊急出動実績

月	事象別出動回数(回)							※ 補修以外の作業も含む	
	事故	故障車	逆走車	落下物	警報	気象	補修 ※	雪水	合計
5月 ()はH25年5月	3 (3)	3 (7)	0 (0)	3 (1)	0 (1)	2 (1)	11 (4)	0 (0)	22 (17)
H26年度累計 ()はH25年度計	5 (3)	4 (8)	0 (0)	8 (7)	1 (2)	2 (5)	20 (6)	0 (2)	40 (33)

～5月の緊急出動の状況について～

- ・事故:スピード超過とハンドル操作ミスによる、二件の単独事故と一件の接触事故が発生するも大惨事には至らなかったが、一時通行止めとなった事故が発生した。
- ・故障車:バッテリー上がりによる故障等。
- ・逆走車:なし。

- ・警報 : 0件。
- ・気象 : 2件。(霧)
- ・補修 : 支障木処理、路面補修作業を実施。
- ・その他:これから本格的に道路脇の除草作業が始まりますので、速度規制や交通誘導員の指示にしたがって通行願います。

5月の道路状況と安全運

早朝に霧が発生し、見通しが悪いため、速度の出し過ぎと車間距離を十分確保して、安全運転をお願いします。

また、当事務所では、道路管理に支障となる立木の伐採作業を実施し、通行車両の安全を確保を実施しております。



支障立木の伐採前状況



支障立木の伐採後状況



支障木処理作業中安全状況

あぶくま高原道路(小野インターチェンジ)の草花植栽作業のご協力について(お願い)

毎年、小野インターチェンジ周辺では、「こまちみどり愛護会」(会長:阿部君江)が主体となって、環境整備に取り組んでおります。本年度も花の苗の植え付け作業を手伝っていただける方を募集しておりますので、是非参加願います。なお、作業の詳細については、下記のとおりです。

記

1. 日 時 : 平成26年6月14日(土) 午前6時00分～午前7時30分 (小雨程度は決行いたします)
2. 作業内容 : 小野IC周辺へのマリンゴールド、サルビアの植栽作業 (苗は事務局で用意いたします)
3. 持参品 : 草取り鎌、鍬(くわ)、雨具、長靴 (軍手は事務局で用意いたします)



前回の苗の植え付け作業状況



現在の小野IC周辺状況

発行 福島県あぶくま高原道路管理事務所 (ホームページアドレス: www.pref.fukushima.jp/abukumakensetsu)

TEL:0247-55-3545 FAX:0247-55-3531

☆あぶくま高原道路の状況をタイムリーに情報発信するため、毎月この「ニュース」を発行しています。次回は7月7日頃発行予定。