7月の緊急出動実績

月	事象別出動回数(回)							
	事故	故障車	逆走車	落下物	警報	気象	補修	合計
7月 (H25年度7月)	3 (0)	4 (1)	0 (0)	3 (1)	2 (3)	1 (0)	11 (10)*	24 (15)
H26年度累計(H25年度累計)	9 (4)	13 (10)	2 (0)	14 (8)	3 (5)	5 (5)	39 (28)	85(60)

~7月の緊急出動の状況について~

・事 故: 平田IC内のランプ部と本線(上り28.1kp)付近で、車の接触事故が発生しました。 また、小野IC付近では、前方不注意による単独事故が発生し、本線の下り線が一 時通行止めとなりました。

いずれも幸いけが人等はなく、大事には至いませんでしたが、8月のお盆シーズンにない、帰省客や夏休みの利用者の増加によるによる交通量が増加して混雑することが想定されますので、走行には十分注意願います。

・故障車: 最近、本線上で走行車両のパンクや、トラックの荷崩れ・落下物、エンジントラブル の車が多発しております。

本路線は、基本的に片側 1 車線の道路であり、一旦、故障車が発生すると、本線の速度規制や片側交互通行・場合によっては、通行止めの規制をかけることになり。他の利用者に危険や迷惑がかかりますので、車両整備の確認をお願います。

・逆走車:なし。

※補修以外の作業も含む。

・落下物: 最近、角材(木片含む)、トタン、鉄くずなどの建設 廃棄物が発生が多発しております。

落下物が原因で事故が発生する恐れがありますので、走行中には十分注意願います。

・警報: 2件 大雨警報が発生し道路状況確認のため緊急パトロールを実施。

·気 象: 1件

・補 修: 舗装の穴埋め、ガードレール補修、支障木の撤去を実施。

※ 毎月約100kg程度のゴミを回収しています。 | | コミのポイ捨てはやめましょう!

7月の補修状況

お盆前には、道路施設の損傷、視距不良箇所の 点検を行い舗装の穴埋め、ガードレール補修、排水 施設の清掃、張出した枝の伐採などを行なっており ます。 写真は、福島空港ICにある道路情報板の 枝払いを行ったものです。

また、枝払いした木片は、チップ化して防草材等にリサイクルしております。

枝払いのチップ化状況



伐採前



伐採状況



伐採完了



発行 福島県あぶくま高原道路管理事務所 (ホームページアドレス:www.pref.fukushima.lg.jp/abukumakensetsu)

TEL:0247-55-3545 FAX:0247-55-3531

☆あぶくま高原道路管理事務所の状況をタイムリーに情報発信するため、毎月この「ニュース」を発行しています。次回は9月5日発行予定。

