

## 9月の緊急出動実績

月	事象別出動回数 (回)								※ 補修作業も含む
	事故	故障車	逆走車	落下物	警報	気象	その他 ※	雪氷	合計
9月 ( )はH28年9月	2 (0)	1 (3)	0 (0)	3 (6)	0 (0)	2 (1)	4 (6)	0 (0)	12 (16)
H29年度9月末累計 ( )はH28年度9月末累計	13 (6)	15 (21)	1 (4)	16 (13)	1 (5)	10 (3)	27 (36)	1 (0)	84 (88)

## 9月の道路状況と作業状況について

- ・事故: 2件 追突事故
- ・故障車: 1件 エンジントラブル
- ・逆走車: 0件
- ・落下物: 3件 角材ほか
- ・警報: 0件
- ・気象: 2件 台風、濃霧
- ・その他: 4件 道路維持作業による交通規制ほか
- ・雪氷: 0件

## 10月の作業内容

- 橋梁・BOXの点検を実施します。
- 除草作業 路肩の延びた草を刈ります。
- 伐木 (随時)  
道沿法面の大きくなった木を切ります。
- 路面の穴埋め(ポットホール)補修(随時)
- 非常電話・通行止めゲート点検(随時)
- 交通規制訓練(毎週水曜日)  
(安全作業ができるよう毎週訓練しています。)

## 五川IC～石川母畑IC間の 舗装補修工事 (進捗状況)。

10月中旬より舗装工事を実施しております。工事中は交通規制などご迷惑をおかけしますが、ご協力よろしくお願いたします。

工事概要: 舗装補修工 延長 約3460m、幅 約14m  
 工事場所: 石川郡五川村大字川内地区内ほか  
 請負業者: 福浜第一建設(株)  
 ※: 来年2月までの工事完了を目指します。

## あぶくま高原道路の利活用PRを各種イベントで実施しました。

第16回とうろく君まつり 9/10 (矢吹町) 第15回那須九尾まつり 9/24 (那須町)



## 交通死亡事故が発生しました。

9月13日 下り車線15.9Km付近にて、車両4台関与の玉突き事故が発生し、タンクローリーに追突された男性が死亡(他負傷者2名)する大事故が発生しました。  
 高速道路では渋滞時に交通事故が多発しますので、前をよく見て走行し、全席シートベルトで安全運転をお願いします。



☆ 県のホームページで、「あぶくま高原道路」の最新情報をご覧になれます。

次回の『ニュース』発行は、11月上旬頃の予定です。

発行 福島県あぶくま高原道路管理事務所ホームアドレス (<http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41324a/>)

TEL:0247-55-3545 FAX:0247-55-3531

あぶくま高原 管理

検索

検索を  
クリック

