


## 平田村の除染実施状況

住宅等除染進捗図(平成28年3月末時点)

除染終了



注記：空間線量率測定の結果、公共施設等の除染を実施。

## 平成27年度末までの計画数に対する除染の進捗状況(平成28年3月末時点)

### 住宅(戸)



(参考)全体計画数=5戸

### 公共施設等(施設数)



(参考)全体計画数=5施設

### 農地(水田+畑地+樹園地+牧草地:ha)



(参考)全体計画数=152ha



校庭除染工事表土剥取



校庭除染工事表土剥取

---

---

## 仮置場の整備状況(平成27年12月末時点)

---

---

仮置場 1ヶ所

※ 仮置場に保管されていた除去土壌等はパイロット輸送により全て中間貯蔵施設へ搬出されました。



仮置場（搬出済み）