

# 諏訪川筋 河川堤防災害復旧工事 完成！

豊間地区において、河川堤防の災害復旧工事が完成しました。

諏訪川筋の河川堤防 約451.3m、豊間橋架替工事につきましては、平成26年10月に着手し、平成29年3月末に完成しました。この工事は土地区画整理事業、防災緑地事業等と事業調整を重ね足かけ2年半にわたる大規模な工事でしたが、無事に完了することができました。

工事中は、近隣の皆様をはじめ、多くの方々にご不便やご迷惑をおかけしたと思います。改めて御礼を申し上げます。

その他の関連事業については鋭意施工中です。引き続き、復旧工事へのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

## 【被災状況】2011年3月



## 【完了状況】2017年3月末

