

安全確認の実施結果について

1 概要

実施日時	令和2年9月18日（金）	実施場所	二本松市
------	--------------	------	------

2 確認結果

確認項目	適	不適	特記事項
① 除去土壌等の保管状況	■	□	
② 輸送車両の状況 (積込作業、飛散・流出防止対策、 車両携行品など)	■	□	
③ 輸送経路の状況 (車両の運行状況など)	■	□	
④ 中間貯蔵施設での荷下ろしの状況	□	□	

3 作業の様子

	
除去土壌等の積込作業	シートによる飛散・流出防止対策
	
シートによる飛散・流出防止対策	輸送車両の携行品確認