

安全確認の実施結果について

1 概要

実施日時	令和3年5月10日（月）	実施場所	葛尾村②
------	--------------	------	------

2 確認結果

確認項目	適	不適	特記事項
① 除去土壌等の封入状況	■	<input type="checkbox"/>	
② 輸送車両の状況 (積込作業、飛散・流出防止対策、 車両携行品など)	■	<input type="checkbox"/>	
③ 飛散・流出防止対策	■	<input type="checkbox"/>	
④ 輸送車両走行状況	■	<input type="checkbox"/>	

3 作業の様子

	
除去土壌等の封入状況	除去土壌等の積込作業
	
シートによる飛散・流出防止対策	輸送車両の走行状況