

安全確認の実施結果について

1 概要

実施日時	令和3年6月23日（水）	実施場所	南相馬市
------	--------------	------	------

2 確認結果

確認項目	適	不適	特記事項
① 除去土壌等の封入状況	■	□	
② 輸送車両の状況 (積込作業、飛散・流出防止対策など)	■	□	
③ 飛散・流出防止対策	■	□	
④ 携行品の確認	■	□	

3 作業の様子




除去土壌等の封入状況



除去土壌等の積込作業



積荷固定状況



携行品の確認