

# 安全確認の実施結果について

## 1 概要

実施日時	令和3年7月30日（金）	実施場所	双葉町
------	--------------	------	-----

## 2 確認結果

確認項目	適	不適	特記事項
① 除去土壌等の封入状況	■	□	
② 輸送車両の状況 (積込作業、飛散・流出防止対策、 車両携行品など)	■	□	
③ 飛散・流出防止対策	■	□	
④ 輸送車両走行状況	■	□	

## 3 作業の様子



除去土壌等の内容物確認



積み込み前のシート確認(損傷なし)



シートによる飛散・流出防止対策



輸送車両の走行状況