

1 概要



施設名称	土壌貯蔵施設(双葉③工区)	調査日	令和2年11月19日
------	---------------	-----	------------

2 調査事項(中間貯蔵施設に係る指針の規定事項)

土壌貯蔵施設

調査事項	適	不適	特記事項
一 貯蔵の方法	■	□	
二 浸出水漏出による公共の水域等汚染防止措置	■	□	
三 1日の埋立作業を終了する場合の措置	■	□	
四 埋立を終了する場合の措置	□	□	該当なし
五 空間線量率(測定・記録)(施設の周囲)→1回 ／7日以上(埋立終了後→1回／月以上)	■	□	
六 通気装置設置による貯蔵地発生ガスの排除	■	□	
七 火災発生防止措置、消火設備整備	■	□	
八 施設内を定期的に点検、飛散、流出、漏出のお それがある場合、速やかに回復措置	■	□	
九 ねずみ・蚊・はえ・その他の害虫の発生防止	■	□	

3 施設の状況

	
<p>ダンピングテント内での除去土壌の投入状況 ベルトコンベアには保護ネット、柵が設置され、事故防止策が図られていた。</p>	<p>土壌貯蔵施設での埋立状況 重機による転圧が行われ、飛散防止対策が図られていた。</p>