

1 概要

施設名称	廃棄物貯蔵施設 (双葉2工区)	調査日	令和3年1月26日
------	--------------------	-----	-----------

2 調査事項(中間貯蔵施設に係る指針の規定事項から抜粋)

調査事項	適	不適	特記事項
一 貯蔵の方法	■	□	
二 施設からの保有水漏出による公共の水域等汚染防止措置	■	□	
三 空間線量率(測定・記録)(施設の周囲)→1回/7日以上(定置終了後→1回/月以上)	■	□	
四 火災発生防止措置、消火設備整備	□	□	該当なし
五 施設内を定期的に点検、飛散、流出、漏出のおそれがある場合、速やかに回復措置	□	□	該当なし
六 ねずみ・蚊・はえ・その他の害虫の発生防止	□	□	該当なし

3 施設の状況

	
<p>排気ファンの設置状況 フィルターを通して施設内の空気が排気されるよう排気ファンの設置が進められていた。</p>	<p>定置場(2階)の建設状況 30cm厚の外壁により、廃棄物の流出対策及び放射線の遮蔽が図られていた。</p>