

安全確認の実施結果について

1 概要

実施日時	令和3年9月28日（火）	実施場所	白河市
------	--------------	------	-----

2 確認結果

確認項目	適	不適	特記事項
① 除去土壌等の封入状況	■	□	
② 積込作業	■	□	※一部、待避が不十分な場面があったが現場指示、改善確認。
③ 積荷フレコン固定状況	■	□	
④ 飛散防止対策	■	□	※一部、防水シートの差し込み不足があったが現場指示、改善確認。

3 作業の様子

	
除去土壌等の封入状況	除去土壌等の積込作業
	
積荷固定状況	携行品の確認