

安全確認の実施結果について




1 概要

実施日時	令和4年5月25日（水）	実施場所	大熊町
------	--------------	------	-----

2 確認結果

確認項目	適	不適	特記事項
① 除去土壌等の保管状況	■	<input type="checkbox"/>	
② 除去土壌等の積込作業	■	<input type="checkbox"/>	
③ フレコンの結束状況	■	<input type="checkbox"/>	
④ 飛散・流出防止対策	■	<input type="checkbox"/>	

3 作業の様子

	
除去土壌等の保管状況	除去土壌等の積込作業
	
フレコンの結束状況	飛散・流出防止対策