

安全確認の実施結果について

1 概要

実施日時	令和4年6月29日（水）	実施場所	南相馬市
------	--------------	------	------

2 確認結果

確認項目	適	不適	特記事項
① 除去土壌等の保管状況	■	□	
② 除去土壌等の積込作業	■	□	
③ 飛散・流出防止対策	■	□	
④ 輸送車両の携行品	■	□	

3 作業の様子



除去土壌等の保管状況



除去土壌等の積込作業



飛散・流出防止対策



輸送車両の携行品