

### 1 概要

施設名称	廃棄物貯蔵施設(双葉1工区)	調査日時	令和4年11月28日
------	----------------	------	------------

### 2 調査事項(中間貯蔵施設に係る指針から抜粋)

調査事項	適	不適	特記事項
一 貯蔵の方法	■	□	
二 施設からの保有水漏出による公共の水域等汚染防止措置	■	□	
三 空間線量率(測定・記録)(施設の周囲)→1回／7日以上(定置終了後→1回／月以上)	■	□	
四 火災発生防止措置、消火設備整備	■	□	
五 施設内を定期的に点検、飛散、流出、漏出のおそれがある場合、速やかに回復措置	■	□	
六 ねずみ・蚊・はえ・その他の害虫の発生防止	■	□	

### 3 施設の状況

	
廃棄物の定置状況 鋼製容器に入った廃棄物は、崩れないようラッシングベルトで固縛されていた。	同左