

### 1 概要

|      |                |      |            |
|------|----------------|------|------------|
| 施設名称 | 廃棄物貯蔵施設(大熊1工区) | 調査日時 | 令和4年11月28日 |
|------|----------------|------|------------|

### 2 調査事項(中間貯蔵施設に係る指針から抜粋)

| 調査事項                                        | 適 | 不適 | 特記事項 |
|---------------------------------------------|---|----|------|
| 一 貯蔵の方法                                     | ■ | □  |      |
| 二 施設からの保有水漏出による公共の水域等汚染防止措置                 | ■ | □  |      |
| 三 空間線量率(測定・記録)(施設の周囲)→1回／7日以上(定置終了後→1回／月以上) | ■ | □  |      |
| 四 火災発生防止措置、消火設備整備                           | ■ | □  |      |
| 五 施設内を定期的に点検、飛散、流出、漏出のおそれがある場合、速やかに回復措置     | ■ | □  |      |
| 六 ねずみ・蚊・はえ・その他の害虫の発生防止                      | ■ | □  |      |

### 3 施設の状況

|                                                                                    |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| 廃棄物の定置状況<br>鋼製容器に入った廃棄物は、崩れないようラッシングベルトで固縛されていた。                                   | 同左                                                                                  |