

1 概要

施設名称	受入・分別施設（大熊③工区）	調査日	令和4年6月8日
------	----------------	-----	----------

2 調査事項(中間貯蔵施設に係る指針から抜粋)

受入・分別施設

調査事項	適	不適	特記事項
一 受入・分別の方法	■	□	
二 施設保有水漏出による公共の水域等汚染防止措置	■	□	
三 空間線量率(測定・記録)(施設の周囲)→1回/7日以上	■	□	
四 火災発生防止措置、消火設備整備	■	□	
五 施設内を定期的に点検、飛散、流出、漏出のおそれがある場合、速やかに受入中止・回復措置	■	□	
六 ねずみ・蚊・はえ・その他の害虫の発生防止	■	□	

3 施設の状況

	
受入・分別施設の荷下ろし状況 荷下ろし場内で土壌や汚水は確認されず、清掃も行き届いていた。	同左 土壌回収用の土嚢袋が備えられていた。